PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e DPR 222/03)

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA

DI PARTE DEI LOCALI DEL VIVAIO DI SAN COSIMO

COMMITTENTE: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA - servizio territoriale

di LANUSEI -

COORDINATORE PER LA

PROGETTAZIONE: ING. LOI MAURO

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

Premessa

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 12 del D.lgs 494/96 come modificato dal D.Lgs 528/99 e dal DPR 222/03.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: $\mathbf{R} = f(\mathbf{P}\mathbf{x}\mathbf{M})$

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell'evento; M = magnitudo delle conseguenze.

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio *f* presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"


	INDEEDINI - SCHEN DEDENI RODIDIETIN I			
Valore	Livello	Definizioni/criteri		
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.		
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.		
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.		
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.		

TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R = PxM)

	4	8	12	16
P	3	6	9	12
	2	4	6	8



In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO	AZIONI	
R > 9	Azioni correttive indilazionabili.	
K > 9	Determina un controllo di peso ARRESTO	
4 < R < = 9	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.	
4 < R < = 9	Determina un controllo di peso CRITICO	
	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio	
R < = 4	termine.	
	Determina un controllo di peso NORMALE	

1) RELAZIONE TECNICA

1.1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (art.2 c.2 DPR 222/03)

1.1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTE	Indirizzo	Telefono	Rappresentante legale
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA - servizio territoriale di LANUSEI -	VIA PISCINAS 5 LANUSEI	0782490700	

RESPONSABILE DEI LAVORI	Indirizzo	Telefono
DOTT. MELE SALVATORE	PRESSO ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA -	0782490700
	servizio territoriale di LANUSEI -	

PROGETTISTA	Indirizzo	Telefono
ING. LOI MAURO	VIA NAZIONALE 93 08040 USSASSAI (OG)	078255634
		-3335803841

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Indirizzo	Telefono
ING. LOI MAURO	VIA NAZIONALE 93 08040 USSASSAI (OG)	078255634
		-3335803841

DIRETTORE DEI LAVORI	Indirizzo	Telefono
ING. LOI MAURO	VIA NAZIONALE 93 08040 USSASSAI (OG)	078255634
		-3335803841

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Indirizzo	Telefono
ING. LOI MAURO		078255634 -3335803841

ASSL di competenza	Indirizzo	Telefono
Asl n. 4	Via Piscinas n. 5 Lanusei	0782490211

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	Indirizzo	Telefono
Nuoro	Via Oggiano n. 41	

1.1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

	DATI DELL'OPERA
OGGETTO DEI LAVORI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI
	PARTE DEI LOCALI DEL VIVAIO DI SAN COSIMO
DESCRIZIONE DELL'OPERA	Le opere inerenti il presente progetto riguardano i lavori
	di ristrutturazione e messa a norma di parte dei locali del vivaio situato in località San Cosimo nel territorio comunale di Lanusei di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna tramite l'Ente Foreste della Sardegna il tutto ben relazionato nell'allegato A e nelle tavole grafiche.
UBICAZIONE	COMUNE DI LANUSEI LOC. SAN COSIMO
IMPORTO DELL'OPERA	€183.000,00
INIZIO LAVORI	

FINE LAVORI	
DURATA DEI LAVORI	90 giorni
N. UOMINI GIORNO	300 uominigiorno
MASSIMO N. DI LAVORATORI	quattro
NUMERO DI IMPRESE	due
ONERI SICUREZZA	Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi
	derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e
	dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il
	rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
	della salute dei lavoratori pari alla somma complessiva di €
	3.328,08 suddivisa in €1.500,00 (come da computo allegato) di
	oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima e €
	1.828,08 di oneri compresi nei prezzi di stima.

1.2) PROCEDURE GESTIONALI

Il presente piano definisce le modalità attraverso le quali l'organizzazione interna deve far fronte ad eventuali emergenze.

Quanto sopra al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- · ridurre i pericoli di danno alle persone;
- · prestare soccorso alle persone infortunate;
- · adottare idonee misure per l'estinzione o il contenimento dell'agente responsabile dell'emergenza.

Il personale addetto alle situazioni di emergenza deve essere adeguatamente formato in materia.

Le emergenze saranno gestite esclusivamente dalle squadre d'emergenza che saranno costituite prima dell'inizio dei lavori. I nominativi degli addetti saranno comunicati al coord. esec. e saranno affissi in tutti i luoghi comuni dei lavoratori (mensa, ingresso e locale custode, etc.). Assieme a tali nominativi saranno affissi cartelli di emergenza con almeno le indicazioni essenziali. Tali cartelli saranno appesi anche nei locali deposito e sparsi per il cantiere.

1.3) ELEMENTI PRESENTI NEL CANTIERE

Per l'esecuzione dell'opera sono stati analizzati i seguenti elementi:

C.13	Telefoni utili
C.22	Posti fissi di lavoro
C.24	Documentazione
C.32	Rischio rumore

1.4) ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE

Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi e le attività lavorative di seguito indicate:

	Opere generali di installazione cantiere
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
	Demolizione di pavimentazioni
F.02.01	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
	scavi a sezione obbligata
F.03.02	Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua
F.03.03	Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua
F.03.04	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
	Realizzazione massicciata e caldana armata con rete elettrosaldata all'esterno del fabbricato
F.04.01	Realizzazione di drenaggi mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi in PVC microfessurato,
	e stesa di ghiaino privo di sabbia
F.04.02	Posa della rete di armatura
F.04.03	Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna
	Rimozione di serramenti esterni ed interni
F.05.02	Rimozione serramenti interni
F.05.03	Rimozione serramenti esterni
	Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne etc
F.06.02	Rimozione controsoffitti; scarico con impiego di carriola e canale di discesa materiali
F.06.03	Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni
F.06.04	Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in breccia; rimozione impianti;
	scarico su automezzo con impiego di carriola e canale di discesa materiali
F.06.05	Rimozione dei sanitari, impianti, pavimenti, sottofondi e tavolato
	Rimozione completa delle coperture esistenti
F.07.02	Rimozione del manto in tegole curve (coppi) e del sottomanto laterizio
F.07.03	Rimozione della struttura in legno
	opere di ristrutturazione
F.08.01	Murature in laterizio
F.08.02	Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene
	di isolamento e del sottomanto in "onduline"
F.08.03	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.08.04	Intonaci interni manuali
F.08.05	Intonaci esterni manuali
-	Intolider esterin mandari

F.08.06	Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere
F.08.07	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo Geberit)
F.08.08	Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni
F.08.09	Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari
F.08.10	Posa sanitari
F.08.11	Posa lattoneria (grondaie, pluviali)
F.08.12	Tinteggiature interne manuali
F.08.13	Tinteggiature esterne manuali
F.08.14	Posa in opera di serramenti interni
F.08.15	Posa in opera di serramenti esterni
	realizzazione impianti elettrici
	Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.09.01.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.09.01.02	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
	Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti
F.09.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.09.02.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
F.09.03	Inserimento fili
F.09.04	Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto
F.09.05	Collaudo impianto elettrico
F.09.06	Installazione corpi illuminanti
	Realizzazione delle nuove coperture
F.10.02	Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene
	di isolamento e del sottomanto in "onduline"
F.10.03	Posa del pannello metallico di copertura
F.10.04	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.10.05	Posa lattoneria (grondaie, pluviali)
	Chiusura cantiere
F.11.01	Carico e scarico materiali in cantiere

1.5) PROGRAMMA DEI LAVORI (art. 4 DPR 222/03)

		Durata (g)	Inizio	Fine	30) mar	15	0	6 apr	15	1	13 ap	or 15	5	20) ap	r 15		2	7 ap	or 1	5	0	4 m	ag	15		11 r	mag	15		18	maç	g 15		25 m
					mı	m g v	/sd	I m	m g	v s c	i I n	nm g	j v s	s d	l mi	mg	v s	d	l m	m g	J V	s d	Ιm	nm	gv	s	l k	mn	ng '	/ s	d I	mr	ng	v s	d I	mm
1	Fasi di lavoro	65g	mer 01/04/15	mar 30/06/15	5		1	1	1 1	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1			1 1			1 1			1 1					1 1	1			1			
2	Opere generali di installazione cantiere	2g	mer 01/04/15	gio 02/04/15	5			T T			1 7	1 1	- F	1 - 1	7 (ı T	1 1			1 7	-	-	Ī				T	1 1			1 7	-	- T	1	
3	Demolizione di pavimentazioni	2g	ven 03/04/15	lun 06/04/15	5							1 1								-	1 1				-		1 -				-	1 7				
4	scavi a sezione obbligata	3g	lun 06/04/15	mer 08/04/15	5	1 1						-	1 - [ı ī	i i			1 1	-					1 -				-	1 7				- Ti
5	Realizzazione massicciata e caldana	3g	mar 07/04/15	gio 09/04/15	5	1 1						1 1	1 [- 1	ı <u> </u>				1 1											1 1		1 1	1	
6	Rimozione di serramenti esterni ed	2g	ven 10/04/15	lun 13/04/15	5	1 1		1 1			=	-	1 [1 1			1 [1]								Ē			1 1		1 1		
7	Rimozione di controsoffitti, pavimenti,	8g	ven 10/04/15	mar 21/04/15	5	1 1			1 1		1		1 1	1.1							1 1				1				1 1			1 1			1	
8	Rimozione completa delle coperture	5g	gio 16/04/15	mer 22/04/15	5									1_1	1 1	7					1 1											1]				
9	opere di ristrutturazione	47g	gio 23/04/15	ven 26/06/15	5			I L			1 1						- I	1_1			. 1 1							1	1_ 1				1_1			
10	realizzazione impianti elettrici	10g	lun 04/05/15	ven 26/06/15	5	_1 _1				ь.												1-		L 1										_1 1		
11	Realizzazione delle nuove coperture	10g	lun 15/06/15	ven 26/06/15	5																							_								
12	Chiusura cantiere	2g	lun 29/06/15	mar 30/06/15	5																															

ID	Nome	Durata (g)	Inizio	Fine	nag 1	15	01	giu 1	5	0	8 giu	15		15 g	u 15		22	giu	15	2	29 g	jiu 1	5	0	6 luç	j 15		13 lu	ıg 15		20 lug 15
					gv	s d l	mm	gv	s d	Ιm	m g	v s c	d I r	n m g	y v s	d I	mn	ηgν	/ s c	n I b	n m	gv	s d	I m	m g	v s	d I r	nm g	y v s	d I r	mmgv:
1	Fasi di lavoro	65g	mer 01/04/15	mar 30/06/15			1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1					1 1	1 1			
2	Opere generali di installazione cantiere	2g	mer 01/04/15	gio 02/04/15			1 -1	T 1			T		Г	- 1 - 7		т Т	1 1		1 - 1	7 1	1 -	T	- 1 -			1 1		1 - 1	7 (-)	- T	
3	Demolizione di pavimentazioni	2g	ven 03/04/15	lun 06/04/15							Ī	1 1				I I			1 1									1 1			
4	scavi a sezione obbligata	3g	lun 06/04/15	mer 08/04/15	1 1	1			1 1		Ī	1 1	Ī 1			1 1	1 1		1 1								1 1	1 1		1 1	
5	Realizzazione massicciata e caldana	3g	mar 07/04/15	gio 09/04/15	1 1	1		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1		1 1	1 1			1 1	1			1 1	1 1		1 1	1 1 1 1
6	Rimozione di serramenti esterni ed	2g	ven 10/04/15	lun 13/04/15		1			1]		1 1	1 1			1 1	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1		_ 1 _ 1			1 1	1 1	1 1		1 1	
7	Rimozione di controsoffitti, pavimenti,	8g	ven 10/04/15	mar 21/04/15							1 1	1 1				1 1	1 1		1 1		1					1 1		121			
8	Rimozione completa delle coperture	5g	gio 16/04/15	mer 22/04/15			1.21				1	1 1			<u>.</u> .	1 1	1_1		1_1	1 1	1 _1							1_1	1 6		
9	opere di ristrutturazione	47g	gio 23/04/15	ven 26/06/15			1	1 1			1 1		LI			1 1				1 1									1 6		
10	realizzazione impianti elettrici	10g	lun 04/05/15	ven 26/06/15				_ I					L 1				1 1			1 1-										_1 _1	
11	Realizzazione delle nuove coperture	10g	lun 15/06/15	ven 26/06/15					_						- 1 -		1 - 1		3 7 7												
12	Chiusura cantiere	2g	lun 29/06/15	mar 30/06/15				-	-1		7 1					T			1			P' 1							-, -	T	

- 2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (art. 3 DPR 222/03)
- 2.1) AREA DI CANTIERE (art.3 c.1 DPR 222/03)

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (art. 3 c.2 DPR 222/03)

2.2.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.13 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

MODALITA' DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO	MODALITA' DI CHIAMATA DELL'EMERGENZA SANITARIA
In caso di richiesta di intervento dei vigili del	In caso di richiesta di intervento,il responsabile
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve	dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti
comunicare al 115 i seguenti dati:	dati:
 Nome dell'impresa del cantiere richiedente Indirizzo preciso del cantiere 	 Nome dell'impresa del cantiere richiedente Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di	3. Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione del cantiere	riferimento per una rapida localizzazione del cantiere
4. Telefono del cantiere richiedente	4. Telefono del cantiere richiedente
5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)	5. Patologia presentata dalla persona colpita
6. Presenza di persone in pericolo (si - no	(ustione, emorragia, frattura, arresto
- dubbio)	respiratorio, arresto cardiaco, shock,)
7. Locale o zona interessata all'incendio	6. Stato della persona colpita (cosciente,
8. Materiale che brucia	incosciente)
9. Nome di chi sta chiamando	7. Nome di chi sta chiamando
10. Farsi dire il nome di chi risponde	8. Farsi dire il nome di chi risponde
11. Annotare l'ora esatta della chiamata	9. Annotare l'ora esatta della chiamata
12. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso	10. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso
dei mezzi di soccorso in cantiere	dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.

Evento	Chi chiamare	N telefonico
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
	GUARDIA MEDICA	•••
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	POLIZIA MUNICIPALE DI	•••
Guasti impiantistici	ACQUA - Segnalazione guasti	•••
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	•••
	GAS - Segnalazione guasti	•••
Altri numeri	Chiamate urgenti	197
	ASL territoriale	0782490211
	Ispettorato del lavoro	•••
	ISPELS	
	Ospedale di	•••
	Ufficio tecnico del comune di	•••
	Committente	0782490700
	Responsabile dei lavori DOTT. MELE SALVATORE	0782490700
	Progettista ING. LOI MAURO	078255634 -3335803841
	Coordinatore in fase di progetto ING. LOI MAURO	078255634 -3335803841
	Responsabile di cantiere	***
	Capo cantiere	•••
	Responsabile del servizio di prevenzione	•••
	Direttore dei lavori	078255634 -3335803841
	Coordinatore in fase di esecuzione ING. LOI MAURO	078255634 -3335803841

2.2.2) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

2.2.2.1) Impianti fissi

Elevatore a cavalletto - Elevatore a cavalletto - Gru a giraffa manuale (capra) - Gru a giraffa manuale (capra)

- Gru fissa a rotazione alta Gru fissa a rotazione alta Gru fissa a rotazione bassa Gru fissa a rotazione bassa
- Ponteggio metallico fisso Ponteggio metallico fisso Ponteggio metallico fisso Ponti sospesi motorizzati
- Ponti su cavalletti Ponti su cavalletti Ponti su cavalletti Ponti su ruote a torre o trabatelli Ponti su ruote a torre o trabatelli Ponti su ruote a torre o trabatelli Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti.

2.2.2.2) Mezzi

Autobetoniera - Autocarro - Autocarro - Autocarro - Autocarro - Autocarro con cassone ribaltabile - Autocarro con cassone ribaltabile - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Pala meccanica - Pala meccanica

2.2.2.3) Materiali

Baracche di cantiere - Carpenteria metallica

- Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc. Cemento Conglomerato, eventualmente additivato Elementi in legno
- Elementi in legno e superfici vetrate Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Elementi in legno, metallo ecc Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Funi e catene (apparecchi di sollevamento)
- Funi e catene (apparecchi di sollevamento) Intonaco a base di silicati Lamiera in copponi autoportanti
- Lattoneria in lamiera Malta Malta bastarda Malta bastarda Materiale isolante Materiali edili in genere (laterizi,legnami,tubazioni pvc, plastiche, etc) Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Mattoni laterizi, pietrame, ecc Misto granulometrico Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc.
- Rete elettrosaldata Sanitari Silicone Silicone Termofluidi speciali Terra, ghiaione misto in natura Terra, ghiaione misto in natura Tersuto non tessuto, tubi in PVC microfessurato, ghiaino Travi, listelli, ecc. in legno Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate Tubazioni in rame per giunzioni a stringere Tubazioni per impianti elettrici Tubazioni, raccordi, pompe Vernici o pitture

2.2.2.4) Attrezzature

Avvitatore elettrico - Avvitatore elettrico - Avvitatore pneumatico - Battipalo a mazza cadente - Battipiastrelle - Benna per calcestruzzo (per gru) - Betoniera a bicchiere - Betoniera a bicchiere - Betoniera con benna di caricamento - Cesoie - Cesto per sollevamento - Cesto per sollevamento - Chiodatrice - Chiodatrice - Clipper - Curvatubi motorizzato - Filettatrice - Livellatrice ad elica (elicottero) - Martello demolitore elettrico - Martello demolitore elettrico - Molazza - Motosega - Pinza pressacavo - Pinza pressacavo - Polifusore - Pompa idrica - Saldatrice elettrica - Sbobinatrice elettrica - Sbobinatrice elettrica - Sbobinatrice manuale - Scale doppie - Scale doppie - Scale semplici portatili - Scanalatore - Sega circolare - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Tagliapiastrelle - Tester - Trapano - Trapano - Troncatrice - Utensili ed attrezzature manuali - Utensili ed attrezzature manuali

2.2.2.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine - Calzature di sicurezza - Calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale - Calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tuta), occhiali o visiera, maschera antipolvere - Calzature di sicurezza; Guanti - Casco di protezione - Casco di protezione - Cintura di sicurezza - Cintura di sicurezza per accesso alla navicella sospesa nel vuoto - Cuffie o tappi auricolari - DPI previsti dalla scheda di sicurezza del materiale - Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabatello non è provvisto di scala interna - Elmetto - Guanti - Guanti - Guanti - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Guanti dielettrici - Guanti e calzature di sicurezza - Guanti e/o crema protettiva - Guanti e/o crema protettiva, tuta completa protettiva impermeabile, stivali di gomma - Guanti imbottiti antivibrazioni - Guanti, calzature di sicurezza, grembiule impermeabile - Guanti, mascherine (vedi schede di sicurezza dei prodotti chimici) - Guanti, tuta da lavoro - Guanti;

Calzature di sicurezza - Imbracatura di sicurezza - Imbracatura e fune di sicurezza ancorata a punto fisso o su fune tesa - Indumenti di protezione - Indumenti di protezione - Indumenti protettivi - Indumenti protettivi (tuta)

- Indumenti protettivi (tuta), calzature di sicurezza Maschera antipolvere Maschera antipolvere, guanti
- Maschera con filtri adeguati Maschera con filtro adatto Maschera con filtro adatto Maschera con filtro adatto Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti Mascherina antipolvere Mascherina antipolvere, occhiali o visiere Mascherina con filtri idonei Mascherine antipolvere Occhiali Occhiali
- Occhiali di protezione Occhiali o visiera Occhiali o visiera; Calzature di sicurezza; Indumenti protettivi (tuta)
- Occhiali o visiere Otoprotettori Otoprotettori Otoprotettori Otoprotettori Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza con puntale Scarpe di sicurezza con puntale e a sfilamento rapido Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale

- Stivali di sicurezza - Tuta di lavoro

2.2.3) POSTI FISSI DI LAVORO

C.22 -

Area <identificazione caratteristiche="" e=""></identificazione>	
Preparazione malte	
Confezionamento del ferro	
Assemblaggio a terra	
Confezionamento calcestruzzo	
Confezionamento miscele cementizie e bentonitiche	

2.2.4) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

C.24 -

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE		
Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata del cantiere (foglio con dati del cartello da conservare in cantiere)
Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o tubazioni sotterranee Orario di lavoro dei dipendenti		
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di pulsantiera radiocomandata		
Denuncia di inizio lavori all'INAIL Denuncia di inizio lavori all'INPS	D.P.R. 1124/65	
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei lavoratori autonomi		
Registro matricola dei dipendenti Copia della concessione edilizia		
SICUREZZA AZIENDALE		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.Lgs. 494/96, art. 12	
Copia del Fascicolo	D.Lgs. 494/96, art. 4	
Copia della notifica preliminare	D.Lgs. 494/96, art. 11	
Piano operativo di sicurezza dell'impresa	D.Lgs. 494/96, art. 2	
Piano delle demolizioni		
Piano montaggio di montaggio elementi prefabbricati		
Piano di rimozione/bonifica amianto		
Registro infortuni	D.P.R. 547/55	
Cartelle sanitarie del personale		
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs 626/94 (in quanto ditta con meno di 10)	D.Lgs. 626/94	
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 626/94	
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 626/94	
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente	D.Lgs. 626/94	
Attestazioni delle vaccinazioni antitetaniche dei dipendenti	D.Lgs. 626/94	
Attestazioni delle vaccinazioni previste dal medico competente	D.Lgs. 626/94	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del	D.Lgs. 626/94	
nominativo del RSPP		
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP	D.Lgs. 626/94	
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei	D.Lgs. 626/94	
dipendenti		
Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15	D.Lgs. 626/94	
dipendenti		
Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza		
NOMINE	7 7 10 1/0 1	
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di	D.Lgs. 626/94	
formazione e informazione	D.I (26/04	
Nomina degli addetti al primo soccorso; verbali di formazione e informazione	D.Lgs. 626/94	
Nomina del medico competente	D.Lgs. 626/94	
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e	D.Lgs. 626/94	
Protezione	D.Lgs. 020/94	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs. 626/94	
PRODOTTI E SOSTANZE	D.Egs. 020/71	
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose		
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO		
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE		
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione		
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro		
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Verbali di consegna dei DPI	D.Lgs. 626/94	
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante		
PONTEGGI		
Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante		
Schema del ponteggio (<20m)		
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o		
composto da elementi misti o difforme dallo schema		
autorizzato		
Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio	A -1 25 - 1/- : :	
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito	Art. 35, c.4/quinquies D.Lgs. 626/94 - Cir.	
	Min. Lav. n. 46/2000	
IMPIANTI	Wiii. Lav. II. 40/2000	
Schema degli impianti		
Dichiarazione di conformità dell'impianto di di cantiere	D.P.R. 462/01 art 2	
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica	D.1.111. 102/01 att 2	
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,)		
Calcolo di fulminazione		
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di		
protezione contro le scariche atmosferiche		
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di		
schema di cablaggio		
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
Autorizzazione all'installazione di gru		
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con		
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica		
periodica		
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi		
di sollevamento Libretto uso e manutenzione		
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs 359/99 di cui	
Registro vermene periodiche redatto per ogni attrezzatura	all'allegato XIV 626/94	
Verifiche trimestrali funi e catene	an ancgato ATV 020/94	
Procedura per gru interferenti		
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli		
copia dena nemena amuaic an ribb ai vermea acgii		

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione		
di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Procedure per gru interferenti		
Certificazione radiocomando gru		
RISCHIO RUMORE		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei	D.Lgs. 277/91	
dipendenti		
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.P.C.M. 01.03.1991 e	
	succ.	
RECIPIENTI IN PRESSIONE		
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 1.		

2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI (art. 3 c.3 DPR 222/03)

2.3.1) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

C.32 - Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

	ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE					
FASCIA 1	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale non superiore a 80 dB.	ADEMPIMENT	Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo.			
FASCIA 2	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale compreso tra gli 80 e gli 85 dB.	ADEMPIMENT	 In tali casi: informare i lavoratori su rischi, danni, misure di prevenzione; effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai lavoratori e confermati dal medico competente. 			
FASCIA 3	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale compreso tra gli 85 e i 90 dB.	ADEMPIMENT	 In tali casi: informare ed addestrare gli esposti; fornire protettori personali (cuffie e tappi); eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, successivamente, ogni due anni. 			
FASCIA 4	Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB.	ADEMPIMENT	 In tali casi: va garantita l'informazione, la formazione (addestramento) specializzata; vanno forniti protettori personali, con l'obbligo dell'uso; vanno eseguiti accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno. Superando i 90 dB, o la pressione acustica istantanea non ponderata di 140 dB, fermi restando gli obblighi precedenti e quelli di perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso, il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza, entro 30 giorni, l'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative adottate, informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti e tenere un'apposito registro su cui annotare i nominativi dei lavoratori. 			

	Valore di attenuazione:				
	Valore di atter	nuazione:		0	
Costruzioni edili in genere					
Nuove costruzioni					
Responsabile tecnico di cantiere - Generico	Valore di atter	Valore di attenuazione:			
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo	
Attività di ufficio	0	45	68	68	
Installazione cantiere	0	1	77	77	

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Scavi di sbancamento	0	1	83	83
Scavi di fondazione	0	1	79	79
Fondazione e strutture piani interrati	0	2	84	84
Strutture in c.a.	0	11	83	83
Copertura	0	1	78	78
Montaggio e smontaggio ponteggi	0	1	78	78
Murature	0	11	79	79
Impianti	0	7	80	80
Intonaci	0	5	86	86
Pavimenti e rivestimenti	0	3	84	84
Finiture	0	4	84	84
Opere esterne	0	2	79	79
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	80		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	80		

	Valore di atter	Valore di attenuazione:			
Costruzioni edili in genere Nuove costruzioni					
Assistente tecnico di cantiere					
Generico	Valore di atter	nuazione:		0	
Attività	Esposizione massima settimanale	massima media dB			
Installazione cantiere	0	2	77	77	
Scavi di sbancamento	0	1	83	83	
Scavi di fondazione	0	1	79	79	
Fondazioni e strutture piani interrati	0	4	84	84	
Strutture in c.a.	0	21	83	83	
Copertura	0	2	78	78	
Montaggio e smontaggio ponteggio	0	2	78	78	
Murature	0	22	79	79	
Impianti	0	12	80	80	
Intonaci	0	9	86	86	
Pavimenti e rivestimenti	0	7	84	84	
Finiture	0	8	84	84	
Opere esterne	0	4	79	79	
Fisiologico	0	5	0	0	
Esposizione totale Leq:	0	82			
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	82			

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Opere strutturali	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Scavi di sbancamento	0	3	83	83
Scavi di fondazione	0	2	79	79
Fondazioni e strutture piani interrati	0	10	84	84
Strutture in c.a.	0	55	83	83
Struttura di copertura	0	5	78	78
Montaggio e smontaggio ponteggi metallici	0	5	78	78
Attività di ufficio	0	15	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	82		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	82		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Muratore	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	80	79	79
Attività di ufficio	0	15	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	78		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	78		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Impianti e intonaci	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Impianti	0	50	80	80
Intonaci	0	35	86	86
Attività di ufficio	0	10	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Murature, impianti, intonaci	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	40	79	79
Impianti	0	25	80	80
Intonaci	0	20	86	86
Attività di ufficio	0	10	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	81		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	81		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Pavimenti, rivestimenti, finiture	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Pavimenti e rivestimenti	0	42	84	84
Finiture	0	44	84	84
Attività di ufficio	0	9	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni edili in genere		
Nuove costruzioni		
Assistente tecnico di cantiere		
Opere esterne	Valore di attenuazione:	0

	Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Opere esterne		0	85	79	79
Attività di ufficio		0	10	68	68
Fisiologico		0	5	0	0
	Esposizione totale Leq:	0	78		
	Esposizione totale Leq Effettivo:	0	78		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Impianti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, finiture	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Impianti	0	30	80	80
Intonaci	0	20	86	86
Pavimenti e rivestimenti	0	15	84	84
Finiture	0	15	84	84
Attività di ufficio	0	15	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Assistente tecnico di cantiere				
Murature, impianti, intonaci, pavimenti, rivestimenti,	Valore di atter	nuazione:		
finiture				0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	29	79	79
Impianti	0	18	80	80
Intonaci	0	13	86	86
Pavimenti e rivestimenti	0	9	84	84
Finiture	0	10	84	84
Opere esterne	0	5	79	79
Attività di ufficio	0	11	68	68
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	82		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	82		

	0			
Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Installazione cantiere, scavi di sbancamento, scavi di	Valore di atter	nuazione:		
fondazione				0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Installazione di cantiere	0	54	77	77
Scavi di sbancamento	0	27	83	83
Scavi di fondazione	0	14	79	79
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	80		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	80		

Costruzioni edili in genere

Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Montaggio e smontaggio ponteggi	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Montaggio e smontaggio ponteggi	0	95	78	78
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	78		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	78		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Fondazioni, struttura piani interrati, strutture in c a,	Valore di attenuazione:			
struttura copertura				0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Fondazioni e strutture piani interrati	0	14	84	84
Struttura in c.a.	0	74	83	83
Struttura di copertura	0	7	78	78
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Murature	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	80	79	79
Impianti	0	10	80	80
Confezione malta	0	5	82	82
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		79		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	79		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Murature, intonaci industrializzati	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	40	79	79
Intonaci industrializzati	0	35	89	89
Impianti	0	20	80	80
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	85		
Esposizione totale Lea Effettivo:	0	85		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Intonaci tradizionali	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Formazione intonaco	0	80	75	75

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Confezione malta	0	15	82	82
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	77		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	77		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Intonaci industrializzati	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione malta	0	15	84	84
Spruzzatura e lisciatura	0	80	89	89
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	88		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	88		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Pavimenti e rivestimenti	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione materiale per fondo	0	10	83	83
Formazione sottofondo	0	30	74	74
Posa piastrelle	0	40	82	82
Battitura pavimento	0	15	94	94
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	87		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	87		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Impianti	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione materiale con utensili vari	0	15	88	88
Scanalatura e foratura murature generico	0	8	87	87
Scanalatura e foratura murature uso specifico	0	2	97	97
Posa tubature	0	70	76	76
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	84		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	84		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Opere di finitura	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Movimentazione materiale	0	10	75	75
Posa serramenti	0	30	84	84
Posa ringhiere	0	15	88	88
Posa corpi radianti	0	20	83	83

	Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Posa sanitari		0	20	78	78
Fisiologico		0	5	0	0
	Esposizione totale Leq:	0	84		
	Esposizione totale Leq Effettivo:	0	84		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Capo squadra				
Opere esterne	Valore di atter		0	
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Smantellamento attrezzature di cantiere come				
installazione cantiere	0	15	77	77
Movimentazione materiale generica	0	20	79	79
Posa pavimenti esterni	0	20	84	84
Manti impermeabilizzanti vedi attività di				
specializzazione	0	10	86	86
Formazione cordoli e manufatti generica	0	20	79	79
Opere varie di sistemazione aree verdi e pulizia				
- generica	0	10	79	79
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	81		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	81		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Palista	Valore di atter		0	
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo pala	0	60	88	88
Manutenzione e pause tecniche	0	35	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	86		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	86		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Escavatorista	Valore di atter		0	
Attività	Esposizione massima media dB cantiere			Leq Effettivo
Utilizzo escavatore	0	60	87	87
Manutenzione e pause tecniche	0	35	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	85		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	85		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Autista autocarro	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo autocarro	0	60	78	78
Manutenzione e pause tecniche	0	35	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	76		

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	76		
Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Gruista - Gru a torre	Valore di atter	nuazione:		0
	Esposizione	Esposizione		
Attività	massima settimanale	media cantiere	dB	Leq Effettivo
Movimentazione carichi			77	77
Manutenzione e pause tecniche	0	60 35	77 64	77 64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	75	Ü	
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	75		
C	I			
Costruzioni edili in genere Nuove costruzioni				
Autogru	Valore di atter	mazione:		0
- Autogra	Esposizione	Esposizione		
Attività	massima	media	dB	Leq Effettivo
	settimanale	cantiere		
Movimentazione carichi	0	50	86	86
Spostamenti - vedi autocarro -	0	25	78	78
Manutenzione e pause tecniche	0	20	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo:	$\frac{0}{0}$	83 83		
Esposizione totale Ded Effettivo		03		1
Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Dumperista	Valore di atter			0
Attività	Esposizione massima	Esposizione media	dB	Leq Effettivo
Attività	settimanale	cantiere	uБ	Leq Ellettivo
Utilizzo dumper	0	60	88	88
Carico e scarico manuale vedi opere esterne	0	20	79	79
Manutenzione e pause tecniche	0	15	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	86		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	86		
Costruzioni edili in genere				I
Nuove costruzioni				
Autista autobetoniera	Valore di atter	nuazione:		0
	Esposizione	Esposizione		
Attività	massima	media	dB	Leq Effettivo
	settimanale	cantiere		
Carico vedi impianto di preconfezione calcestruzzi	0	10	84	84
Trasporto Scarico	0	40	78	78
Manutenzione e pause tecniche	0	30	78	78
Fisiologico	0	15 5	64	64
Esposizione totale Leq:	$\begin{bmatrix} & 0 \\ 0 & \end{bmatrix}$	78	Ü	
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	78		
				1
Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				

Valore di attenuazione:

Nuove costruzioni

Autista pompa CLS

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Spostamento	0	20	78	78
Pompaggio	0	55	81	81
Manutenzione e pause tecniche	0	20	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	79		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	79		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Addetto centrale e betonaggio	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione malta	0	70	83	83
Manutenzione e pause tecniche	0	25	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		81		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	81		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Ponteggiatore	Valore di atter	0		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Montaggio e smontaggio ponteggi	0	70	78	78
Movimentazione materiale vedi griusta a terra	0	25	77	77
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		78		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	78		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Carpentiere	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Fondazione e strutture piani interrati	0	12	84	84
Strutture in c. a. in elevazione	0	65	83	83
Strutture di copertura con orditura in legno	0	7	78	78
Utilizzo sega circolare	0	5	93	93
Montaggio e smontaggio ponteggi	0	6	78	78
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	84		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	84		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Muratore	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	60	79	79
Formazione scanalature	0	20	87	87
Sigillature	0	15	75	75
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	82		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	82		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Muratore polivalente	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Murature	0	50	79	79
Scanalature	0	5	87	87
Sigillature	0	5	75	75
Posa serramenti	0	20	84	84
Posa ringhiere	0	5	88	88
Assistenza posa sanitari	0	5	78	78
Assistenza posa corpi radianti	0	5	83	83
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		82		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	82		

	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Costruzioni edili in genere Nuove costruzioni Riquardratore				
Intonaci tradizionali	Valore di atter	0		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Formazione intonaci	0	95	75	75
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	75		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	75		

Costruzioni edili in genere Nuove costruzioni				
Pavimentista preparatore fondo	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Formazione fondo	0	95	74	74
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	74		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	74		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Posatore pavimenti e rivestimenti	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Formazione fondo	0	35	74	74
Posa piastrelle	0	55	82	82
Battitura pavimento	0	5	94	94
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Posatore pavimenti e rivestimenti - a colla	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione colla e posa piastrelle	0	95	75	75

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Le	1: 0	75		
Esposizione totale Leq Effettiv	0:	75		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Calcinaio	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione malta	0	80	82	82
Manutenzione e pause tecniche	0	15	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		81		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	81		

Valore di attenuazione:				0
Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Muratore	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Confezione malta	0	20	81	81
Movimentazione materiale - vedi murature generica	0	50	79	79
Utilizzo clipper	0	5	102	102
Pulizia cantiere	0	20	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	89		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	89		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Intonaci tradizionali	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Confezione malta	0	50	83	83
Movimentazione materiale - vedi intonaci tradizionali				
generica	0	30	75	75
Pulizia cantiere	0	15	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	80		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	80		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Intonaci industrializzati	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Addetto macchina confezione	0	60	84	84
Pulizia cantiere	0	35	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	82		

	settimanale	cantiere		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	82		
Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Assistenza impianti	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Demolizioni parziali e scanalature con utensili elettrici	0	40	97	97
Demolizioni parziali e scanalature con utensili a mano	0	20	87	87
Movimentazione materiale e macerie - vedi				
ristrutturazioni demolizioni parziali	0	35	83	83
Fisiologico	0	5	0	0

Esposizione totale Leq:

Esposizione totale Leq Effettivo:

Attività

Esposizione

massima

0

0

93

93

Esposizione

media

dB

Leq Effettivo

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Piastrellista	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Confezione malta cementizia	0	25	83	83
Movimentazione materiale - vedi formazione fondo				
generica	0	40	74	74
Utilizzo tagliapiastrelle	0	3	94	94
Pulizia	0	27	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	81		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	81		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Piastrellista	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Preparazione colla e movimentazione materiale	0	65	75	75
Utilizzo tagliapiastrelle	0	3	94	94
Pulizia	0	27	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	80		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	80		

Costruzioni edili in genere Nuove costruzioni Operaio comune				
Polivalente	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Installazione cantiere	0	10	77	77
Scavo di fondazione	0	5	79	79
Confezione malta	0	10	82	82
Demolizioni parziali e scarico macerie - vedi				
ristrutturazioni	0	10	86	86

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Assistenza impiantisti - formazione scanalature	0	5	97	97
Assistenza murature	0	15	79	79
Assistenza intonaci tradizionale	0	15	75	75
Assistenza pavimenti e rivestimenti	0	15	74	74
Pulizia cantiere	0	10	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	85		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	85		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Ponteggiatore	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Movimentazione materiale - vedi gruista a terra	0	60	77	77
Preassemblaggio elementi ponteggio	0	35	78	78
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		77		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	77		

Costruzioni edili in genere				
Nuove costruzioni				
Operaio comune				
Carpentiere	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Movimentazione materiale - generica	0	25	84	84
Casseratura - aiuto	0	17	84	84
Utilizzo sega circolare	0	3	93	93
Getti	0	10	78	78
Disarmo e pulizia legname	0	30	85	85
Pulizia cantiere	0	10	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	84		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	84		

Valore di attenuazione:				
	Valore di atter	nuazione:		0
Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Responsabile tecnico di cantiere	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Attività di ufficio	0	20	68	68
Installazione cantiere - vedi nuove costruzioni	0	5	77	77
Rifilatura manto	0	15	94	94
Demolizione manto	0	25	85	85
Formazione manto bituminoso - tout venant	0	20	84	84
Formazione manto bituminoso - strato usura	0	10	83	83
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	87		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	87		

Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Assistente tecnico di cantiere	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Installazione cantiere vedi nuove costruzioni	0	15	77	77
Rifilatura manto	0	15	94	94
Demolizione manto	0	25	85	85
Formazione manto bituminoso - tout venant	0	25	84	84
Formazione manto bituminoso - strato usura	0	15	83	83
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	87		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	87		

Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Escavatorista	Valore di atter	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo escavatore	0	60	85	85
Manutenzione e pause tecniche	0	35	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Capo squadra formazione manto	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Formazione manto bituminoso - tout venant	0	50	86	86
Formazione manto bituminoso - strato usura	0	45	86	86
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		86		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	86		

Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Palista	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo pala	0	60	88	88
Manutenzione e pause tecniche	0	35	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	86		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	86		

Costruzioni stradali in genere Ripristini stradali				
Addetto terna - Pala - escavatore	-			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo terna vedi nuove costruzioni stradali scavi di				
sbancamento e formazione cassonetto	0	70	84	84
Manutenzione e pause tecniche	0	25	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		
Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Autista autocarro	Valore di atter	nuazione:		0
	Esposizione	Esposizione		
Attività	massima settimanale	media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo autocarro	0	75	78	78
Manutenzione e pause tecniche	0	20	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo:	$\frac{0}{0}$	77		
Esposizione totale Leq Electivo.	U	77		
Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Addetto rifinitrice	Valore di atter	nuazione:		0
	Esposizione	Esposizione		
Attività	massima	media	dB	Leq Effettivo
XX 111	settimanale	cantiere		
Utilizzo rifinitrice	0	65	89	89
Manutenzione e pause tecniche	0	30	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo:	$\frac{0}{0}$	87		
Esposizione totale Leq Enettivo.	0	87		
Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali Addetto costipatore manuale	Valore di atten	uuazione•		
Addetto costipatore mandate	Esposizione	Esposizione		0
Attività	massima settimanale	media cantiere	dB	Leq Effettivo
Utilizzo costipatore manuale	0	50	92	92
Manutenzione e pause tecniche	0	45	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	89		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	89		
Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Addetto al rullo compressore	Valore di atten	mazione:		0
ridetto di fullo compressore				
•	Esposizione	Esposizione		
Attività		Esposizione media	dB	Leq Effettivo
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere		-
Attività Utilizzo rullo	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	89	89
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche	Esposizione massima settimanale 0 0	Esposizione media cantiere 75	89 70	89 70
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere 75 20 5	89	89
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche	Esposizione massima settimanale 0 0 0	Esposizione media cantiere 75	89 70	89 70
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo:	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0	Esposizione media cantiere	89 70	89 70
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo: Costruzioni stradali in genere	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0	Esposizione media cantiere	89 70	89 70
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo: Costruzioni stradali in genere Ripristini stradali	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Esposizione media cantiere 75 20 5 88 88	89 70	89 70 0
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo: Costruzioni stradali in genere	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0 Valore di atter	Esposizione media cantiere 75 20 5 88 88	89 70	89 70
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo: Costruzioni stradali in genere Ripristini stradali	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Esposizione media cantiere 75 20 5 88 88	89 70	89 70 0
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo: Costruzioni stradali in genere Ripristini stradali Operaio comune polivalente Attività	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0 0 Valore di atter Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere 75 20 5 88 88 88 Ruazione: Esposizione media cantiere	89 70 0	89 70 0 Leq Effettivo
Attività Utilizzo rullo Manutenzione e pause tecniche Fisiologico Esposizione totale Leq: Esposizione totale Leq Effettivo: Costruzioni stradali in genere Ripristini stradali Operaio comune polivalente	Esposizione massima settimanale 0 0 0 0 0 0 Valore di atter Esposizione massima	Esposizione media cantiere 75 20 5 88 88 88 nuazione: Esposizione media	89 70 0	89 70 0

Esposizione

Esposizione

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
formazione manto	0	45	86	86
Pulizia attrezzature	0	10	70	70
Pulizia pavimentazione ultimata	0	10	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	83		

Costruzioni stradali in genere Ripristini stradali				
Muratore Valore di attenuazione:			0	
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Finiture - vedi nuove costruzioni opere esterne	0	95	64	64
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:		64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	64		

Costruzioni stradali in genere				
Ripristini stradali				
Operaio comune polivalente - demolizioni	Operaio comune polivalente - demolizioni Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	dB	Leq Effettivo
Confezione malta - vedi nove costruzioni	0	10	82	82
Utilizzo attrezzi manuali in presenza di escavatore				
- vedi nuove costruzioni scavi di sbancamento	0	20	79	79
Utilizzo tagliasfalto a disco	0	2	103	103
Utilizzo tagliasfalto a martello	0	2	97	97
Utilizzo martello pneumatico	0	1	99	99
Stesura manto con attrezzi manuali - vedi generica				
formazione manto	0	40	87	87
Pulizia attrezzature	0	10	70	70
Pulizia pavimentazione ultimata	0	10	70	70
Fisiologico	0	5	0	0
Esposizione totale Leq:	0	89		
Esposizione totale Leq Effettivo:	0	89		

2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (art. 3 c.3,4 DPR 222/03)

2.4.1) MEZZI

Mezzo: MZ1 -	Autobetoniera (1) (2) (3) Rumore: 78	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata	
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata	
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote	
Lesioni per contatto	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non	
con elementi pericolosi	protetti	
	I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di	
r · · ·	schiacciamento (bordi arrotondati)	
Lesioni per contatto	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli	
con organi in	di rotolamento	
movimento	T 1 . 1' 1' '	
Caduta dall'alto	La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma,	
dell'addetto allo	deve avere l'ultimo gradino a superficie piana realizzato con grigliato o lamiera	
sciacquaggio della	traforata	
betoniera sulla bocca di caricamento		
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di	
Cadule di pressione	sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi	
	Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione	
	della classe di esercizio	
Anomalo	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controllata	
funzionamento	frequentemente	
runzionamento	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel	
	funzionamento	
Caduta di materiale	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un	
dall'alto	dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda	
dan arto	l'apertura delle valvole di scarico	
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta	
persone, mezzi e	la zona di azione	
attrezzature nelle	lu zona ai uzione	
movimentazioni		
ino (inicitazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le	
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,	
	attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con	
	personale a terra	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di	
	transito predisposte	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in	
	prossimità dei posti di lavoro	
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di	
dispositivi frenanti o di	segnalazione acustica e luminosa	
segnalazione		
dell'automezzo		
Cedimento di organi	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge,	
meccanici e idraulici	gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici	
della pompa del carro		
Lesioni ai lavoratori a	Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola	Casco di
,	1 and a second and a second as	

Mezzo: MZ1 -	Autobetoniera (1) (2) (3)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
terra (cauta di	imperforabile	protezione
materiali, lesioni alle		
mani, perforazioni)		
		Guanti
		Scarpe di
		sicurezza
Adempimenti	(3) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autor	nezzo deve
	essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 lavoro)	6 del M. del
Documenti	(1) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo d	leve
Document	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81 comma 10	
	(2) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	

Mezzo: MZ2 -	Z2 - Autocarro (4) (5) (6) Rumore: 78 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non		
	segnalate opportunamente		
Investimento di persone,	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona		
mezzi e attrezzature nelle	di azione		
movimentazioni			
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere		
	richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro,		
	ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di		
	almeno 70 cm. per ciascun lato.		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di		
	lavoro		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano		
	opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto		
	(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire		
nel carico o scarico	considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari		
lavoratori	per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
lavoratori	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente		
	turnato		
Investimento per caduta del	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei		
materiale	carichi a cui sono destinati		
macrace	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve		
	essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		
Inquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo		
polverosità	con teloni		
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e		
dispositivi frenanti o di	luminosa		
segnalazione dell'automezzo			
Adempimenti	(6) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere do	tato di controtelaio	
_	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)		
Documenti	(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavor	o ovunque questa	
	siano utilizzata.		
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35		
	(5) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilan	za competente per	
	un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse.		

Mezzo: MZ3 -	Autocarro (7) (8) (9) Rumore: 78 d	В
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.	
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
Investimento di	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta	
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione	
attrezzature nelle movimentazioni		
movimentazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le	
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,	
	attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con	
	personale a terra	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di	
	transito predisposte	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in	
	prossimità dei posti di lavoro	
Caduta dall'alto di	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a	
persone	mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da	
F	altra persona	
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta	
	dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)	
	Non trasportare persone all'interno del cassone	
Caduta dall'alto dei	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve	
carichi nel carico o	avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	
scarico		
Lesioni dorso-lombari	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi	
per i lavoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa	
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere	
	frequentemente turnato	
Investimento per	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla	
caduta del materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati	
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e	
	comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta	
T	in ogni fase di lavoro	
Inquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il	
ambientale per polverosità	materiale o coprendolo con teloni	
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di	
dispositivi frenanti o di	segnalazione acustica e luminosa	
segnalazione	5	
dell'automezzo		
Danneggiamento alla	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e	
viabilità	in tal caso bisogna provvedere a pulirle	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare	
	Verificare che durante i rifornimenti di carburante vengano spenti i motori e non si	
A.3	fumi	1
Adempimenti	(9) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automessere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 lavoro)	
Documenti	(7) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	ttrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359	Art. 35
•		

Mezzo:	MZ3 - Autocarro (7) (8) (9	Rumore: 78 dB
	* *	to con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di
	vigilanza cor	npetente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche
	ctacca	

Mezzo: MZ4 -	Autocarro (10) (11) (12) Rumore: 78 of	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.	
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non	
	segnalate opportunamente	
nvestimento di persone,	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona	
nezzi e attrezzature nelle	di azione	
novimentazioni		
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere	
	richiamati mediante avvisi chiaramente visibili	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro,	
	ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di	
	almeno 70 cm. per ciascun lato.	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di	
	lavoro	
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano	
	opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona	
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto	
	(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)	
	Non trasportare persone all'interno del cassone	
Caduta dall'alto dei carichi	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire	
el carico o scarico	considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	
esioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari	
avoratori	per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa	
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente	
	turnato	
nvestimento per caduta del	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei	
nateriale	carichi a cui sono destinati	
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve	
	essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro	
nquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo	
olverosità	con teloni	
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e	
lispositivi frenanti o di	luminosa	
egnalazione dell'automezzo	Talliniosa.	
Danneggiamento alla	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna	
ziabilità	provvedere a pulirle	
ncendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare	
ncondio	Verificare che durante i rifornimenti di carburante vengano spenti i motori e non si fumi	
A domniment:	(12) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere de	ntato di controtale
Adempimenti		maio di controtela
Do over out:	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro) (10) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavo	oro ovalnano avect
Documenti	(10) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavo siano utilizzata.	no ovunque quest
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	(11) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilar	iza competente pe
	un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse.	

Mezzo: MZ5 - Autocarro (13) (14) (15) Rumore: 78		dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata	
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta	
persone, mezzi e	la zona di azione	
attrezzature nelle		
movimentazioni		
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le	
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili	

Mezzo: MZ5 -	Autocarro (13) (14) (15)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,	
	attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in	
	prossimità dei posti di lavoro	
Caduta dall'alto di	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a	
persone	mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona	
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta	
	dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)	
	Non trasportare persone all'interno del cassone	
Caduta dall'alto dei	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve	
arichi nel carico o	avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	
carico	avvenire considerando il peso, l'ingolioro e il caricolla del carico	
Lesioni dorso-lombari	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi	
per i lavoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa	
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi	
	deve essere frequentemente turnato	
nvestimento per	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla	
aduta del materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati	
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e	
	comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro	
nquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il	
ambientale per	materiale o coprendolo con teloni	
olverosità		
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di	
dispositivi frenanti o di	segnalazione acustica e luminosa	
egnalazione		
lell'automezzo		
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle	
ncendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare	
Adempimenti	(15) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autom	ezzo deve
	essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 lavoro)	
Documenti	(13) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/0 comma 10	
	(14) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione del stesse	

Mezzo: MZ6 - Autocarro con cassone ribaltabile (16) (17) (18) Rumore: 78 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata	
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata	

Mezzo: MZ6 -	Autocarro con cassone ribaltabile (16) (17) (18)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione	
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di	
	transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in	
Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del	prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico	
cassone	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato	
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da	
	altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone	
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	
Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa	
	Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato	
Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati	
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro	
Inquinamento ambientale per polverosità	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni	
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa	
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare	
Adempimenti	(18) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autom essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 lavoro)	del M. del
Documenti	(16) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/0	

Mezzo:	MZ6 - Autoc	arro con cassone ribaltabile (16) (17) (18)	Rumore: 78 dB
		comma 10	
	(17)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere t vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall	
		stesse	untima registrazione dene vermene

Mezzo: MZ7	- Autocarro con cassone ribaltabile (19) (20) (21) Rumore: 75	3 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento dei mezz	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata	
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata	
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote	
Investimento di	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta	
persone, mezzi e	visibilità di tutta la zona di azione	
attrezzature nelle		
movimentazioni		
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le	
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,	
	attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con	
	personale a terra	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di	
	transito predisposte	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in	
	prossimità dei posti di lavoro	
Schiacciamento delle	Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di	
persone per guasto al	scarico	
pistone idraulico del		
cassone		
0 1 . 1 111 1. 11	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato	
Caduta dall'alto di	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a	
persone	mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da	
	altra persona	
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta	
	dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)	
7. d. 4. d. 111.14. d.:	Non trasportare persone all'interno del cassone	
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	
scarico	avvenine considerando il peso, i nigornoro e il baricendo del carico	
Lesioni dorso-lombari	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi	
per i lavoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di	
per i iavoratori	difficile presa	
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere	
	frequentemente turnato	
Investimento per	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla	
caduta del materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati	
addia dei illatellate	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e	
	comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta	
	in ogni fase di lavoro	
Inquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il	
ambientale per	materiale o coprendolo con teloni	
oolverosità	materiale o coprendoto con terom	
Malfunzionamento dei	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di	
randizionamento dei	i mezzi di trasporto devono essere dotta di idonei dispositivi di menatura e di	

Mezzo: MZ7 -	Autocarro con cassone ribaltabile (19) (20) (21)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
dispositivi frenanti o di	segnalazione acustica e luminosa	
segnalazione		
dell'automezzo		
Danneggiamento alla	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e	
viabilità	in tal caso bisogna provvedere a pulirle	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare	
Adempimenti	21) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve	
	essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 lavoro)	del M. del
Documenti	(19) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e in D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	(20) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	

Mezzo: MZ8 -	Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (22) (23) Rumore: 87	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Rumore (24)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori
	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	
Urti, colpi, impatti e compressioni		Guanti
		Indumenti di protezione
Contatto con linee elettriche aeree	Nella zona di lavoro non ci devono essere linee elettriche che possano interferire con la manovra	
Scivolamenti, cadute a	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di
livello		sicurezza
Inalazione di polveri,		Maschera con
fibre		filtro adatto
Contatto con oli		Guanti
minerali e derivati		
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
	Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti	
	Effettuare i depositi in maniera stabile	
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro	
	Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina	
	Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi	
	Usare gli stabilizzatori ove presenti	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare	
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari	
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore	
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta	
persone, mezzi e	la zona di azione	
attrezzature nelle		
movimentazioni		
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia	
	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il	
	dispositivo di blocco dei comandi	
	Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra,	

Mezzo: MZ8	- Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (22) (23)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con	
	personale a terra	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte	
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti	
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro	
Sorveglianza sanitaria	(24) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopors obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	si a visita medica
Documenti	(22) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e in D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	(23) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	

Mezzo: MZ9 -	MZ9 - Pala meccanica (25) (26) Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Rumore (27) (28)		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione	
	del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	
Scivolamenti, cadute a	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di
livello		sicurezza
Inalazione di polveri,		Maschera con
fibre		filtro adatto
Contatto con oli		Guanti
minerali e derivati		
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
	Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti	
	Effettuare i depositi in maniera stabile	
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro	
	Durante gli spostamenti abbassare il braccio	
	Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare	
Contatto con linee	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti	
elettriche aeree	elettrici con parti attive non protette	
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta	
persone, mezzi e	la zona di azione	
attrezzature nelle		
movimentazioni		
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia	
	rimetieria in marcia	

Mezzo: MZ9	- Pala meccanica (25) (26)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con	
	personale a terra	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,	
	attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale	
	addetto ai lavori	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di	
	transito predisposte	
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere	
	funzionanti	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti	
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in	
	prossimità dei posti di lavoro	
Caduta di persona	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari	
dall'alto		
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore	
Schiacciamento del	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza	
manovratore per		
ribaltamento della pala		
Sorveglianza sanitaria	(28) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico com	petente;
	D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII	
Segnaletica	(27) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(25) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve	
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 A	rt. 71
	comma 10	
	(26) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'au	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle v	erifiche
	stesse	

Mezzo: MZ10 - Pala meccanica (29) (30) Rumore: 88 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Rumore (31)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore	Otoprotettori
	o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	
Scivolamenti, cadute a	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di
livello		sicurezza
Inalazione di polveri,		Maschera con
fibre		filtro adatto
Contatto con oli		Guanti
minerali e derivati		
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o	
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente	
	Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti	
	Effettuare i depositi in maniera stabile	
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro	
	Durante gli spostamenti abbassare il braccio	
	Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare	
Contatto con linee	Nella zona di lavoro le linee elettriche non devono interferire con la manovra	
elettriche aeree		
Investimento di	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta	

Mezzo: MZ10	- Pala meccanica (29) (30)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
persone, mezzi e	la zona di azione	
attrezzature nelle		
movimentazioni		
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata	
	rimetterla in marcia	
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con	
	personale a terra	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,	
	attrezzature di lavoro, ecc.)	
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di	
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato	
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale	
	addetto ai lavori	
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di	
	transito predisposte	
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere	
	funzionanti	
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti	
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza	
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro	
Caduta di persona	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari	
dall'alto		
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore	
Schiacciamento del	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza	
manovratore per		
ribaltamento della pala		
Sorveglianza sanitaria	(31) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopore	si a visita medica
	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
Documenti	(29) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l	'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e in	
	D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	_
	(30) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	

2.4.2) ATTREZZATURE

Attrezzatura: AT1	Avvitatore elettrico (1) (2)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Jrti, colpi, impatti,	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro	
ompressioni		
		Calzature di
		sicurezza;
		Guanti
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
olgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Proiezione di materiali	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	
		Occhiali o
		visiere
Oocumenti	(1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	elle verifiche
	stesse.	
	(2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura d
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3.	59 Art. 35

Attrezzatura: AT2 - Avvitatore elettrico (3) (4)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Urti, colpi, impatti, compressioni	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro	
		Scarpe di
		sicurezza
		Guanti

Attrezzatura: AT2	- Avvitatore elettrico (3) (4)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
olgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Proiezione di materiali	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	
		Occhiali
Documenti	(3) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	
	(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo d accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/comma 10	

Attrezzatura: AT3 - Avvitatore elettrico (5) (6)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Urti, colpi, impatti, compressioni	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro	
		Calzature di
		sicurezza;
		Guanti
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	

Attrezzatura: AT3 -	Avvitatore elettrico (5) (6)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Proiezione di materiali	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	
	•	Occhiali o visiere
Documenti	(5) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
ocument.	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de stesse.	
	(6) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura d
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3.	59 Art. 35

Attrezzatura: AT4 -	Avvitatore pneumatico (7) (8)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Rumore (9) (10)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	o il 92 o la valutazione	
		Cuffie o tappi auricolari	
Proiezione di schegge e	Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul		
frammenti di materiali	compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi,		
	valvole), quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori, ecc. devono essere integre e		
	funzionanti		
Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non		
	improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in		
	genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo		
	Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi		
	Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa		
	Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri		
	ed in modo che non subiscano danneggiamenti;		
	Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti;		
	Non disporle su superfici sporche di oli o grassi		
	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione,		
	giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche		
	con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a		

Attrezzatura: AT4 -	Avvitatore pneumatico (7) (8)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	baionetta	
	La strumentazione deve essere integra e funzionante	
	Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato	
	Tenere sotto controllo i manometri	
	Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso	
Intralcio ad altre lavorazioni	Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni	
	A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino	
Investimento da tubazioni d'aria compressa	Tubazioni perfettamente funzionanti	
I	Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta	
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)	
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Adempimenti	(10) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	•
Sorveglianza sanitaria	(9) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
Documenti	(7) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de stesse.	
	 Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l lavoro ovunque questa siano utilizzata. ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35 	

Attrezzatura: AT5 - Battipalo a mazza cadente (11) (12)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento del	Il terreno e ove viene installata l'attrezzatura deve essere solido e stabile	
battipalo		
	Sistemare accuratamente il battipalo sul terreno ed assicurarlo ad esso	
Caduta dall'alto degli	Per l'accesso alla parte superiore del battipalo, se non è munito di scala a pioli con	
addetti	gabbia di sicurezza, usare imbracature di sicurezza con tenditori automatici e guide	
Caduta di materiali		Casco di
dall'alto		protezione
Rottura funi di		
sollevamento con		
caduta della mazza di		
percussione (13)		
Rottura del palo	Durante l'infissione il palo deve risultare verticale e la testa ben centrata sotto la	
	mazza	
Proiezione di	Applicare alla testa del palo una cuffia metallica con interposta guarnizione di resina	Occhiali
frammenti o schegge	sintetica armata, oppure legno, piombo, ecc	
		Maschera con
		filtro adatto
Rumore (14) (15)	Se possibile, usare battipali ad azione continua vibrante anziché a mazza cadente	
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	Otoprotettori
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
Sorveglianza sanitaria	(14) Gli operai esposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a	
	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA; D.LG	S. n. 277/91
Segnaletica	(15) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(11) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de	elle verifiche

Attrezzatura:	AT5 - Battip	alo a mazza cadente (11) (12)
		stesse
	(12)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di
		lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal
		D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	(13)	Verifica trimestrale funi di sollevamento del battipalo; D.M. 12/09/1959, art. 11

Attrezzatura: AT6	- Battipiastrelle (16) (17) Rumore: 94	l dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (18) (19)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi
		auricolari
Vibrazioni, scuotiment	Le macchini e le attrezzature devono essere usate usato i DPI previsti dal libretto	
	d'uso	
		Guanti imbottiti
		antivibrazioni
Urti, colpi, impatti,	Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione	
compressioni		
		Indumenti
		protettivi (tuta),
		calzature di
		sicurezza
Adempimenti	(19) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(18) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopos	rsi a visita medica
	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	

Attrezzatura:	AT6 - Battip	astrelle (16) (17)	Rumore: 94 dB
Documenti	(16) (17)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall' stesse. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verificiavoro ovunque questa siano utilizzata. ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.L.	l'altima registrazione delle verifiche ca deve accompagnare l'attrezzatura di

Attrezzatura: AT7 - Benna per calcestruzzo (per gru) (20) (21)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Caduta di materiale	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un			
dall'alto	dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda			
	l'apertura delle valvole di scarico			
Cesoiamento	La bocca di scarico non deve presentare parti taglienti			
Documenti	(20) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ell'autorità di		
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de	elle verifiche		
	stesse			
	(21) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo d	eve		
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/	/08 Art. 71		
	comma 10			

Attrezzatura: AT8 -	- Betoniera a bicchiere (22) (23) Rumore: 82	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto durante	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal	
e movimentazioni	produttore)	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	<u> </u>
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (24) (25)		

	Betoniera a bicchiere (22) (23)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.			
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione				
	del datore di lavoro				
	Informare e formare i lavoratori su rischi				
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori			
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla				
allergeni	scheda di sicurezza allegata				
		Maschera con			
		filtro adatto			
		Guanti			
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di				
con polveri, fibre	sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	3.6 1			
		Maschera cor			
		filtro adatto			
		Guanti			
Danni alle persone per	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili				
azionamento erroneo o					
accidentale					
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in				
	modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale				
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra				
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di				
intempestivo di	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina				
corrente	in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente				
sovracorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente				
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per				
intempestivo	l'uso dei fissaggi appositi				
Danni provocati da	li organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno				
organi di trasmissione	dell'involucro della macchina con:				
	apertura con uso di chiave o attrezzo				
	riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)				
	posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o				
D :	attrezzo				
Danni provocati da	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori,				
organi che partecipano	raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca				
alla lavorazione	solo mediante l'uso di attrezzo utensile				
	Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma				
~ .	seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante				
Cesoiamento,	Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono				
stritolamento	essere accecati				
Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni,				
per i lavoratori (26)	prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi				
	pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile				
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi				
Caduta di oggetti	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la				
dall'alto	caduta di materiali	1			
Sorveglianza sanitaria	(25) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma	1			
G 1.4	(26) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione				
Segnaletica	(24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato				
Documenti	(22) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de				
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de	elle verifiche			
	stesse				
	(23) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo d				

Attrezzatura: AT9 -	- Betoniera a bicchiere (27) (28) Rumore: 82 c		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		
folgorazione	attrezzature		
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in		
	tensione		
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare		
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia		
	presente a monte un interruttore di protezione		
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a		
	220 V		
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato		
	collegarli a terra		
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la		
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o		
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella		
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di		
	efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non		
	intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di		
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,		
	oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Rumore (29) (30)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione		
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		
		Cuffie o tappi	
		auricolari	
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazione prescritte dalla		
allergeni	scheda di sicurezza allegata	M 1 1	
		Maschera per la protezione delle	
		vie respiratorie,	
		guanti	
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di	10	
con polveri, fibre	sicurezza (maschera antipolvere, guanti)		
		Maschera	
		antipolvere,	
D ' 11		guanti	
Danni alle persone per azionamento erroneo o	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
azionamento erroneo o accidentale			
accidentate	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in		
	modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale		
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interuttore di		
intempestivo di	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina		

Attrezzatura: AT9 -	Betonie	era a bicchiere (27) (28)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
corrente	in mod	lo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
Sovraccorrenti	Interru	ttore magnetotermico o equivalente		
Spostamento	Posizio	onamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per		
intempestivo	l'uso d	ei fissaggi appositi		
Danni provocati da		gani di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno		
organi di trasmissione	dell'inv	volucro della macchina con:		
	• ape	ertura con uso di chiave o attrezzo		
	• ripa	aro mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)		
	• pos	sti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave		
	o a	ttrezzo		
Danni provocati da	Gli ele	menti mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori,		
organi che partecipano		atori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimuovibile dal bordo della		
alla lavorazione		solo mediante l'uso di attrezzo utensile		
		Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma		
		do le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante		
Cesoiamento,	_	Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono		
stritolamento		accecati		
Lesioni dorso lombari	Le mo	vimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in		
per i lavoratori (31)		prio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure		
Investimento persone		onare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi		
Caduta di oggetti		zare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza		
dall'alto		na di 3 m		
Adempimenti		Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Sorveglianza sanitaria		Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopors	si a visita medica	
		obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		
		Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione		
Documenti		Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de		
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	lle verifiche	
		stesse.		
		Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l	'attrezzatura di	
		lavoro ovunque questa siano utilizzata.	70.4.25	
		; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	99 Art. 35	

Attrezzatura: AT10	ttrezzatura: AT10 - Betoniera a bicchiere (32) (33) Rumore: 82	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto durante	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal	
le movimentazioni	produttore)	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	

Attrezzatura: AT10	- Betoniera a bicchiere (32) (33)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (34) (35)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi
		auricolari
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazione prescritte dalla	
allergeni	scheda di sicurezza allegata) / 1 1
		Maschera per la protezione delle
		vie respiratorie,
		guanti
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di	guanti
con polveri, fibre	sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	
F *** F ***	Section (Section Control of Contr	Maschera
		antipolvere,
		guanti
Danni alle persone per	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili	
azionamento erroneo o		
accidentale		
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in	
	modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale	
D:	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra	
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interuttore di	
intempestivo di	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina	
corrente Sovraccorrenti	in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente	
Spostamento	Interruttore magnetotermico o equivalente Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per	
intempestivo	l'uso dei fissaggi appositi	
Danni provocati da	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno	
organi di trasmissione	dell'involucro della macchina con:	
8	apertura con uso di chiave o attrezzo	
	• riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)	
	posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave	
	o attrezzo	
Danni provocati da	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori,	
organi che partecipano	raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimuovibile dal bordo della	
alla lavorazione	vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile	
	Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma	
	seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante	
Cesoiamento,	Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono	
stritolamento	essere accecati	
Lesioni dorso lombari	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in	
per i lavoratori (36)	equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi	
Caduta di oggetti	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza	
dall'alto	massima di 3 m	

Attrezzatura: AT10) - Beto	niera a bicchiere (32) (33) Rumore: 82 di	В
Adempimenti	(35)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(34)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi	a visita medica
		obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
	(36)	Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	
Documenti	(32)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell	l'autorità di
		vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione dell	le verifiche
		stesse.	
	(33)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	ttrezzatura di
		lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
		; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359	Art. 35

Attrezzatura: AT11	- Betoniera con benna di caricamento (37) (38) (39) Rumore: 82	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto durante	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal	
le movimentazioni	produttore)	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (40) (41)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
	act amore at invoice on D. Ego. 211171	Cuffie o tappi auricolari
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazione prescritte dalla	auricolari
allergeni	scheda di sicurezza allegata	
ancigoni	School of Sicurozza anegata	Maschera per la
		protezione delle
		vie respiratorie,
		guanti
		15 dania

Attrezzatura: AT11	- Betoniera con benna di caricamento (37) (38) (39)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di	
con polveri, fibre	sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	
		Maschera
		antipolvere,
		guanti
Contatto con organi in	Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di	
movimento	idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie,	
	tramoggie e coperture	
	Le parti laterali della betoniera devono essere protette con elementi pieni o con	
	traforati metallici	
	Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed altri) devono	
	essere protetti contro il contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee	
	protezioni	
	Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono	
	avere carter di protezione	
	Non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi	
	in movimento	
	Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti svolazzanti	
	Le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono essere	
lavorazioni	provviste di fine corsa automatico per l'arresto della benna nella posizione di	
	estremità superiore	
Riavvio o azionamento	Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di	
accidentale	alimentazione	
	Deve essere provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico (bobina di	
D'1. 14	sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete	
Ribaltamento	Quando la velocità del vento è superiore a 72 km/h ancorare la betoniera secondo	
C. J., 4: 44:	quanto previsto dal costruttore nel libretto delle istruzioni	
Caduta di oggetti	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	
dall'alto	massima di 3 m	Elmates
Lesioni dorso lombari	La marimantazioni di aggishi naganti incombuonti difficili da affamora a in	Elmetto
	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in	
per i lavoratori (42) Proiezione di getti e	equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure Durante l'uso della betoniera si devono adottare tutte le precauzioni affinche gli	Tuta di lavoro
schizzi	addetti non siano investiti da getti di materiali o schizzi	Tuta di lavoro
Adempimenti	(41) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(41) Segnalare la zona esposta a livello di funiolosta elevato (40) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopore	si a visita madica
Sor vegnanza samtaria	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	si a visita ilicuica
	(42) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	
Documenti	(37) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	
	stesse.	one verifiche
	(38) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l	'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	and obbattara at
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	59 Art. 35
	(39) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilita	
	della betoniera	, in summinu
	Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni"; Circ. n. 13 de	el 17.11.1980
·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Attrezzatura: AT12 - Cesoie (43) (44)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		
movimento			
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
Lesioni a parti del corpo,	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
anche per movimenti			
intempestivi			
Investimento e lesioni a non	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
addetti			

Attrezzatura: AT12	- Cesoie (43) (44)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere	
71	soggetto a caduta)	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
folgorazione	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da	
	impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto	
	con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o	
	disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un	
	interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno	
	di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è	
	vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore	
	d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo	
	conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da	
	consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una	
	regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare	
	che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli	
	o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Ustioni	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo	
Proiezione di schegge o parti	Condizioni della lama:	
dell'utensile	ben affilata e in condizioni di piena efficienza	
	• ben fissata all'utensile	
	Non sostituire la lama con l'apparecchio in movimento	
	Nel caso di bloccaggio della lama, fermare l'apparecchio, togliere la lama e controllare prima di	
	riprendere il lavoro	
Documenti	(43) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilar	za competente per
	un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse.	
	(44) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavo	ro ovunque questa
	siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	

Attrezzatura:	AT13	- Cesto	o per sollevamento (45) (46)	
Rischi			Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
		Non u	utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il sollevamento ai piani dei riali	
Documenti		(45)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	
		(46)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo d accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/comma 10	

Attrezzatura: A	T14 - Cest	o per sollevamento (47) (48)	
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Non mater	utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il sollevamento ai piani dei riali	
Documenti	(47)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de stesse.	
	(48)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l lavoro ovunque questa siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	

Attrezzatura: AT15	- Chiodatrice (49) (50)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Urti, colpi, impatti,	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro	
compressioni		
Elettrocuzione o		
folgorazione		
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature	
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato	
	l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un	
	trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di un interuttore di sicurezza e d'arresto	
	inserito nella carcassa	
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte	
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare	
	che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa) Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a	
	contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente	
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure	
	sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
	I cavi non devono intralciare il posto di lavoro	
Proiezione di materiali		
Documenti	(49) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ll'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione del stesse.	lle verifiche
	(50) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'	attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	9 Art. 35

Attrezzatura: AT16	- Chiodatrice (51) (52)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Urti, colpi, impatti, compressioni	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro	
Elettrocuzione o		
folgorazione		
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature	
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	

Attrezzatura: AT16	- Chiodatrice (51) (52)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato	
	l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un	
	trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio	
	220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte	
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare	
	che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)	
	Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a	
	contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente	
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
	I cavi non devono intralciare il posto di lavoro	
Proiezione di materiali	•	
Documenti	(51) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse	
	(52) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/ccomma 10	

Attrezzatura: AT17	- Clipper (53) (54) Rumore: 102	2 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	

Attrezzatura: AT17	- Clipper (53) (54)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (55) (56)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi
		auricolari
Caduta di oggetti	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza	
dall'alto	massima di 3 m	
		Elmetto
Lesioni dorso lombari	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in	
per i lavoratori (57)	equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interuttore di	
intempestivo di	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina	
corrente	in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente	
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per	
intempestivo	l'uso dei fissaggi appositi	
Punture, tagli,	Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia	
abrasioni, contusioni in		
varie parti del corpo		
	Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato	
	Illuminare a sufficienza l'area di lavoro	
	Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause	
	Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego	
	con la macchina scollegata elettricamente	
	Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto	
	Mantenere pieno il contenitore dell'acqua	
	Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	Guanti,
	indossare indumenti di corpo senza para svoiazzana	calzature di
		sicurezza,
		grembiule
		impermeabile
Scivolamenti, cadute a	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto	T
livello	and the second s	
Inalazione di polveri,	Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte dalla scheda di	
fibre	sicurezza per quel prodotto	
<u> </u>	r. r. r.	Maschera per la
		protezione delle
		vie respiratorie,
		guanti
Adempimenti	(56) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	10
Sorveglianza sanitaria	(55) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopor	si a visita medica
	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	u .isim inodica
	(57) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	
Documenti	(53) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d	ell'autorità di
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(, as taments to 11 - still one periodicine de ve essere tenuto a disposizione d	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione di	elle verifiche
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione d stesse.	elle verifiche
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione d stesse. (54) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	

Attrezzatura: AT17 - Clipper (53) (54) Rumore: 102 dB

lavoro ovunque questa siano utilizzata.

; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35

Attrezzatura: AT18	- Curvatubi motorizzato (58) (59)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
movimento		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Proiezione di materiali	Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo	
	Buona lubrificazione motore e elemento filettante	
	Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi	
Investimento da parti in	Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo da da piegare	
movimento		
Investimento e lesioni	Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta filettando	
di non addetti	Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro	
_	Non tenere le mani sul tubo mentre viene curvato	
movimento		
Documenti	(58) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	elle verifiche
	stesse.	
	(59) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	50 Aprt 25
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3:	07 A11. 33

	- Filettatrice (60) (61) Misure sicurezza utilizzo	DDI
Rischi		D.P.I.
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Movimenti	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
ntempestivi	serrata	
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
novimento		
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Proiezione di materiali	Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo	
	Buona lubrificazione motore e elemento filettante	
	Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi	
Investimento da parti in	Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo da da piegare	
movimento		
Ustioni	Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto	
	caldo	
Investimento e lesioni	Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro	
di non addetti	1	
Documenti	(60) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	
	stesse.	one veniment
	(61) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l	l'attrezzatura d
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	i atti ezzatura U
		50 Art 25
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 33	39 ΑΠ. 3 5

Rischi	Livellatrice ad elica (elicottero) (62) (63)	
MISCHI	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Rumore (64) (65)		
V	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione	
	del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Cesoiamento, stritolamento	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza	
	Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento	
1	Eseguire gii interventi di revisione e manatenzione a motore spento	Scarpe di
		sicurezza
		Guanti
Inalazione di gas	Areare gli ambienti ove viene utilizzata la macchina	
combusti		
-	Seguire le istruzioni della scheda di sicurezza fornita con il prodotto lavorato	
fibre		
		Maschera con
		filtro adatto
Elettrocuzione o F	Due a manuscripe and effective are supersistential manuscripe and accounting della	Guanti
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
macchine alimentate	attiezzature	
elettricamente)		
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
I	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
t	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
I	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
I	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
I	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
I	fuori del luogo conduttore ristretto	
Ι	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
I	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
I	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	Corrente ana presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
1.5	Non utilizzare la macchina in ambienti in prossimità di sostanze infiammabili	
	probliming of solution in minorial in probliming of solution inflammating	I
Incendio (per macchine N		
Incendio (per macchine on motore a scoppio)	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare	
Incendio (per macchine con motore a scoppio)	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un	

Attrezzatura: AT20	- Livellatrice ad elica (elicottero) (62) (63)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento della macchina	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
Sorveglianza sanitaria Segnaletica	 (65) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma (64) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 	1
Documenti	(62) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell' vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle stesse	
	(63) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/ccomma 10	

Attrezzatura: AT21	- Martello demolitore elettrico (66) (67)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
		Calzature di sicurezza;
		Guanti
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro	
	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati	Occhiali o visiera
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)	
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	

Attrezzatura:	AT21	- Mart	ello demolitore elettrico (66) (67)	
Rischi			Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
			nte alla presa)	
			e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
		- 1	e sporchi di oli o grassi	
			non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Contatto con or	gani in		sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del	
movimento			llo utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso	
			re la sostituzione con il martello in movimento	
			r di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
Lesioni a parti o	del		gnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
corpo		serrat	••	
			enere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
			nta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere	
			ato alle necessità della lavorazione	
			aso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e	
			ollarla prima di riprendere il lavoro	
Lesioni alle ma			tato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Rumore (68) (6	59)		marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
		del da	ttore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
				Cuffie o tappi
				auricolari
Proiezione di pe	olveri o	Durar	nte le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	
particelle				
				Mascherina
				antipolvere,
				occhiali o
				visiere
Vibrazioni		Devoi	no avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Guanti imbottiti
				antivibrazioni
Ustioni			occare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe	
			e molto caldo	
Adempimenti		(69)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sar	nitaria	(68)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopos	rsi a visita medica
			obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
Documenti		(66)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d	
			vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione d	lelle verifiche
			stesse.	
		(67)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
			lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
			; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3	359 Art. 35

Attrezzatura: AT22	- Martello demolitore elettrico (70) (71)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Urti, colpi, impatti,	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie	
compressioni		
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
		Scarpe di
		sicurezza
		Guanti
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati	Occhiali
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	

Attrezzatura:	AT22 - Martello demolitore elettrico (70) (71)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Contatto con organ	i in Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del	
movimento	martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso	
	Evitare la sostituzione con il martello in movimento	
	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
Lesioni a parti del	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
corpo	serrata	
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
	La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere	
	adeguato alle necessità della lavorazione	
	Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e	
	controllarla prima di riprendere il lavoro	
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Rumore (72) (73)		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione	
	del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Proiezione di poly particelle	eri o Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	-
*		Maschera con
		filtro adatto
		Occhiali
	Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Guanti contro le
Vibrazioni	Devono avere un monto numero di vibiazioni ai minuto inamicase sun donto	
Vibrazioni	Devollo avere dil ridotto fidilicio di violazioni di filmidio trasificisse sull'atomo	
Vibrazioni	Devollo avere un ridotto numero di viorazioni ai minuto trasinesse sun donio	aggressioni meccaniche

Attrezzatura: AT22 - Martello demolitore elettrico (70) (71)				
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
	essere	e molto caldo		
Sorveglianza sanitaria	(73)	Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma	1	
Segnaletica	(72)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Documenti	 (72) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato (70) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (71) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 		elle verifiche eve	

Attrezzatura: AT23	zzatura: AT23 - Molazza (74) (75) Rumore: 84		
Rischi	Rischi Misure sicurezza utilizzo		
	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal		
le movimentazioni	produttore)		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		
folgorazione	attrezzature		
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in		
	tensione		
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare		
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia		
	presente a monte un interruttore di protezione		
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la		
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o		
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti		
	fuori del luogo conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella		
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di		
	efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non		
	intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di		
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta		
	corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,		
	oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Rumore (76) (77)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione		
, , , ,	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		
	5	Cuffie o tappi auricolari	
Danni alle persone per	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
azionamento erroneo o			
accidentale			
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in		
	modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale		
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
		I.	

Attrezzatura: AT23	- Molazza (74) (75)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interuttore di	
intempestivo di	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina	
corrente	in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente	
Sovraccorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente	
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per	
intempestivo	l'uso dei fissaggi appositi	
Danni provocati da	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno	
organi di trasmissione	dell'involucro della macchina con:	
	apertura con uso di chiave o attrezzo	
	riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)	
	 posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo 	
Danni provocati da	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori,	
organi che partecipano	raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimuovibile dal bordo della	
alla lavorazione	vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile	
	Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma	
	seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante	
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazione prescritte dalla	
allergeni	scheda di sicurezza allegata	
		Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di	
con polveri, fibre	sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	
-		Maschera antipolvere, guanti
Lesioni dorso lombari	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in	
per i lavoratori (78)	equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi	
Caduta di oggetti	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza	
dall'alto	massima di 3 m	
		Elmetto
Adempimenti	(77) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(76) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopor	si a visita medica
	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
	(78) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	
Documenti	(74) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de stesse.	
	(75) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3.	59 Art. 35

Attrezzatura: AT24	C24 - Molazza (79) (80) Rumore: 84 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto durante	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal	
le movimentazioni	produttore)	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	

Rischi	- Molazza (79) (80) Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Rischi		D.P.1.
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (81) (82)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi
		auricolari
Danni alle persone per	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili	
azionamento erroneo o		
accidentale		
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in	
	modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale	
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra	
Riavvio per ritorno	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interuttore di	
intempestivo di	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina	
corrente	in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente	
Sovraccorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente	
Spostamento	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per	
intempestivo	l'uso dei fissaggi appositi	
Danni provocati da	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno	
organi di trasmissione	dell'involucro della macchina con:	
	apertura con uso di chiave o attrezzo	
	riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)	
	• posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave	
	o attrezzo	
Danni provocati da	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori,	
organi che partecipano	raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimuovibile dal bordo della	
alla lavorazione	vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile	
	Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma	
Danasiais es est	seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante	
Esposizione ad	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazione prescritte dalla	
allergeni	scheda di sicurezza allegata	Magalague
		Maschera per la
		protezione delle vie respiratorie,
		guanti
	1	Buann

Attrezzatura: AT24	- Molazza (79) (80)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Inalazione e contatto	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di	
con polveri, fibre	sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	
		Maschera
		antipolvere,
		guanti
Lesioni dorso lombari	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in	
per i lavoratori (83)	equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi	
Caduta di oggetti	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza	
dall'alto	massima di 3 m	
		Elmetto
Adempimenti	(82) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(81) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopor	si a visita medica
	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
	(83) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	
Documenti	(79) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	elle verifiche
	stesse.	
	(80) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3:	59 Art. 35

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Rumore (86) (87)		
, , , ,	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione	
	del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Γagli, abrasioni, ustioni		
	Sull'attrezzatura deve essere presente il dispositivo di funzionamento "uomo	
	presente"	
	Non manomettere le protezioni	
	L'attrezzatura deve avere un dispositivo di protezione efficace per le mani	
	Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro	
	Eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a macchina ferma	
	La catena deve essere costantemente lubrificata	
	Gli organi lavoratori e potenzialmente caldi devo avere le protezioni di sicurezza	Guanti
Inalazione di gas di	Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano da postazioni di	
scarico	lavoro	
Proiezione di materiali	La catena deve lavorare secondo quanto previsto dal libretto d'uso fornito dal	Occhiali
	produttore	
Investimento per	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di
caduta di materiali		protezione
Incendio	Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare	
	Dopo l'uso chiudere il rubinetto del carburante	
Scivolamento, caduta		Scarpe di
		sicurezza
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	
Sorveglianza sanitaria	(87) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma	. 1
Segnaletica	(86) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(84) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione d	lelle verifiche
	stesse	
	(85) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo	
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81 comma 10	1/08 Art. 71

Attrezzatura:	Attrezzatura: AT26 - Pinza pressacavo		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Lesioni alle mani		L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI	Guanti

Attrezzatura: AT27 - Pinza pressacavo				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Lesioni alle mani	L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI	Guanti		

Attrezzatura: AT28	- Polifusore (88) (89)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
olgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
movimento		
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Investimento e lesioni	Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta filettando	
li non addetti	Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro	
Ustioni	Evitare il contatto con la piastra del polifusore in fase di riscaldamento	
Documenti	(88) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d	ell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione d	
	stesse.	
	(89) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura d
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3	

Attrezzatura: AT29	- Pompa idrica (90) (91)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Scivolamento, caduta		Scarpe di
		sicurezza
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa	
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Annegamento	Durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua	
Movimentazione	Per l'installazione di pompe di peso eccessivo utilizzare un apparecchio di	
manuale dei carichi	sollevamento	
Punture, tagli,		Guanti
abrasioni		
		Indumenti di
		protezione
		Stivali di
	Cli addatti davona utiliznama i DDIitti	sicurezza
Documenti	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	all'autorità di
Documenti	(90) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de ctassa.	
	stesse (01) Un documento attactanta l'asacuzione dell'ultima varifica deva accompagnara l'	l'attrazzatura di
	(91) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e in	
	D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	icgraio dai
	2.26. ragono 1777 n. 337 m. 33	

Attrezzatura: AT30	ttrezzatura: AT30 - Saldatrice elettrica (92) (93)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Elettrocuzione o			
folgorazione			

Attrezzatura: A'	Γ30 - Saldatrice elettrica (92) (93)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature	
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
	attrezzature	
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato	
	l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un	
	trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio	
	220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di un interruttore di sicurezza e d'arresto	
	inserito nella carcassa	
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte	
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'attrezzatura al quadro di distribuzione	
	controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)	
	Non utilizzare l'attrezzatura sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a	
	contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente	
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure	
	sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
	Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica	
	La pinza portaelettrodo deve essere integra ed in buono stato	
	I cavi non devono intralciare il posto di lavoro	
Inalazione di gas,	In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di	
vapori	aspirazione fumi e/o ventilazione	
Radiazioni (non	Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura	Maschera con
ionizzanti)		filtro adatto
Calore		Guanti
Incendio, scoppio	Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili	Indumenti di
. 11	•	protezione
Documenti	(92) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione di stesse	ell'autorità di
	(93) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e in	
	D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	<u> </u>

Attrezzatura: AT31 - Sbobinatrice elettrica (94) (95)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	

Attrezzatura: AT31	- Sbobinatrice elettrica (94) (95)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa	
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito	
Documenti	(94) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ll'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de	
	stesse	
	(95) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'	attrezzatura d
	lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e int	
	D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	

Attrezzatura: AT32	Attrezzatura: AT32 - Sbobinatrice elettrica (96) (97)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	·
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	

Attrezzatura: AT32 - Sbobinatrice elettrica (96) (97)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito	
Documenti	(96) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione del	le verifiche
	stesse.	
	(97) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	9 Art. 35

Attrezzatura: AT33	- Sbobinatrice elettrica (98) (99)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare	
	che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
Investimento e lesioni a non addetti	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere	

Attrezzatura: AT33 - Sbobinatrice elettrica (98) (99)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	soggetto a caduta)	
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito	
Documenti	(98) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilar un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse.	nza competente per
	(99) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavo siano utilizzata.	oro ovunque questa
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	

Attrezzatura: AT34 - Sbobinatrice manuale (100) (101)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Investimento di non	Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre postazioni di lavoro	
addetti		
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito	
Documenti	(100) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ll'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	lle verifiche
	stesse.	
	(101) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'	'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	9 Art. 35

Attrezzatura: AT35 - Sbobinatrice manuale (102) (103)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Investimento di non addetti	Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre postazioni di lavoro	
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito	
Documenti	 (102) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse (103) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e int D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 	elle verifiche 'attrezzatura di

Attrezzatura: AT36	- Sbobinatrice manuale (104) (105)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Investimento di non addetti	Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre postazioni di lavoro	
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito	
Documenti	(104) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanz un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse.	za competente per
	 (105) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavor siano utilizzata. ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 	ro ovunque questa

Attrezzatura: AT37 - Scale doppie (106) (107)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento	Gli appoggi inferiore e susperiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale	
	Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra persona	
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa	
	Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: resistenza pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) altezza massima 5 metri dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura oltre il limite prefissato dal	
	fabbricante dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti La scala deve avere:	
	 ogni elemento in ottimo stato di conservazione i dispositivi antisdrucciolevi all'estrmità inferiore dei due montanti in buono stato 	
Elettrocuzione	Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti elettrici	

Attrezzatura: AT37 - Scale doppie (106) (107)		
Misure sicurezza utilizzo D.P.I.		
Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o		
assicurati in modo da impedirne la caduta		
(106) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse.		
 (107) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 		

Attrezzatura: AT38	- Scale doppie (108) (109)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto per	Gli appoggi inferiore e susperiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da	
rottura, scivolamento o	preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso	
ribaltamento	tale	
	Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere	
	al piede da altra persona	
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della	
	scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa	
	Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:	
	• resistenza	
	• pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di	
	legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno	
	intermedio per quelle lunghe più di 4 metri)	
	altezza massima 5 metri	
	• dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura oltre il	
	limite prefissato dal fabbricante	
	dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti	
	La scala deve avere:	
	ogni elemento in ottimo stato di conservazione	
	• i dispositivi antisdrucciolevi all'estrmità inferiore dei due montanti in buono	
	stato	
Elettrocuzione	Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti elettrici	
_	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro	
dall'alto	apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	
Documenti	(108) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione del	le verifiche
	stesse.	
	(109) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	0.4 25
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359	9 Art. 35

Attrezzatura: AT39	- Scale semplici portatili (110) (111)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto per	La scala deve avere:	
rottura, scivolamento o	ogni elemento in ottimo stato di conservazione	
ribaltamento	• i dispositivi antisdrucciolevi all'estrmità inferiore dei due montanti in buono stato	
	Il piede della scala deve essere posizionato ad 1/4 della lunghezza totale della scala	
	Gli appoggi inferiore e susperiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da	
	preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale	
	Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere	
	al piede da altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi,	
	graffe di ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati	
	sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate	
	Se la scala serve ad accedere ad un piano, la sua lunghezza deve essere tale che i	
	montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al	
	prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta di ferro o	

Attrezzatura: AT39	- Scale semplici portatili (110) (111)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	sistemi equivalenti	
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della	
	scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa	
	Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili:	
	• resistenza	
	• pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di	
	legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno	
	intermedio per quelle lunghe più di 4 metri)	
	dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti	
	• sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono	
	pericoli per le condizioni di stabilità della scala)	
	Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scale più	
	lunghe;	
	Vietare l'uso della scala semplice per attività su impianti o linee elettriche	
Ferite a terzi per caduta		
dall'alto du materiali	apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	
Documenti	(110) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione del	le verifiche
	stesse.	
	(111) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	2.4 . 2.5
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359	9 Art. 35

Attrezzatura: AT40	- Scanalatore (112) (113) Rumore: 97	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Proiezione di polveri o	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	
particelle		
		Calzature di
		sicurezza,
		indumenti
		protettivi (tuta),
		occhiali o
		visiera,
		maschera
		antipolvere
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
corpo, anche per		
movimenti intempestivi		
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
	serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Non battere mai sul disco e tenerlo pulito	
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	

	- Scanalatore (112) (113)	DDI
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Ustioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione	
Rumore (114) (115)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Cuffic a tomni
		Cuffie o tappi auricolari
Duningiana di manti	Don la costituzione del disse utilizzane cele eli ettroggi emmennisti	auricoiari
Proiezione di parti della macchina	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati	
della illacciilla	Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione l'utensile, provare a mano il libero	
Adempimenti	movimento del disco stesso	
Sorveglianza sanitaria	(115) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	ai a riigita madia
ooi vegnanza sannaria	(114) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopor	si a visita illedica
Documenti	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	all'autorità di
Document	(112) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dell'altima registrazione di	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	ene vermene
	stesse. (113) Un documento ettectente l'accepzione dell'ultime verifice deve accompagnere.	l'attrozzatura di
	(113) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	i attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	50 Art 25
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3.	39 AII. 33

Attrezzatura: AT41	attrezzatura: AT41 - Sega circolare (116) (117) Rumore: 93 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta dall'alto durante	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il sollevamento e il trasporto	
le movimentazioni	(modalità dettate dal produttore)	
Danni alle persone per	I comandi della macchina sono facilmente azionabili e individuabili	
azionamento erroneo o		
accidentale		
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra costituito e montato in	
	modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale	
	Comando di arresto di emergenza funzionante	
Riavvio della macchina	Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima tensione o equivalente	
per ritorno		
intempestivo di		

Attrezzatura: AT41	- Sega circolare (116) (117)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
corrente		
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
<u> </u>	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Spostamento	L'attrezzatura deve essere fissata in modo stabile seguendo le istruzioni del	
ntempestivo	produttore	
Danni provocati da	Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili mediante protezioni fisse o, quando	
organi di trasmissione	e dove è necessario l'accesso frequente, con protezioni mobili interbloccate	
rgam or trasmissione	Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	
Danni da organo	La parte della lama della sega che si trova sotto la tavola è protetta con un riparo	
avoratore (lama) (118)	fisso: qualsiasi apertura nel riparo necessaria per la manutenzione o per il cambio	
avoratore (fama) (118)	della lama è interbloccata con il movimento della lama	
	La parte di lama della sega che sporge sopra la tavola è provvista di un riparo	
	regolabile che permette il passaggio del pezzo da lavorare. Il riparo è	
	sufficientemente rigido in modo da non venire facilmente a contatto con la lama. I	
	bordi del riparo ove avviene l'ingresso e l'uscita del pezzo da lavorare presentano un	
	invito per permettere il sollevamento del riparo stesso e impedire così	
	l'inceppamento del pezzo, qualora di dimensioni irregolari	
	Il riparo non può essere rimosso dalla macchina se non con l'uso di un utensile	
	La macchina è dotata di una guida longitudinale di dimensioni sufficienti a guidare i	
	pezzi nel taglio in lungo o di due guide distinte	
	Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della macchina per il taglio di pezzi	
	piccoli	
	La macchina è dotata di mezzi per realizzare il taglio di cunei; può essere dotata di	
	un dispositivo combinato con la guida trasversale che permetta il taglio di cunei con	
	diverse angolature	
Caduta dei pezzi in	Le dimensioni della tavola della macchina sono sufficienti a sostenere il pezzo da	Scarpe di
avorazione	lavorare	sicurezza

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Inalazione di polveri	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	
	A	Scarpe di
		sicurezza
		Indumenti di
		protezione
Proiezione di schegge	Nel manuale di istruzioni viene indicata la gamma di diametri e spessori di lama da	
per danneggiamento	impiegare, ed è data una guida per la scelta del corretto coltello divisore	
della lama per errata		
scelta		
Proiezione di schegge	Gli addetti devono indossare i DPI prescritti	Occhiali
(118)		
Rumore (119) (120)		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione	
	del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti		
Investimento per	Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la	
caduta di oggetti	caduta di materiali	
dall'alto		
Scivolamenti, cadute a	Mantenere l'area di lavoro sgombra	
ivello		
Sorveglianza sanitaria	(120) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma	1
Segnaletica	(118) Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 81/08	
	(119) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Documenti	(116) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione d	elle verifiche
	stesse	
	(117) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo d	
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81	/08 Art. 71
	comma 10	

Attrezzatura: AT42	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (121) (122)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Movimenti	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
intempestivi e lesioni a	serrata	
parti del corpo		
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
Punture, tagli,		
abrasioni		
	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire	
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie	
	Eseguire il lavoro in posizione stabile	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
		Calzature di
		sicurezza
		Indumenti
		protettivi
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
corpo, anche per		
movimenti intempestivi		
	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	

Attrezzatura: AT42	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (121) (122)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Non battere mai sul disco e tenerlo pulito	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Investimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti	T	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Rumore (123) (124)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
`	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
	5	Cuffie o tappi
		auricolari
Ustioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione	
Proiezione di polveri o	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	
particelle		
=		Calzature di
		sicurezza,
		indumenti
		protettivi (tuta),
		protettivi (tata),
		occhiali o
		occhiali o
		occhiali o visiera,
Proiezione di schegge	Rispetto delle seguenti condizioni:	occhiali o visiera, maschera
Proiezione di schegge o parti dell'utensile	Rispetto delle seguenti condizioni: • utensile appropriato alla lavorazione	occhiali o visiera, maschera

Attrezzatura: AT42	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (121) (122)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	• ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri	
	materiali	
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione	
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati	
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile	
	Le protezioni del disco devono essere integre	
	Non manomettere la protezione del disco	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Occhiali o
		visiera;
		Calzature di
		sicurezza;
		Indumenti
		protettivi (tuta)
Adempimenti	(124) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(123) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopor obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	si a visita medica
Documenti	(121) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	ell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	elle verifiche
	stesse.	
	(122) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3:	59 Art. 35

	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (125) (126)	D.D.I.
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Movimenti	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
ntempestivi e lesioni a	serrata	
parti del corpo		
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
Punture, tagli,		
ıbrasioni		
	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire	
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie	
	Eseguire il lavoro in posizione stabile	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
		Scarpe di
		sicurezza
		Indumenti di
		protezione
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
corpo, anche per		
movimenti intempestivi		
	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Non battere mai sul disco e tenerlo pulito	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
Colgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	

Attrezzatura: AT4	3 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (125) (126)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
nvestimento e lesioni non addetti	a Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Rumore (127) (128)		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Jstioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione	
Proiezione di polveri o particelle	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	
		Scarpe di
		sicurezza Indumenti di
		protezione
Proiezione di schegge	Rispetto delle seguenti condizioni:	protezione
parti dell'utensile	respecto delle seguenti condizioni.	
	· utensile appropriato alla lavorazione	
	in condizione di piena efficienza	
	ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri	
	materiali	
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione	
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati	
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile	
	Le protezioni del disco devono essere integre	
	Non manomettere la protezione del disco	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con
		filtro adatto
		Occhiali
		Indumenti di

Attrezzatura: AT43 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (125) (126)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
		protezione		
Sorveglianza sanitaria	(128) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma	1		
Segnaletica	(127) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			
Documenti	 127) Segnalare la zona esposta a livello di fulliforostia elevato 125) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse 126) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 			

Attrezzatura: AT44	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (129) (130)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Movimenti	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
ntempestivi e lesioni a	serrata	
parti del corpo		
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
Punture, tagli,		
abrasioni		
	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire	
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie	
	Eseguire il lavoro in posizione stabile	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
		Calzature di
		sicurezza
		Indumenti
		protettivi
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
corpo, anche per		
movimenti intempestivi		
	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
	Non battere mai sul disco e tenerlo pulito	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	

	- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (129) (130) Misure sicurezza utilizzo	DDI
Rischi		D.P.I.
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
nvestimento e lesioni a on addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)	
Rumore (131) (132)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Cuffie o tappi
		auricolari
Jstioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione	
Proiezione di polveri o articelle	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	
		Calzature di
		sicurezza, indumenti protettivi (tuta)
		occhiali o visiera, maschera
		antipolvere
Proiezione di schegge	Rispetto delle seguenti condizioni:	
parti dell'utensile	utensile appropriato alla lavorazione	
	in condizione di piena efficienza	
	ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri materiali	
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione	
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati	
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile	
	Le protezioni del disco devono essere integre	
	Non manomettere la protezione del disco	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Occhiali o
		visiera;
		Calzature di
		sicurezza;
		Indumenti
Adempimenti	(132) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	protettivi (tuta)
forveglianza sanitaria	(131) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopos	rsi a visita medio
Documenti	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	المااامينومينوكا
Joeunienti	(129) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione di stesse.	
	(130) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	

Attrezzatura: AT45	5 - Tagliapiastrelle (133) (134)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Rumore (135) (136)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi
		auricolari
Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	
* • • • • • •		Elmetto
Lesioni dorso lombari per i lavoratori (137)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	
Scivolamenti, cadute a livello	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto	
		Calzature di sicurezza
Punture, tagli, abrasioni, contusioni	La macchina deve essere dotata delle protezioni di sicurezze integre e funzionanti	Guanti
	I dispositivi di avvio devono essere funzionanti	
Inalazione e contatto con polveri, fibre	Sotto il piano di lavoro deve essere presente una vasca con l'acqua	
Adempimenti	(136) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	
Sorveglianza sanitaria	(135) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopos obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	rsi a visita medica
	(137) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	
Documenti	(133) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione di stesse.	

Attrezzatura:	AT45 - Tagliapiastrelle (133) (134)
	(134) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.
	D Los 626/1994 come modificato e integrato dal D Los 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35

Attrezzatura: AT46	- Tester (138) (139)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Elettrocuzione degli		Guanti
addetti		dielettrici
	Utilizzare attrezzature a norma	
Urti, colpi, impatti,		
compressioni, punture,		
tagli e abrasioni		
	Impugnare saldamente l'utensile	
	Assumere una posizione corretta e stabile	
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile	
	Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta	
	dall'alto	
	L'utensile non deve essere deteriorato	
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature e siano ben fissati	
Tagli, abrasioni		
Documenti	(138) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d	ell'autorità di
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	elle verifiche
	stesse.	
	(139) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3.	59 Art. 35

Attrezzatura: AT47	- Trapano (140) (141)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
movimento		
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	

Attrezzatura: AT47	- Trapano (140) (141)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Proiezione di schegge	Punte sempre ben affilate	Occhiali o visiera
Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
*	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili	
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)	
Lesioni alle mani	Non sostituire la punta con il trapano in movimento	
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Rumore (142) (143)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi auricolari
Adempimenti Sorveglianza sanitaria	 (143) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (142) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopos 	rei a vicita madica
Sor vegnunzu sumannu	obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	
Documenti	(140) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione d stesse.	
	(141) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3	59 Art. 35

Attrezzatura: AT48	- Trapano (144) (145)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
movimento		
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	

Attrezzatura: AT48	- Trapano (144) (145)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamentodevono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
Proiezione di schegge	Punte sempre ben affilate	Occhiali o visiera
Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili	
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)	
Lesioni alle mani	Non sostituire la punta con il trapano in movimento	
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Rumore (146) (147)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	
		Cuffie o tappi auricolari
Adempimenti Sorveglianza sanitaria	 (147) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (146) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottopos obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA 	
Documenti	(144) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione d stesse.	
	 (145) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare lavoro ovunque questa siano utilizzata. ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3 	

Attrezzatura: AT49	- Trapano (148) (149)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Contatto con organi in	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato	
movimento		
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	

Attrezzatura: AT49	- Trapano (148) (149)	T
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato	
	collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione	
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non	
	intralciare il posto di lavoro	
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
D!		Occhiali
Proiezione di schegge	Punte sempre ben affilate	Occinan
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
corpo, anche per		
novimenti intempestivi		
	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili	
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e	
	serrata	
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
nvestimento e lesioni a	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti	Two operate in adjacenza a transiti o affic postazioni di favoro	
ion addetti	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Lesioni alle mani	Non sostituire la punta con il trapano in movimento	
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Rumore (150) (151)		
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione	
	del datore di lavoro	
	Informare e formare i lavoratori su rischi	
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori
Sorveglianza sanitaria	(151) Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma	
Segnaletica		1
Segnaleuca Documenti	(150) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	-111
DOCHINEIIII	(148) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
2004		11 '." 1
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de	elle verifiche
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de stesse (149) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de la controllo controll	

Attrezzatura: AT49 - Trapano (148) (149)

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 10

Attrezzatura: AT50	- Troncatrice (152) (153)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Riavvio della macchina	Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima tensione o equivalente	
per ritorno		
intempestivo di		
corrente		
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere	
Proiezione di schegge	Allontanare i non addetti dall'area di lavoro	
o parti dell'utensile		
	Condizioni della disco:	
	ben affilata e in condizioni di piena efficienza	
	• ben fissata all'utensile	
	Nel caso di bloccaggio del disco, fermare il disco, toglierlo e controllare prima di	Calzature di
	riprendere il lavoro	sicurezza
		Indumenti
		protettivi (tuta)
		Occhiali o
		visiera
Lesioni alle mani	Non sostituire il disco con il seghetto in movimento	
	Carter fisso che copre la metà superiore della lama e carter mobile sulla metà	
	inferiore	
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti
Lesioni a parti del	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	
corpo, anche per		
movimenti intempestivi		
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	
	Non indossare indumenti ampi o svolazzanti	
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro	
Elettrocuzione o	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	
folgorazione	attrezzature	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in	
	tensione	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia	
	presente a monte un interruttore di protezione	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a	
	220 V	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a	
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o	
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti	
	fuori del luogo conduttore ristretto	
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato dotato di interruttore incorporato nella	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza	
		1
_		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di	

Attrezzatura: AT50	- Troncatrice (152) (153)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate	
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di	
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta	
	corrente alla presa)	
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,	
	oppure sporchi di oli o grassi	
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	
non addetti		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
	quali può essere soggetto a caduta)	
Proiezione di schegge	Rispetto delle seguenti condizioni:	Occhiali o
o parti dell'utensile	montato sull'utensile appropriato alla lavorazione	visiera
	• in condizione di piena efficienza	
	• ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri	
	materiali	
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati	
Documenti	(152) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de	elle verifiche
	stesse.	
	(153) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare	l'attrezzatura di
	lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 3.	59 Art. 35

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute	
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili	
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni		
	Impugnare saldamente l'utensile	
	Assumere una posizione corretta e stabile	
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile	
	L'utensile non deve essere deteriorato	
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature	
	Il manico deve essere fissato in modo corretto	
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
		Elmetto
		Calzature di
		sicurezza
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera
Ferite a terzi per caduta	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o	
dall'alto	assicurati in modo da impedirne la caduta	
Documenti	 Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigila un periodo di cinque anni dall'altima registrazione delle verifiche stesse. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lav 	
	siano utilizzata. ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	

Attrezzatura: AT52 - Utensili ed attrezzature manuali (156) (157)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistich e, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute	
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili	
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni		
	Impugnare saldamente l'utensile	
	Assumere una posizione corretta e stabile	
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile	
	L'utensile non deve essere deteriorato	
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature	
	Il manico deve essere fissato in modo corretto	
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
	F	Elmetto
		Calzature di sicurezza
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	
Documenti	(156) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'altima registrazione de stesse.	elle verifiche
	(157) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare la lavoro ovunque questa siano utilizzata.	
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 35	19 AII. 33

Attrezzatura: AT53 - Utensili ed attrezzature manuali (158) (159)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti
		Scarpe di
		sicurezza
		Occhiali
		Otoprotettori
		Maschera con
		filtro adatto
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute	

Attrezzatura: AT53	- Utensili ed attrezzature manuali (158) (159)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
inalazioni di polveri		
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle	
	attrezzature	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;	
	Vietare l'uso improprio degli utensili;	
	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili	
Urti, colpi, impatti,		
compressioni, punture,		
tagli e abrasioni		
	Impugnare saldamente l'utensile	
	Assumere una posizione corretta e stabile	
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile	
	L'utensile non deve essere deteriorato	
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature	
	Il manico deve essere fissato in modo corretto	
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle	
	impugnature	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
		Casco di
		protezione
		Scarpe di
		sicurezza
Proiezione di schegge	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali
o materiali		
Ferite a terzi per caduta		
dall'alto	apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	
Documenti	(158) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione de	
	vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione de	elle verifiche
	stesse	
	(159) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l	
	lavoro ovunque questa siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e in	tegrato dal
	D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	

Attrezzatura: AT54	- Utensili ed attrezzature manuali (160) (161)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti
		Scarpe di sicurezza
		Occhiali
		Otoprotettori
		Maschera con filtro adatto
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute	
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili	
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	r	
-	Impugnare saldamente l'utensile	
	Assumere una posizione corretta e stabile	

Attrezzatura: AT54	- Utensili ed attrezzature manuali (160) (161)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile	
	L'utensile non deve essere deteriorato	
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature	
	Il manico deve essere fissato in modo corretto	
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature	
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti
		Casco di
		protezione
		Scarpe di
		sicurezza
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali
Ferite a terzi per caduta	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere	
dall'alto	tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	
Documenti	(160) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione d vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione d stesse	
	(161) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo e accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81 comma 10	

2.4.3) MATERIALI

Materiale: MT1 - Baracche di cantiere		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	
	Depositare le baracche di cantiere seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; profilati metallici ed i tralicci vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.		Guanti
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di sicurezza con puntale

Materiale: MT2 -	Carpenteria metallica	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione	
	Depositare le piastre o barre seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le piastre o barre vanno depositati in modo da evitare il	
	ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	Indossare i guanti	Guanti
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	
Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., della carpenteria metallica devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti	

Materiale: MT3 -	Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc.	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.	Guanti
	In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio	
	sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non	
	segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la	
	movimentazione manuale	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
		Scarpe di sicurezza
		con puntale
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti taglienti,		
sbrecciate, ecc.		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente	
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
Lesioni ai piedi per caduta di	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza
materiali		con puntale

Materiale: MT4	- Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc.	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.	Guanti
	In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per	
	instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano	
	parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento;	
	riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
		Scarpe di
		sicurezza con
		puntale
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti		
taglienti, sbrecciate,		
ecc.		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente	
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza con
		puntale

Materiale: MT5	- Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.	Guanti
	In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per	
	instabilità, ad esempio incrociando o sfalsando i rotoli; evitare che ci siano parti	
	taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad	
	altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
		Scarpe di
		sicurezza
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti		
taglienti, sbrecciate,		
ecc		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente	
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
Irritazione alla pelle		Scarpe di
		sicurezza
		Guanti
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza

Materiale: MT	5 - Cemento (1)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.	Guanti
	In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non rovini per instabilità, in	
	base alle dimensioni dei sacchi, impilarli in modo icrociato e sfalsato; evitare di	
	rompere i sacchi; in caso di rotture smaltire il prodotto se non utilizzato presso la	
	discarica di cantiere o il previsto punto di raccolta; evitare il sovraccaricamento della	
	pila; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione	
	manuale e riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione;	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
		Scarpe di
		sicurezza con
		puntale
Inquinante	Il materiale in eccedenza deve essere conferito in discariche autorizzate	
Irritante per la pelle	Non utilizzare guanti sporchi d'olio	Guanti e/o

Materiale: MT6 - Cemento (1)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
		crema protettiva
Irritante per le vie	Ventilare il locale di lavoro	Maschera
respiratorie		antipolvere
Documenti	(1) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT7 -	Conglomerato, eventualmente additivato (2)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Inalazione di vapori		Maschera con
		filtro adatto
	Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e	
	dotarsi dei relativi DPI previsti	
Lesioni alle mani o ad		Guanti contro le
altre parti del corpo per		aggressioni
contatto con sostanze		chimiche
corrosive, ecc. (Guanti		
contro le aggressioni		
chimiche, occhiali)		
		Occhiali
Irritazione alla pelle		Guanti contro le
		aggressioni
		chimiche
Documenti	(2) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT8 - Elementi in legno		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	
	Depositare gli elementi in legno seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; gli elementi in legno vanno depositati in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni alle mani	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti
Caduta di materiali,		Scarpe di
punture		sicurezza

Materiale: MT9 - Elementi in legno e superfici vetrate		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare elementi in legno, etc. secondo le disposizioni del responsabile; vanno	
	depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione	
	degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che	
	risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la	
	movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante	
	la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti
alle mani		
Caduta di materiali,		Scarpe di
punture		sicurezza

Materiale: N	T10 - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare elementi in legno, metallo e superfici vetrate secondo le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti;	

Materiale: MT10	- Elementi in legno, metallo e superfici vetrate	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI	
	previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti
alle mani		
Caduta di materiali,		Scarpe di
punture		sicurezza

Materiale: MT11 - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare elementi in legno, metallo e superfici vetrate secondo le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni alle mani		Guanti
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
Caduta di materiali, punture	*	Scarpe di sicurezza con
		suola imperforabile e puntale

Materiale: MT12	- Elementi in legno, metallo ecc	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare gli elementi in legno metallo, seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni alle mani	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti
Caduta di materiali, punture		Scarpe di sicurezza

Materiale:	- Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di amento) (3) (4) (5) (6)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di	
	integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali	
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le	
	caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante	
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o	
	impressa	
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia	
	superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o	
	subiscano pieghe anomale e strozzature	
	Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione	
	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da	
	movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni	
	atmosferiche, etc	
	Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in	
	modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco	
	 L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che	

	3 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di vamento) (3) (4) (5) (6)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica	
	In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati	
	devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti	
	Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere	
	danneggiati o deteriorati	
Caduta del carico per	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono	
rottura funi e ganci	ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di	
	torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	
	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa	
	Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e	
	possedere idoneo coefficiente di sicurezza	
Caduta del carico per	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste	
sfilamento funi	di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	
Adempimenti	(5) Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezionali; D.Lgs. 81/0 8, 11	8 Art. 71 comma
	(6) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il cod le norme di imbracatura	ice dei segnali e
Documenti	(3) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche qu	uali:
	 lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza f diametri delle fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII (4) I risultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devono essere riportati per is quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizio di vigilanza; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9 	ra loro di 6 critto e, almeno

Materiale: MT14 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (7) (8) (9) (10)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di		
	integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali		
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le		
	caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante		
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o		
	impressa		
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia		
	superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o		
	subiscano pieghe anomale e strozzature		
	Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione		
	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da		
	movimentare, dei punti di presa, del dipositivo di aggancio, delle condizioni		
	atmosferiche, etc.		
	Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in		
	modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco		
	L'uso degli accessori di sollevamento è riservato a lavoratori all'uopo incaricati		
	In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato deve		
	essere qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti		
	Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere		
	danneggiati o deteriorati		
Caduta del carico per	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono		

	4 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di vamento) (7) (8) (9) (10)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
rottura funi e ganci	ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	
	Le funi metalliche sono immesse sule mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa	
	Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza	
Caduta del carico per	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste	
sfilamento funi	di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	
Adempimenti	 (9) Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed accezionali; D.Lgs. 626/modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quate (10) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il cod 	er
	le norme di imbracatura	
Documenti	 (7) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche qui lo stato delle funi o catene: 	uali:
	 lo stato dei sistemi di ancoraggio; 	
	 lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tu modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una di 6 diametri delle fune;; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal 1999 n. 359 Art. 35 	distanza fra loro
	(8) Documento dove sono state annotate le verifiche deve essere tenuto a disposizi di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione messa fuori esercizio dell'attrezzatura; D.Lgs. 626/1994 come modificato e int D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies	o fino alla

	6 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di amento) (11) (12) (13) (14)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di	
	integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti	
	accidentali	
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le	
	caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante	
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o	
	impressa	
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia	
	superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o	
	subiscano pieghe anomale e strozzature	
	Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione	
	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da	
	movimentare, dei punti di presa, del dipositivo di aggancio, delle condizioni	
	atmosferiche, etc.	
	Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in	
	modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco	
	L'uso degli accessori di sollevamento è riservato a lavoratori all'uopo incaricati	
	In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato deve	
	essere qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti	
	Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere	
	danneggiati o deteriorati	
Caduta del carico per	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono	
rottura funi e ganci	ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di	
	torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione	

	5 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di ramento) (11) (12) (13) (14)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
	metallica totale della fune		
	Le funi metalliche sono immesse sule mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		
	Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza		
Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		
Adempimenti	 (13) Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed accezionali; D.Lgs. 626/modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quate (14) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il cod le norme di imbracatura 	er	
Documenti	 (11) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche que lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tu modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una di 6 diametri delle fune;; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal 1999 n. 359 Art. 35 	cati tutti allo stesso una distanza fra loro	
	(12) Documento dove sono state annotate le verifiche deve essere tenuto a disposizi di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione messa fuori esercizio dell'attrezzatura; D.Lgs. 626/1994 come modificato e int D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies	o fino alla	

Materiale: MT1	6 - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (15) (16) (17) (18)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di	
	integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti	
	accidentali	
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le	
	caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante	
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o	
	impressa	
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia	
	superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o	
	subiscano pieghe anomale e strozzature	
Caduta del carico per	Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione,	
rottura funi e ganci	salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto	
	alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di	
	almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.	
	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono	
	ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di	
	torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione	
	metallica totale della fune	
	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le	
	caratteristiche della fune stessa	
	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si	
	avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il	
	diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.	
	Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a	
	250 volte	
Caduta del carico per	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste	
sfilamento funi	di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei	

Materiale:	MT16 - Funi	e catene (apparecchi di sollevamento) (15) (16) (17) (18)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo D.P.I.		
	trefoli	e dei fili elementari.		
Adempimenti	(17)	I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettu		
		a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollev		
		b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di t		
		c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicu	•	
		inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale	e superiore a	
		10°; D.M. 12/09/59 Art. 11		
	(18)	Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il cod	lice dei segnali e	
		le norme di imbracatura		
Documenti	(15)	Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:		
		· lo stato delle funi o catene:		
		lo stato dei sistemi di ancoraggio;		
		lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti	allo stesso modo	
		con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza f diametri delle fune;	Fra loro di 6	
		l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio; D.Lgs. 8	21/02 Art 71	
		comma 11 - Allegato VII	51/00 AII. / I	
	(16)	Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavor	o (normalmente	
		è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento); D.M. 12/09/59 Art.	12	

Materiale: MT17 - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (19) (20) (21) (22)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali	
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante	
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa	
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature	
Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.	
	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	
	Le funi metalliche sono immesse sule mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa	
	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.	
Caduta del carico per	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste	

Materiale:	MT17 - Funi	e catene (apparecchi di sollevamento) (19) (20) (21) (22)	
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
sfilamento funi	1 -	piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento efoli e dei fili elementari.	
Adempimenti	(21)	I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettu a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollev b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di t c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicu inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzon 10°	vamento; razione; ırezza dei piani
	(22)	; D.M. 12/09/59 Art. 11 Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il cod le norme di imbracatura	
Documenti	(20)	 Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche q lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati ti modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una di 6 diametri delle fune; l'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio; D.L come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavor è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento); D.M. 12/09/59 Art. 	utti allo stesso distanza fra loro gs. 626/1994 o (normalmente

Materiale: MT18	- Intonaco a base di silicati (23)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate	
	Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Irritante per la pelle	Evitare il contatto con le parti del corpo	Guanti e/o crema protettiva, tuta completa protettiva impermeabile, stivali di gomma
Irritante per gli occhi	Evitare il contatto	Occhiali di protezione
Documenti	(23) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT19 - Lamiera in copponi autoportanti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
	Depositare la lamiera in copponi seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;		
	evitare il sovraccaricamento; la lamiera in copponi va depositata in modo da evitare		
	il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non		
	segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la		
	movimentazione.		
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani per		Guanti	
contatto con parti			

Materiale: MT19	- Lamiera in copponi autoportanti	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
taglienti, pungenti, ecc.		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	
Lesioni, tagli, abrasioni		Guanti
Lesioni ai piedi per	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza con
		puntale

Materiale: MT20	- Lattoneria in lamiera	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	
	Depositare la lattoneria in lamiera seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;	
	evitare il sovraccaricamento; la lattoneria in lamiera va depositata in modo da evitare	
	il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non	
	segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la	
	movimentazione.	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni, tagli, abrasioni		Guanti
Caduta di materiali,		Scarpe di
punture		sicurezza

Materiale: MT21	- Malta (24)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate	
	Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Irritante per la pelle		Guanti contro le
(per persone		aggressioni
predisposte ad allergie)		chimiche
Inalazione di polvere		Mascherine
		antipolvere
Documenti	(24) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT22	- Malta bastarda (25)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate	
	Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare	
	il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da	
	evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo	
	durante la movimentazione e gli spostamenti	
Irritazione alla pelle		Guanti contro le
		aggressioni
		chimiche
Irritante per la pelle		Guanti contro le
(per persone		aggressioni
predisposte ad allergie)		chimiche
Documenti	(25) Scheda/e di sicurezza	

Materiale:	MT23	- Malta bastarda (26)	
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
		Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche	
		autorizzate	
		Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare	

Materiale: MT23 - Malta bastarda (26)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da	
	evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo	
	durante la movimentazione e gli spostamenti	
Irritante per la pelle		Guanti contro le
(per persone		aggressioni
predisposte ad allergie)		chimiche
Irritazione alla pelle		Guanti contro le
		aggressioni
		chimiche
Documenti	(26) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT24	- Materiale isolante (27)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i pacchi o rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; i pacchi o rotoli vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i rotoli o pacchi vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	
Lesioni alle mani per contatto con parti pungenti, sbrecciate, ecc		Guanti
Inalazione di polveri o fumi nocivi durante il taglio		Maschera con filtro adatto
Documenti	(27) Scheda/e di sicurezza	1

Materiale: MT25 - Materiali edili in genere (laterizi,legnami,tubazioni pvc, plastiche, etc) (28)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.		Guanti
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza con puntale e a sfilamento rapido
Abrasioni, urti, compressioni		Guanti; Calzature di sicurezza
Documenti	(28) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT26	- Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza

Materiale: MT27	- Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc.	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno	
	depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e	
	dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i	
	pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare	
	per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti	
	per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti		
taglienti, sbrecciate,		
ecc.		
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza con
		puntale

Materiale: MT28 - Mattoni laterizi, pietrame, ecc		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza

Materiale: MT29	- Misto granulometrico	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito	
	Depositare il misto granulometrico seguendo le disposizione del responsabile; vanno	
	depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e	
	dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per	
	l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Inalazione di polveri		Mascherina
		antipolvere

Materiale: MT30	- Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc.	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno	
	depositati nei luoghi indicati al coperto e in modo da non impedire la circolazione	
	degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi;	
	non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli	
	addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate;	
	usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti		
taglienti, sbrecciate,		
ecc.		
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza con
		puntale

Materiale: MT31	- Rete elettrosaldata	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di	
	prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione	
	Depositare la rete d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare	
	il sovraccaricamento; la rete va depositata in modo da evitare il ribaltamento in	
	modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare	
	su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Escoriazioni e danni	Indossare i guanti	Guanti
alle mani per contatto		
con parti taglienti,		
pungenti, ecc		
Lesioni ai piedi per	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza
Lesioni ad altre parti	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su	
del corpo per contatto	transiti	
con parti taglienti,		
pungenti, ecc		
Investimento per	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., dei pacchi di rete	
caduta del materiale	devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando i legacci di	
durante le	confezionamento	
movimentazioni		

Materiale: MT32	2 - Sanitari	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno	
	depositati nei luoghi indicati al coperto e in modo da non impedire la circolazione	
	degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi;	
	non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli	
	addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate;	
	usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti		
taglienti, sbrecciate,		
ecc.		
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza con
		puntale e a
		sfilamento
		rapido
	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali	Scarpe di
		sicurezza con
		puntale e a
		sfilamento
		rapido

Materiale: MT33	3 - Silicone (29)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il	
	sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il	
	ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante	
	la movimentazione e gli spostamenti	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare	
	fiamme libere; ventilare i locali	
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato	
Inquinante	Smaltimento tramite impresa specializzata e autorizzata	
Irritante per la pelle e	Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali)	Maschera con
per le vie respiratorie		filtri adeguati

Materiale:	MT33 - Silicone (29)
Documenti	(29) Scheda/e di sicurezza

Materiale: MT34 - Silicone (30)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il	
	sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il	
	ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante	
	la movimentazione e gli spostamenti	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare	
	fiamme libere; ventilare i locali	
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato	
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	
Irritante per la pelle e	Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali)	Maschera con
per le vie respiratorie		filtro adatto
Documenti	(30) Scheda/e di sicurezza	•

Materiale: MT35	5 - Silicone (31)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il	
	sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il	
	ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante	
	la movimentazione e gli spostamenti	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare	
	fiamme libere; ventilare i locali	
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato	
Inquinante	Smaltimento tramite impresa specializzata e autorizzata	
Irritante per la pelle e	Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali)	Maschera con
per le vie respiratorie		filtri adeguati
Documenti	(31) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT36	- Termofluidi speciali (32)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il	
	sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il	
	ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante	
	la movimentazione e gli spostamenti	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare	
	fiamme libere; ventilare i locali	
Inquinante	Smaltimento tramite impresa specializzata e autorizzata	
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali	
Inalazione, contatto di	Rispettare le prescrizioni delle schede di sicurezza dei materiali	DPI previsti
polveri con la pelle,		dalla scheda di
ustioni o bruciature da		sicurezza del
contatto		materiale
Inalazione gas		Maschera con
refrigeranti		filtri adeguati
Documenti	(32) Scheda/e di sicurezza	

Materiale: MT3	7 - Terra, ghiaione misto in natura	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito	
	Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile;	
	vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli	
	uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti	
	per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	

Materiale: MT37 - Terra, ghiaione misto in natura		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto

Materiale: MT38 - Terra, ghiaione misto in natura		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito	
	Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile;	
	vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli	
	uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti	
	per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Inalazione di polveri		Maschera con
		filtro adatto

Materiale: MT39 - Tessuto non tessuto, tubi in PVC microfessurato, ghiaino		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	
	Depositare i materiali seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare oltre l'altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per contatto con parti		Guanti
taglienti, sbrecciate, ecc		

Materiale: MT40	- Travi, listelli, ecc. in legno	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	
	Depositare i travi etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il	
	sovraccaricamento; i travi etc. vanno depositati in modo da evitare il rotolamento,	
	con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la movimentazione;	
	evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i	
	percorsi per uomini e mezzi;	
	Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Lesioni alle mani per		Guanti
contatto con parti		
taglienti, sbrecciate,		
ecc		
Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di
caduta di materiali		sicurezza
Punture ai piedi per	Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere	Scarpe di
contatto con tavole non	allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate	sicurezza
correttamente		
schiodate		

Materiale: MT41 - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate			
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il	
		sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento	
		incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle	
		traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti	
		sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.	
		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
Abrasioni, urti,			Guanti;

Materiale: MT41 - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
compressioni		Calzature di		
		sicurezza		
Caduta dei manufatti	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori			
durante le	omologati per il sollevamento e la movimentazione			
movimentazioni				

Materiale: MT42 - Tubazioni in rame per giunzioni a stringere				
Rischi	Rischi Misure sicurezza utilizzo			
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Abrasioni, urti,		Guanti;		
compressioni		Calzature di		
		sicurezza		
Caduta dei manufatti	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori			
durante le	omologati per il sollevamento e la movimentazione			
movimentazioni				

Materiale: MT43 - Tubazioni per impianti elettrici				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate,	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti		
ecc. Lesioni ai piedi per	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di		
caduta di materiali		sicurezza con puntale		

Materiale: MT44 - Tubazioni, raccordi, pompe			
Rischi Misure sicurezza utilizzo		D.P.I.	
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in luogo protetto dalle intemperie ed in modo da evitare il ribaltamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Colpi, compressioni,		Guanti e	
caduta di materiali		calzature di	
		sicurezza	

Materiale: MT45 - Vernici o pitture (33)		
Rischi	Rischi Misure sicurezza utilizzo	
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali	

Materiale: MT45 - Vernici o pitture (33)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali			
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare			
	fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i locali			
Inquinante	Smaltimento tramite impresa specializzata e autorizzata			
Irritante per la pelle		Guanti e/o		
		crema protettiva		
Inalazione di vapori,		Mascherina con		
sostanze allergizzanti		filtri idonei		
Documenti	(33) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvec in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza	limenti specifici		
	Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti l'utilizzo; Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specific composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza	*		
	Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvediment smaltimento	i relativi per lo		

2.4.4) IMPIANTI FISSI

Impianto fisso:	IF1 - Elevatore a cavalletto ((1)(2)
-----------------	--------------------------------	--------

Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislativ
			D.P.R. n. 459/96
			Circ. Min. 31/07/81
	Elettrocuzione		
	C. 1. (c. 1.11)		D.P.R. n. 547/55 At
	Caduta dell'operatore dall'alto	Cintura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 Ar
	Caduta di materiale dall'alto	Cilitura di Siculezza	D.P.R. n. 547/55 Ar
	Caduta di materiale dan ano		D.P.R. n. 547/55 art
			D.P.R. n. 673/82
		Elmetto	2 ii ii ii ii 0 / 0 / 0 2
	Caduta di materiale minuto sollevato		D.P.R. n. 164/56 Ar
	impropriamente con forche o piattaforme		
	metalliche		
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori		D.LGS. n. 626/94 A
	Lesioni alle mani	Guanti	
	Lesione alle mani, Urti, colpi, impatti,		D.P.R. n. 547/55
	compressioni	Guanti e calzature di	
		sicurezza	
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in		JI JULIO LEU	
nylon (accessori di sollevamento) (3) (4)			
(5) (6)			
Vedi pag. 0			
			D.Lgs. 626/1994 con
			modificato e integra
			D.Lgs. 4 agosto 1999
			359 Art. 35 comma 4
			lett. a) D.Lgs. 626/1994 cor
			modificato e integrat
			D.Lgs. 4 agosto 199
			359 Art. 35 comma
			lett. a)
			D.Lgs. 626/1994 cor
			modificato e integra
			D.Lgs. 4 agosto 199
			359 Art. 35 comma
			a) D L gg 626/1004 cox
			D.Lgs. 626/1994 con modificato e integra
			D.Lgs. 4 agosto 199
			359 Art. 35 comma
			b)
			D.Lgs. 626/1994 co
			modificato e integra
			D.Lgs. 4 agosto 199
			359 Art. 35 comma
			a) ultimo capoverso
	Caduta del carico per rottura funi e ganci		D.P.R. n. 547/55 At
			D.P.R. n. 1497/63 A
			D.P.R. n. 673/82 At
			Circ. ISPESL n° 42
	Codute del comice man -filamente for		/07/87
Ademnimenti (1) Ademnim	Caduta del carico per sfilamento funi		D.P.R. n. 547/55 At

Adempimenti

⁽¹⁾ Adempimenti per elevatori a cavalletto; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.P.R. n. 547/55 Art. 194; D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12

⁽⁵⁾ Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed accezionali; D.Lgs. 626/1994 come

Impianto fisso:	IF1 - Elevat	ore a cavalletto (1) (2)
		modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater
	(6)	Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e
		le norme di imbracatura
Documenti	(2)	Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera;
		Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6
	(3)	Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:
		• lo stato delle funi o catene:
		 lo stato dei sistemi di ancoraggio;
		• lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro
		di 6 diametri delle fune;; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	(4)	Documento dove sono state annotate le verifiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità
		di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla
		messa fuori esercizio dell'attrezzatura ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal
		D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies

Impianto fisso: IF2 - Elevatore a cavalle	etto (7) (8)		
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
	Elettrocuzione		D.P.R. n. 459/96 Circ. Min. 31/07/81
	Elettrocuzione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80 82, 83 - Allegato IX
	Caduta dell'operatore dall'alto	Imbracatura di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegate XVIII § 3.2
	Caduta di materiale dall'alto	Imbracatura di Sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 115 D.Lgs. 81/08 Allegate § 3.1.5 D.Lgs. 81/08 Art. 70 comma 1, comma 2
		Casco di protezione	D.P.R. n. 673/82 D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegate § 3.1, § 4.1
	Caduta di materiale minuto sollevato impropriamente con forche o piattaforme metalliche		D.Lgs. 81/08 Allegate § 3.2.9
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori		D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII
	Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegate § 1
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegate § 3.2, § 4.6
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (9) (10) (11) (12)		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegate § 3.6, § 4.5
Vedi pag. 0	Caduta del carico per rottura funi e ganci		Istruzioni ENPI fase 4 D.Lgs. 81/08 Allegato
			Parte II § 3.1.11 D.Lgs. 81/08 Allegate Parte II § 4.4.10
			D.P.R. n. 1497/63 Art D.P.R. n. 673/82 Art. Circ. ISPESL n° 42 d /07/87

Impianto fisso:	IF2 - Elevato	re a cavalle	etto (7) (8)			
Materiali, Mezzi e Attrezzature		ature	Rischi	D.P.I.	Misure legis	lativ
					D.Lgs. 81/08 All	egate
					Parte II § 3.1.10	
			Caduta del carico per sfilamento funi		D.Lgs. 81/08 All	egate
					Parte II § 3.1.12	
Adempimenti	(7)	Adempim	enti per elevatori a cavalletto; D.M. 12/09/	59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Alle	egato VII;	
		D.Lgs. 81	/08 Allegato VI § 3.1.2			
	(11)	I datori di	lavoro, anche a mezzo di personale specia	lizzato dipendente, effettua	le:	
		,	ne trimestrali delle funi e catene degli impia	* *		
			ne trimestrali delle funi e catene degli impia			
			ne mensili degli organi di trazione e di attac			
			on dislivelli superiori a 25 metri ed inclina	zione sul piano orizzontale s	superiore a	
			12/09/59 Art. 11			
	(12)	-	alla macchina, in posizione di facile visibili di imbracatura	tà, i cartelli inerenti il codic	e dei segnali e	
Documenti	(8)		i istruzioni e autocertificazione del costrutt 7/81 prot. n 22131/AO-6	ore per gli elevatori e argan	i a bandiera;	
	(9)		to di manutenzione dove vengono registrate	e le verifiche periodiche qua	ıli:	
		· lo stato	delle funi o catene:			
			ei sistemi di ancoraggio;			
			ei morsetti delle funi (devono essere non mo	eno di 3, ed applicati tutti al	lo stesso modo	
		con la cur	vatura delle U dalla parte del lato corto del	la fune ed a una distanza fra	a loro di 6	
		diametri d	lelle fune;			
			nento corretto dul tamburo e le sedi di appo l - Allegato VII	ggio e passaggio; D.Lgs. 81	1/08 Art. 71	
	(10)	Documen	to ove sono annotate le verifiche trimestrali	a cura del datore di lavoro	(normalmente	
		è parte int	egrante del libretto del mezzo di sollevame	ento); D.M. 12/09/59 Art. 12	2	

Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislativ
			D.P.R. n. 459/96
	Urti, colpi, impatti, compressioni		D.P.R. n. 547/55
		Guanti e calzature di	
		sicurezza	
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori		D.LGS. n. 626/94 A
	Caduta materiale dall'alto		
		Elmetto	
	Cesoiamenti, stritolamento		
			D.P.R. n. 547/55
		Guanti e calzature di	
	D'I 1 1.1	sicurezza	
	Ribaltamento del mezzo		D.P.R. n. 547/55 At
Funi e catene (apparecchi di			D.P.K. II. 347/33 AI
sollevamento) (14) (15) (16) (17)			
Vedi pag. 103			
rear pag. 103	Caduta del carico per rottura funi e ganci		Istruzioni ENPI fase
	cudulu der curres per rottara rum e gamer		D.P.R. n. 547/55 Ar
			D.P.R. n. 547/55 Ar
			D.P.R. n. 1497/63 A
			D.P.R. n. 673/82 Ar
			Circ. ISPESL n° 42
			/07/87
			D.P.R. n. 547/55 Ar
	Caduta del carico per sfilamento funi		D.P.R. n. 547/55 Ar

(16)

I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le:

Impianto fisso:	IF3 - Gru a g	iraffa manuale (capra) (13)
		 a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°
	(17)	; D.M. 12/09/59 Art. 11 Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura
Documenti	(14)	Documento di ministratura Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio;
		 lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune;
		• l'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	(15)	Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente

è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento); D.M. 12/09/59 Art. 12

Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislativ
			D.P.R. n. 459/96
	Urti, colpi, impatti, compressioni		D.Lgs. 81/08 Allega
			§ 4.5, § 4.7
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allega
			§ 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allega
			§ 3.6, § 4.5
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori		D.Lgs. 81/08 Art. 10
			- Allegato XXXIII
	Caduta materiale dall'alto		
		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 11
			D.Lgs. 81/08 Allegat
	~		§ 3.1, § 4.1
	Cesoiamenti, stritolamento		D Y 04/00 A 0
			D.Lgs. 81/08 Art. 20
			comma 2 c) - Allega
		G	§ 1.6.1, §1.6.2
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegat
		Guanti	§ 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegat
		Guanu	§ 3.6, § 4.5
	Ribaltamento del mezzo		9 3.0, 9 4.3
	Ribartamento del mezzo		D.Lgs. 81/08 Allega
			§ 3.1.1
Funi e catene (apparecchi di			8 3.1.1
sollevamento) (19) (20) (21) (22)			
Vedi pag. 0			
	Caduta del carico per rottura funi e ganci		Istruzioni ENPI fase
	Por Totalia Camero		D.Lgs. 81/08 Allega
			Parte II § 3.1.11
			D.Lgs. 81/08 Allega
			Parte II § 4.4.10
			D.P.R. n. 1497/63 A
			D.P.R. n. 673/82 Art
			Circ. ISPESL n° 42 o
			/07/87

D.Lgs. 81/08 Allegate

Impianto fisso:	IF4 - Gru a g	iraffa manu	ale (capra) (18)		
Materiali, Mezzi e Attrezzature		ature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
					Parte II § 3.1.10
			Caduta del carico per sfilamento funi		D.Lgs. 81/08 Allegate
					Parte II § 3.1.12
Adempimenti	(18)	_	ffa manuale:		
	(21)		lavoro, anche a mezzo di personale specia	-	
			e trimestrali delle funi e catene degli impia		
			ne trimestrali delle funi e catene degli impia		
			e mensili degli organi di trazione e di attac		
			on dislivelli superiori a 25 metri ed inclina:	zione sul piano orizzontale	superiore a
	(22)		12/09/59 Art. 11	tà i contalli in ananti :1 1:	aa dai saamali a
	(22)	-	ılla macchina, in posizione di facile visibili li imbracatura	ta, i cartein merenti il codi	ce dei segnan e
Documenti	(19)		n moracatura to di manutenzione dove vengono registrate	e le verifiche periodiche qu	ali
	(17)	Document	o at manatenzione dove vengono registrati	o le vermene periodiene qu	
			delle funi o catene:		
			i sistemi di ancoraggio;	1.0 1 1	11 . 1
			i morsetti delle funi (devono essere non me		
		diametri d	· ·		
			nento corretto sul tamburo e le sedi di appo - Allegato VII	ggio e passaggio; D.Lgs. 8	1/08 Art. 71
	(20)	Document	to ove sono annotate le verifiche trimestrali egrante del libretto del mezzo di sollevame		`

Impianto fisso: IF5 - Gru fissa a rota:	npianto fisso: IF5 - Gru fissa a rotazione alta (23) (24)		
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
	Interferenze per sbraccio della gru su		D.Lgs. 81/08 Allegate
	area pubblica		§ 3.1.5
			Fascicolo istruzioni E
			n° 4
	Ribaltamento o cedimento della gru e del		D.Lgs. 81/08 Allegate
	carico per errata imbracatura o		Parte II § 3.1.16
	segnalazione		
	Caduta del carico		Circ. ISPESL n° 2793
			20/02/85
			D.Lgs. 81/08 Allegate
			Parte II § 3.1.3
			D.Lgs. 81/08 Allegate
			§ 3.1.6
			D.Lgs. 81/08 Allegate
			Parte II § 3.1.11 - All
			VI § 3.1.2
	Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri		D.Lgs. 81/08 Allegate
	materiali minuti		§ 3.2.9
	Caduta del carico per sganciamento		D.Lgs. 81/08 Art. 70
	accidentale		comma 1, comma 2
	Caduta del carico per mancanza di F. M		D.Lgs. 81/08 Allegate
			Parte II § 3.1.6
	Caduta del carico per errato comando		D.Lgs. 81/08 Art. 37
	Investimento per caduta del carico		
	Investimento persone o mezzi durante le		D.Lgs. 81/08 Allegate
	operazioni		Parte II § 3.1.7
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori		D.Lgs. 81/08 Art. 169
			- Allegato XXXIII
	Caduta dall'alto degli addetti		D.Lgs. 81/08 Allegate
	-		§ 2.11

Impianto fisso: IF5 - G	ru fissa a rotazio	ne alta (23) (24)		
Materiali, Mezzi e A	ttrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
		Ribaltamento della gru in orario extra lavorativo		Nota ENPI I-5 del 05/ /75 CNR 10021/85 CNR 10021/85
		Elettrocuzione Interferenze fra gru a torre Investimento di cose o manufatti nelle		D.Lgs. 81/08 Art. 83 D.Lgs. 81/08 Allegate Parte II § 3.1.13
Funi e catene (apparecchi sollevamento) (25) (26) (Vedi pag. 102		movimentazioni		
		Caduta del carico per rottura funi e ganci		Istruzioni ENPI fase 2 D.Lgs. 81/08 Allegato Parte II § 3.1.11 D.Lgs. 81/08 Allegato Parte II § 4.4.10 D.P.R. n. 1497/63 Art D.P.R. n. 673/82 Art. Circ. ISPESL n° 42 do /07/87 D.Lgs. 81/08 Allegato Parte II § 3.1.10
		Caduta del carico per sfilamento funi		D.Lgs. 81/08 Allegate Parte II § 3.1.12
	VI § 3.1.2 (27) I datori di a) verifici b) verifici c) verifici inclinati c	nenti per gru; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 2 I lavoro, anche a mezzo di personale specia ne trimestrali delle funi e catene degli impia ne trimestrali delle funi e catene degli impia ne mensili degli organi di trazione e di attaccon dislivelli superiori a 25 metri ed inclina. 12/09/59 Art. 11	lizzato dipendente, effettua l anti ed apparecchi di sollevar anti e degli apparecchi di tra eco e dei dispositivi di sicure	e: mento; zione; zza dei piani
	le norme (24) Libretto d	ulla macchina, in posizione di facile visibili di imbracatura li istruzioni e autocertificazione del costrutt		
(/AO-6 (25) Documen	to di manutenzione dove vengono registrate	e le verifiche periodiche qua	li:
	lo stato de lo stato de con la cur diametri c l'avvolgin comma 1	delle funi o catene: ei sistemi di ancoraggio; ei morsetti delle funi (devono essere non morvatura delle U dalla parte del lato corto del delle fune; nento corretto sul tamburo e le sedi di appo 1 - Allegato VII	la fune ed a una distanza fra ggio e passaggio; D.Lgs. 81/	loro di 6 /08 Art. 71
		to ove sono annotate le verifiche trimestrali tegrante del libretto del mezzo di sollevame		

Impianto fisso: IF6 - Gru fissa a rotazio	Rumore: 77 dB		
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
	Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica		D.P.R. n. 547/55 Art.
			Fascicolo istruzioni E
			n° 4

Materiali, Mez	zzi e Attrezz	ature	Rischi	D.P.I.	Misure legislativ
172400114111, 17202	ELI CIITUI CLI		Ribaltamento o cedimento della gru e del	211.11	D.P.R. n. 547/55 Art
			carico per errata imbracatura o segnalazione		D.1 .K. H. 347/33 7H
			Caduta del carico		Circ. ISPESL n° 279 20/02/85
					D.P.R. n. 547/55 Art D.P.R. n. 547/55 Art
					D.P.R. n. 547/55 Art
			Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti		D.P.R. n. 164/56 Art
			Caduta del carico per sganciamento accidentale		D.P.R. n. 547/55 Art
			Caduta del carico per mancanza di F. M.		D.P.R. n. 547/55 Art
			Caduta del carico per errato comando Investimento per caduta del carico		D.P.R. n. 547/55 Art
			Investimento persone o mezzi durante le operazioni		D.P.R. n. 547/55 Art
			Lesioni dorso lombari per i lavoratori Caduta dall'alto degli addetti		D.LGS. n. 626/94 And D.P.R. n. 547/55 Art Nota ENPI I-5 del 0:
			Ribaltamento della gru in orario extra lavorativo		/75 CNR 10021/85
					CNR 10021/85
			Elettrocuzione Interferenze fra gru a torre		D.P.R. n. 164/56 Art D.P.R. n. 547/55 Art
			Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni		
Funi e catene (appa sollevamento) (31) Vedi pag. 0		34)			
1 0			Caduta del carico per rottura funi e ganci		Istruzioni ENPI fase D.P.R. n. 547/55 Art
					D.P.R. n. 547/55 Art D.P.R. n. 1497/63 A
					D.P.R. n. 673/82 Art
					Circ. ISPESL n° 42 (
					D.P.R. n. 547/55 Art
			Caduta del carico per sfilamento funi		D.P.R. n. 547/55 Art
Adempimenti	(29)	Adempir 11 e 12	menti per gru; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.P.R.	n. 547/55 Art. 194; D.N	M. 12/09/59 Artt.
	(33)	a) verific	li lavoro, anche a mezzo di personale special che trimestrali delle funi e catene degli impia	nti ed apparecchi di soll	levamento;
			che trimestrali delle funi e catene degli impia	0 11	
			che mensili degli organi di trazione e di attac nati con dislivelli superiori a 25 metri ed incl		
		: D.M. 1	2/09/59 Art. 11		
	(34)	Esporre s	sulla macchina, in posizione di facile visibili di imbracatura	tà, i cartelli inerenti il c	odice dei segnali e
Documenti	(30)		di istruzioni e autocertificazione del costrutto	ore per gru; Circ. 31/07	7/81 prot. n 22131
	(31)	Documen	nto di manutenzione dove vengono registrate to delle funi o catene:	e le verifiche periodiche	quali:
			to dei sistemi di ancoraggio;		
			to dei morsetti delle funi (devono essere non	meno di 3, ed applicati	tutti allo stesso
		modo	con la curvatura delle U dalla parte del lato	corto della fune ed a un	na distanza fra loro

Impianto fisso:	IF6 - Gru fis	sa a rotazione alta (29) (30)	Rumore: 77 dB
		di 6 diametri delle fune;	
		• l'avvolgimento corretto dul tamburo e le sec	11 00 1 00 0
		come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ag	gosto 1999 n. 359 Art. 35
	(32)	Documento ove sono annotate le verifiche trim	estrali a cura del datore di lavoro (normalmente
		è parte integrante del libretto del mezzo di solle	evamento); D.M. 12/09/59 Art. 12

Impianto fisso: IF7 - 0	Gru fissa a rotazione bassa Rumore: 77 dE	3
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Investimento persone in transito accanto alla rotazione	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima	
Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata	
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione adeguata per gruisti ed imbracatori	
Caduta del carico	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione	
	Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima	
	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)	
	Le funi e le catenedevono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.	
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Il sollevamento va effettuato solo con benna o cassoni metallici	
Caduta del carico per sganciamento accidentale	I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.	
Caduta del carico per mancanza di F. M.	Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.	
Caduta del carico per errato comando	Formazione degli addetti nelle modalità operative	
Investimento per caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore	
	Non effettuare tiri obliqui o a traino Effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico	
	Non lasciare carichi sospesi al gancio	
	Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l'imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è	
	superiore a 180° utilizzare il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza	

Impianto fisso: IF7 - (Gru fissa a rotazione bassa	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	Non sostare sotto i carichi sospesi	
Investimento persone o	La gru quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di	
mezzi durante le	appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento	
operazioni		
	Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi	
Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni,	
per i lavoratori	prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi	
	pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile	
Caduta dall'alto degli	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di	
addetti	cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone	
Ribaltamento della gru	Sbloccare, a fine attività, il freno di rotazione del braccio	
in orario extra		
lavorativo		
	Per vento di tempesta, ancorare la torre con funi di acciaio o a blocchi di	
	calcestruzzo	
Elettrocuzione	Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree	
Interferenze fra gru a	Dare istruzioni per l'esecuzione delle attività in tempi diversi	
torre		
	Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati tra gli operatori con	
	opportuni protocolli	
Investimento di cose o	Assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo	
manufatti nelle	di urto con ostacoli	
movimentazioni		

Impianto fisso: IF8 - Gru fissa a rota:	zione bassa (35) (36)		Rumore: 77 dB
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
	Investimento persone in transito accanto		D.Lgs. 81/08 Allegate
	alla rotazione		XVIII § 1.1
	Interferenze per sbraccio della gru su		D.Lgs. 81/08 Allegate
	area pubblica		§ 3.1.5
			Fascicolo istruzioni E
			n° 4
	Ribaltamento o cedimento della gru e del		D.Lgs. 81/08 Allegate
	carico per errata imbracatura o		Parte II § 3.1.16
	segnalazione		
	Caduta del carico		Circ. ISPESL n° 2793
			20/02/85
			D.Lgs. 81/08 Allegate
			Parte II § 3.1.3
			D.Lgs. 81/08 Allegate
			§ 3.1.6
			D.Lgs. 81/08 Allegate
			Parte II § 3.1.11 - All
			VI § 3.1.2
	Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri		D.Lgs. 81/08 Allegate
	materiali minuti		§ 3.2.9
	Caduta del carico per sganciamento		D.Lgs. 81/08 Art. 70
	accidentale		comma 1, comma 2
	Caduta del carico per mancanza di F. M		D.Lgs. 81/08 Allegate
			Parte II § 3.1.6
	Caduta del carico per errato comando		D.Lgs. 81/08 Art. 37
	Investimento per caduta del carico		
	Investimento persone o mezzi durante le		D.Lgs. 81/08 Allegate
	operazioni		Parte II § 3.1.7
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori		D.Lgs. 81/08 Art. 16
			- Allegato XXXIII
	Caduta dall'alto degli addetti		D.Lgs. 81/08 Allegate

Impianto fisso:	IF8 - Gru fis	sa a rotazio	ne bassa (35) (36)		
Materiali, M	ezzi e Attrezz	zature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
					§ 2.11
					Nota ENPI I-5 del 05/ /75
			Ribaltamento della gru in orario extra		CNR 10021/85
			lavorativo		
					CNR 10021/85
			Elettrocuzione Interferenze fra gru a torre		D.Lgs. 81/08 Art. 83
			interferenze ira gru a torre		D.Lgs. 81/08 Allegate Parte II § 3.1.13
			Investimento di cose o manufatti nelle		3.1.13
			movimentazioni		
Funi e catene (app		10)			
sollevamento) (37	() (38) (39) (4	40)			
Vedi pag. 0			Caduta del carico per rottura funi e ganci		Istruzioni ENPI fase 4
			Subulu der emites per return rum e gamer		D.Lgs. 81/08 Allegate
					Parte II § 3.1.11
					D.Lgs. 81/08 Allegato
					Parte II § 4.4.10 D.P.R. n. 1497/63 Art
					D.P.R. n. 673/82 Art.
					Circ. ISPESL n° 42 de
					/07/87
					D.Lgs. 81/08 Allegate
			Color to the color of the color		Parte II § 3.1.10
			Caduta del carico per sfilamento funi		D.Lgs. 81/08 Allegate Parte II § 3.1.12
Adempimenti	(35)	Adempim	enti per gru; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs.	81/08 Allegato VII; D.Lgs.	
_	()	VI § 3.1.2			8
	(39)		lavoro, anche a mezzo di personale specia		
			ne trimestrali delle funi e catene degli impia		
			ne trimestrali delle funi e catene degli impia ne mensili degli organi di trazione e di attac		
			on dislivelli superiori a 25 metri ed inclina	-	-
			. 12/09/59 Art. 11	1	
	(40)		ılla macchina, in posizione di facile visibili	ità, i cartelli inerenti il codic	e dei segnali e
Documenti	(26)		di imbracatura	ora nor arm. Circ. 21/07/01	prot n 22121
Documenti	(36)	/AO-6	i istruzioni e autocertificazione del costrutt	tore per gru; Cfrc. 31/0//81	prot. fi 22131
	(37)		to di manutenzione dove vengono registrato	e le verifiche periodiche qua	li:
	, ,				
		1	1.11.6		
			delle funi o catene:		
			ei sistemi di ancoraggio; ei morsetti delle funi (devono essere non mo	eno di 3, ed applicati tutti al	lo stesso modo
			vatura delle U dalla parte del lato corto del		
		diametri d	lelle fune;		
		_	nento corretto sul tamburo e le sedi di appo	ggio e passaggio; D.Lgs. 81	/08 Art. 71
	(20)		l - Allegato VII to ove sono annotate le verifiche trimestrali	i a cura dal datara di lavara	(normalmente
	(38)		egrante del libretto del mezzo di sollevame		,
		o parte int	egrante dei notetto dei mezzo di sonevanio	21100), 12.111. 12/07/37 1111. 12	<u>′</u>

Impianto fisso: IF9 - Ponteggio metallico fisso (41) (42) (43)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Cedimento del	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non		
ponteggio o di sue parti	possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per		
	larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti		
	che riducano del 10 % la sezione resistente;		

Impianto fisso: IF9	- Ponteggio metallico fisso (41) (42) (43)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.			
	Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno				
	cm 40 in corrispondenza di un traverso				
	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio				
	Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle				
	attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso				
Caduta degli addetti	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di				
dall'alto	parapetto sul lato interno)				
	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo				
	impalcato				
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di				
	manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni				
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle				
dall'alto	quali possono essere soggetti a caduta)				
	Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del				
	ponteggio				
	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che				
	interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di				
	sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione				
	contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della				
	facciata o la segregazione dell'area sottostante				
	Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di materiale				
	minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori				
Elettrocuzione	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici				
	inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08				
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55				
Adempimenti	(41) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:				
	per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette re	egolabili, etc.			
	(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)				
	controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale				
	controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appa	rtenenti ad un			
	unico fabbricante				
	controllo visivo che il marchio sia come da libretto				
	controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione				
	controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio				
	controllo spinotto di collegamento fra montanti				
	controllo attacchi controventature perni e/o boccole				
_	controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8				
Documenti	(42) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e	istruzioni;			
	D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134				
	(43) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con s	chemi difformi			
	dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133				

Impianto fisso: IF10 - Ponteggio metallico fisso (44) (45) (46)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Cedimento del	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non		
ponteggio o di sue parti	possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per		
	larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti		
	che riducano del 10 % la sezione resistente;		
	Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno		
	cm 40 in corrispondenza di un traverso		
	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio		
	Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle		
	attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso		
Caduta degli addetti	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di		
dall'alto	parapetto sul lato interno)		
	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo		

Impianto fisso: IF1	0 - Ponteggio metallico fisso (44) (45) (46)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	impalcato	
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
	manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni	
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
dall'alto	quali possono essere soggetti a caduta)	
	Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del	
	ponteggio	
	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che	
	interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di	
	sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione	
	contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della	
	facciata o la segregazione dell'area sottostante	
	Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di materiale	
	minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori	
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0)	
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55	
Adempimenti	(44) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:	1.1.11
	per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette reg	golabili, etc.
	(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)	
	• controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale	
	 controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appa un unico fabbricante 	rtenemnti ad
	• controllo visivo che il marchio sia come da libretto	
	• controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione	
	• controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio	
	• controllo spinotto di collegamneto fra montanti	
	• controllo attacchi controventature perni e/o boccole	
	• controllo orrizzontalità del traverso; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integr	ato dal D.Lgs.
Dogumanti	4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
Documenti	(45) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e is D.P.R. n. 164/56 Art. 30	struzioni;
	(46) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con scl dall'autorizzazione ministeriale; D.P.R. n. 164/56 Art. 32	nemi difformi

Impianto fisso: IF11 - Ponteggio metallico fisso (47) (48) (49)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Cedimento del	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non		
ponteggio o di sue parti	possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per		
	larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti		
	che riducano del 10 % la sezione resistente;		
	Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno		
	cm 40 in corrispondenza di un traverso		
	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio		
	Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle		
	attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso		
Caduta degli addetti	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di		
dall'alto	parapetto sul lato interno)		
	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo		
	impalcato		
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di		
	manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni		
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle		
dall'alto	quali possono essere soggetti a caduta)		
	Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del		
	ponteggio		
	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che		
	interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di		

Impianto fisso:	IF11 - Po	onteggio metallico fisso (47) (48) (49)	
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	sv	viluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione	
		ontro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della	
		acciata o la segregazione dell'area sottostante	
		elle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di materiale	
		ninuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori	
Elettrocuzione		ispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0)	
	G	rado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55	
Adempimenti	(4	7) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:	
		per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette r	_
		(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)	
		• controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale	e
		 controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appun un unico fabbricante 	partenemnti ad
		• controllo visivo che il marchio sia come da libretto	
		• controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione	
		• controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio	
		• controllo spinotto di collegamneto fra montanti	
		• controllo attacchi controventature perni e/o boccole	
		 controllo orrizzontalità del traverso; D.Lgs. 626/1994 come modificato e inte 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 	grato dal D.Lgs.
Documenti	(4	48) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e	e istruzioni;
		D.P.R. n. 164/56 Art. 30	
	(4	Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con si dall'autorizzazione ministeriale; D.P.R. n. 164/56 Art. 32	schemi difformi

Impianto fisso: IF12	- Ponti sospesi motorizzati (50) (51) (52) (53) (54) Rumore: 71	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta degli addetti		Cintura di
		sicurezza per
		accesso alla
		navicella
		sospesa nel
		vuoto
	La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere delimitata	
	preferenzialmente mediante parapetto normale, ed essere raggiungibile in condizioni	
	di sicurezza;	
	Percorsi e le zone d'accesso alla piattaforma dovranno risultare agibili in sicurezza e	
	protetti contro la caduta;	
	Quando l'accesso avviene con navicella sospesa nel vuoto, il personale deve essere	
	munito di cintura di sicurezza agganciata a parti fisse della struttura	
	La velocità massima consentita per il movimento di sollevamento della piattaforma è	
	di 18 m/min;	
	I piani di calpestio delle piattaforme devono essere antisdrucciolevoli e dotati di	
	aperture per lo scarico dell'acqua;	
	I parapetti di protezione devono avere un'altezza minima rispettivamente di m 1,2 o	
	1,0 a seconda che siano disposti verso il vuoto o il fabbricato	
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	
dall'alto	quali possono essere soggetti a caduta)	
	Il transito nelle zone sottostanti deve essere impedito con barriere o protetto con la	
	realizzazione di tettoie di protezione	
		Elmetto
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0)	
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55	
	Verificare che il ponteggi sia collegato alla messa a terra di cantiere;	
	Verificare la realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche	
	atmosferiche	
Cedimento del ponte o	I ponti sospesi motorizzati leggeri possono essere utilizzati soltanto per lavori di	
di sue parti	finitura, di manutenzione o altri lavori simili di limitata entità	
	Pag 125	

Impianto fisso: IF	12 - Ponti sospesi motorizzati (50) (51) (52) (53) (54)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
	I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti ed installati come stabilito	
	dalle specifiche tecniche	
	Nel caso di impianti fissi su edifici di altezza superiore a m 60 è obbligatorio	
	installare un anemometro alla sommità delle strutture;	
	Tutte le parti del ponteggio devono essere protette contro la corrosione;	
	La portata utile è pari a 120 kg/mq per superfici fino al 1 mq, 200 kg/mq per	
	superfici sino a 4 mq, 150 kg/mq per superfici superiori a 4,0 mq;	
	Deve essere garantita la stabilità al ribaltamento della navicella con contrappesatura	
	o idoneo ancoraggio del carrello alle strutture portanti dell'edificio; in ogni caso	
	deve prevedersi un limitatore di carico massimo alla navicella	
	Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argano a tamburo con due o più	
	funi portanti, deve essere non inferiore a 14; nel caso di sospensione ad una fune	
	portante deve essere non inferiore a 16 se è installato il dispositivo paracadute, 18 in	
	assenza di tale dispositivo;	
	Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle piattaforme o al di	
	fuori di esse e devono essere del tipo autofrenante, dotati di freni agenti	
	automaticamente in assenza di forza motrice	
	I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di sistema frenante	
	automatico e di dispositivo di bloccaggio per lo stazionamento; se traslanti su rotaie	
	devono essere dotati di fine corsa automatici e fissi	
	Non è ammesso l'uso di argani a frizione per la manovra dei ponti sospesi	
Lesioni alle mani pe	r	Guanti
l'uso degli utensili		
	Gli addetti devono indossare i guanti.	
Adempimenti	(52) Effettuare la verifica trimestrale delle funi	
	(54) Affidare la manutenzione del ponteggio sospeso motorizzato a persona opport	unamente
	formata; D.M. del 04/03/82 Art. 6	
Documenti	(50) Collaudo del Ministero del Lavoro, prima della messa in servizio dei ponti sos	spesi motorizzati;
	D.M. 04/03/1982 Art. 2	
	(51) Verifica periodica biennale da parte dell'Ispettorato del Lavoro ; D.M. 04/03/1	
	(53) Verifica trimestrale delle funi del ponte sospeso motorizzato; D.M. 12/09/59	Art. 11

Impianto fisso: IF13 -	Ponti su cavalletti	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali,	
	devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato	
Cedimento del ponte o	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano	
di sue parti	tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di	
	dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza	
	dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono,	
	oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a	
	cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio.	
Caduta di persone	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti	
dall'alto	costituiti da scale a pioli	
	I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono	
	essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;	
	Essi non devono avere altezza superiore a m 2	

Impianto fisso: IF14 -	Ponti su cavalletti	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali,	
	devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato	
Cedimento del ponte o	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano	
di sue parti	tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di	
	dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza	
	dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono,	
	oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a	
	cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio	

Impianto fisso: IF14 -	Ponti su cavalletti	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.
Caduta di persone	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti	
dall'alto	costituiti da scale a pioli	
	I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono	
	essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;	
	Essi non devono avere altezza superiore a m 2	

Impianto fisso: IF15 - Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali,		
	devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano		
di sue parti	tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di		
	dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza		
	dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono,		
	oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a		
	cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio.		
Caduta di persone	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti		
dall'alto	costituiti da scale a pioli		
	I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono		
	essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;		
	Essi non devono avere altezza superiore a m 2		

Impianto fisso: IF16 -	Ponti su ruote a torre o trabatelli (55) (56)					
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.				
Caduta di persone	Non improvvisare trabatelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su	Dispositivo				
dall'alto	ruote.	anticaduta da				
		utilizzare se il				
		trabatello non è				
		provvisto di				
		scala interna				
Caduta di materiale	Il transito sotto ponti o trabattelli deve essere impedito con barriere o protetto con					
dall'alto	l'adozione di misure e cautele adeguate					
Ribaltamento o	Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale.					
spostamento del	La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali. Se il					
trabatello	terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre dei tavoloni ripartitori e					
	rendere il piano di scorrimento piano;					
	Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti;					
	Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, senza aggiunta di					
	sovrastrutture					
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)					
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55					
	Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, realizzare					
	l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche					
Documenti	(55) Libretto di uso e manutenzione del trabatello					
	(56) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabatello, se dotato di stabilizzatori late	erali; D.P.R. n.				
	164/56 Art. 30					

Impianto fisso: IF17 - Ponti su ruote a torre o trabatelli (57) (58)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Caduta di persone	Non improvvisare trabatelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su	Dispositivo		
dall'alto	ruote.	anticaduta da		
		utilizzare se il		
		trabatello non è		
		provvisto di		
		scala interna		
Caduta di materiale	Il transito sotto ponti o trabattelli deve essere impedito con barriere o protetto con			
dall'alto	l'adozione di misure e cautele adeguate			

Impianto fisso: IF17 - Ponti su ruote a torre o trabatelli (57) (58)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.		
Ribaltamento o	Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale.			
spostamento del	La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali. Se il			
trabatello	terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre dei tavoloni ripartitori e			
	rendere il piano di scorrimento piano;			
	Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti;			
	Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, senza aggiunta di			
	sovrastrutture			
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)			
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55			
	Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, realizzare			
	l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche			
Documenti	(57) Libretto di uso e manutenzione del trabatello			
	(58) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabatello, se dotato di stabilizzatori late	rali; D.P.R. n.		
	164/56 Art. 30			

Impianto fisso: IF18 -	Ponti su ruote a torre o trabattelli (59) (60)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.			
Caduta di persone	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su	Imbracatura di			
dall'alto	ruote	sicurezza			
Caduta di materiale	Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere				
dall'alto	impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate				
Ribaltamento o	Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale.				
spostamento del	La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali. Se il				
trabattello	terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre dei tavoloni ripartitori e				
	rendere il piano di scorrimento piano;				
	Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti;				
	Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, senza aggiunta di				
	sovrastrutture				
Elettrocuzione	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici				
	inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08				
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55				
	Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, realizzare				
	l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche				
Documenti	(59) Libretto di uso e manutenzione del trabattello				
	(60) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori lat	erali; D.Lgs. 81			
	/08 Artt. 131 comma 6, 134				

Impianto fisso: IF19 - Silos premisce	elato e centrale di produzione intonaci (61) (61	2)	
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	D.P.I.	Misure legislative
	Contatto con organi in movimento		
	Caduta di materiali dall'alto		D.P.R. n. 547/55 Art.
		Elmetto	
	Rumore (63)		D.LGS. n. 277/91
		Cuffie o tappi auricolari	
	Danni alla cute e all'apparato respiratorio	Guanti, mascherine (vedi	
	per l'uso di prodotti chimici	schede di sicurezza dei	
		prodotti chimici)	
	Trascinamento di organi in movimento		
Cemento (64)		Guanti	
Vedi pag. 97			
		Scarpe di sicurezza con	
		puntale	
	Inquinante		
	Irritante per la pelle	Guanti e/o crema	
		protettiva	
	Irritante per le vie respiratorie	Maschera antipolvere	
Misto granulometrico			
Vedi pag. 107			

Impianto fisso: IF19	- Silos _I	premiscelate	o e centrale di produzione intonaci (61) (62	2)			
Materiali, Mezzi e	Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	D.P.I.	Misure legislativ		
			Inalazione di polveri	Mascherina antipolvere			
Adempimenti	(62)	Il produtto	ore deve dichiarare, sulla base di verifica e	ffettuata da tecnico abilitato,	la stabilità		
		dell'impia	nto. Tale dichiarazione deve essere allegat	a al "libretto di istruzioni"			
Sorveglianza sanitaria	(63)	Gli operai	la cui esposizione quotidiana al rumore su	ipera gli 85 dBA devono esse	ere sottoposti a		
		visita med	lica obbligatoria ogni due anni, un anno se	il livello sonoro supera i 90	dBA; D.LGS.		
		n. 277/91	Art. 44				
Documenti	(61)	Libretto d	i installazione, uso e manutenzione dell'im	pianto di produzione intonac	i, con verifica		
		di stabilità	i; Circ. n. 13 del 17/11/80				
	(64)	Scheda/e	cheda/e di sicurezza				

Impianto fisso: IF20 -	Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Rumore: 78	dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo		
Caduta di persone	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m,		
dall'alto	dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con		
	tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato.		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in		
	tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti		
costituenti gli	caratteristiche:		
impalcati.	fibre con andamento parallelo all'asse;		
	• spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20		
	cm;		
	• non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza;		
	essere assicurate contro gli spostamenti;		
	essere ben accostate tra loro;		
	• presentare parti a sbalzo max di 20 cm;		
	• poggiare sempre su tre traversi;		
	• le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un		
	traverso, per non meno di 40 cm.		
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle		
dall'alto	quali possono essere soggetti a caduta)		

Impianto fisso: IF21 -	Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Rumore: 78	dB			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo			Misure sicurezza utilizzo D.	
Caduta di persone	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m,				
dall'alto	dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con				
	tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato.				
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in				
	tubi e giunti di puntellamento				
Cedimento delle tavole	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti				
costituenti gli	caratteristiche:				
impalcati.	• fibre con andamento parallelo all'asse;				
	• spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20				
	cm;				
	• non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza;				
	essere assicurate contro gli spostamenti;				
	essere ben accostate tra loro;				
	• presentare parti a sbalzo max di 20 cm;				
	poggiare sempre su tre traversi;				
	• le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un				
	traverso, per non meno di 40 cm.				
Caduta di materiale	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle				
dall'alto	quali possono essere soggetti a caduta)				

2.4.5) FASI DI LAVORO

Fase: Opere generali di installazione cantiere Magnitudo del danno: 2

Attività: F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei	
	lavoratori	materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi	
		superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile	
		presa	
		Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico	
		di materiali deve essere frequentemente turnato	
	Investimento per	Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato	
	ribaltamento stoccaggi o per		
	rotolamento materiali		
		Stoccare i materiali con distanza fra le singole cataste o	
		depositi di almeno 70 cm	
		Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento	
		(tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali	
		Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare, ad es.,	
		scale a mano a norma	
	Lesioni a varie parti del	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti, tuta da
	corpo per contatto con		lavoro
	materiali taglienti, spigolosi,		
	ecc.		
Capo squadra (fondazioni, struttura piani			
nterrati, struttura in c.a., struttura di			
copertura) (1)			
Autogru (1)			
Autista autocarro (1)			
Materiali edili in genere			
(laterizi,legnami,tubazioni pvc, plastiche,			
etc)			
Vedi MT25 pag. 106			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92	lizia.Nuove Costruzioni.Mansi		

Riferimenti (1) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino

Fase: Opere generali di installazione cantiere Magnitudo del danno: 2

Attività: F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (2) (3) Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

	valore del fisc		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Stoccare adeguatamente i materiali e le	
		attrezzature	
		rimuovere gli scarti e/o rifiuti	
	Caduta dall'alto e negli	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai	
	scavi	montanti, con estremità antisdrucciolo	
	Caduta di attrezzi	Durante il lavoro su scale, gli utensili non	
	dall'alto	utilizzati devono essere tenuti in guaine o	
		assicurati in modo da impedirne la caduta	
	Lesioni alle mani per		Guanti
	uso di attrezzi e per		
	contatto con materiali		
	Investimento di		Casco di
	materiali dal bordo		protezione
	scavi		
	Caduta di materiali		Casco di
	dall'alto		protezione
	Punture ai piedi		Scarpe di
			sicurezza
	Inciampo,	Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di	
	scivolamento	lavoro	
	Investimento di	Delimitare la zona interessata con parapetto o	
	persone nelle	mezzi equivalenti	
	movimentazioni di		
	mezzi		

Attività: Impianto elettrico di cantiere (2) (3) Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezz e Attrezzature	zi Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
		I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi		
		predisposti		
		Nelle manovre di retromarcia assistere alle		
		operazioni con personale a terra		
		Tutto il personale deve porre particolare		
		attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito		
		predisposte		
		Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
		Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in		
		cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità		
		dei posti di lavoro		
Capo squadra (impianti) (4)				
Muratore polivalente (5)				
Saldatore (6)				
Elettricista (4)				
Operaio comune polivalente (5)				
Cavi in rame o zincati, puntazze,				
tubazioni in pvc, morsetti etc				
Vedi MT5 pag. 97				
Sbobinatrice elettrica				
Vedi AT31 pag. 72				
Sbobinatrice manuale				
Vedi AT35 pag. 75				
Battipalo a mazza cadente				
Vedi AT5 pag. 47				
Pinza pressacavo				
Vedi AT27 pag. 70				
Saldatrice elettrica				
Vedi AT30 pag. 71				
	Edilizia.Ristrutturazioni.Ma			
	Edilizia.Nuove Costruzioni			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		.Mansioni.Nuove Mansioni		
		rico di cantiere; L. n. 46/90 Art. 12	707 1 111 27	
		à dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'ISPI	ESL ed all'ASL	
	o ARPA) competente; D.P	'.K. 462/01 Art. 2		

Magnitudo del danno: 2

Fase:

Opere generali di installazione cantiere

Fase: Opere generali di inst Attività: F.01.03 - Realizzazio	allazione cantiere ne dell'impianto di messa a ter	o del danno: 2 à del danno: 2 rischio: 4	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi Visire sicilreza		
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo	
	Caduta di attrezzi dall'alto	Durante il lavoro in postazioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	
	Caduta di materiali dall'alto		Elmetto
	Inciampo, scivolamento	Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o rifiuti	
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi		Guanti
	Punture ai piedi		Calzature di sicurezza
Capo squadra (impianti) (12)			
Elettricista (12)			
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc.			
Vedi MT3 pag. 96 Scale doppie			

Fase:	Opere generali di installazione cantiere		Magnitudo del danno: 2			
Attività:	F.01.03 - Reali	zzazio	ne dell'impianto di messa a ter	ra di cantiere (7) (8) (9) (10) (11)	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
Addetti, Impianti e Attrez		[ezzi	Rischi	Misure sicurezza		D.P.I.
Vedi AT37 pag. 75						
Utensili ed attrezzatur	re manuali					
Vedi AT51 pag. 92						
Pinza pressacavo						
Vedi AT26 pag. 70						
Sbobinatrice manuale	•					
Vedi AT36 pag. 75						
Sbobinatrice elettrica						
Vedi AT33 pag. 74						
Cesoie						
Vedi AT12 pag. 55						
Riferimenti	(12)	Edi	lizia.Ristrutturazioni.Mansioni	.CPT Torino		
Adempimenti	(7)	Gli	impianti di messa a terra di car	ntiere non sono soggetti a progettazione obl	oligatoria; il progetto	o è però
_		con	sigliabile; Legge n. 46/90 Art.	12		
	(8)	Rec	lazione e inoltro del Modello B	per denuncia all'ISPESL dell'impianto di r	nessa a terra di canti	iere
	(9)	Col	laudo dell'impianto di messa a	terra di cantiere prima della sua messa in fi	ınzione	
Documenti	(10)	L'ir	stallatore deve rilasciare la dic	hiarazione di conformità, corredata degli al	legati obbligatori	
	(11)	Mo	dello B dell'impianto di messa	a terra di cantiere		

Fase: Opere generali di in	Opere generali di installazione cantiere Magnitude			
Attività: F.01.04 - Collocazio	F.01.04 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti Valore			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezz e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Escoriazioni e danni alle		Guanti	
	mani			
		I materiali devono essere movimentati con cura e presi		
		saldamente in mano		
		I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi		
		saldamente in mano		
	Caduta di materiali, punture		Scarpe di sicurezza	
			con suola	
			imperforabile e	
			puntale	
Autista autocarro (13)				
Operaio comune polivalente (13)				
Baracche di cantiere				
Vedi MT1 pag. 96				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT51 pag. 92				
Autocarro				
Vedi MZ2 pag. 34				
Riferimenti (13) Ed	lilizia.Nuove Costruzioni.Mansi	ioni.CPT Torino		

Fase: Demolizione di p Attività: F.02.01 - Asporte	oavimentazioni o materiali di risulta (car	Probabilit	Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature Rischi		Misure sicurezza	D.P.I.	
	Inquinamento ambientale per polverosità	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
	Danneggiamento della viabilità per transito con ruote infangate	Pulire le ruote infangate prima dell'uscita dall'area di cantiere; non caricare materiali eccessivamente bagnati e non caricare oltre le sponde		
Capo squadra opere edili (14)				
Operaio comune polivalente (15)				
Autista autocarro (15)				
Palista (15)				
Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT37 pag. 109				
Utensili ed attrezzature manuali				

Fase: Demo	Demolizione di pavimentazioni		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2		
Attività: F.02.	01 - Asporto	o materiali di risulta (cari	co, trasporto, scarico)	Valore del ri	
Addetti, Impianti, Mate e Attrezzatur		Rischi	Misure sicurezza		D.P.I.
Vedi AT54 pag. 94					
Autocarro con cassone	ribaltabile				
Vedi MZ6 pag. 37					
Pala meccanica					
Vedi MZ9 pag. 41					
Riferimenti	(14) Ed	ilizia.Nuove costruzioni.l	Mansioni.Nuove Mansioni		
	(15) Fd	ilizia Nuove Costruzioni	Mansioni CPT Torino		

Fase: Magnitudo del danno: 3 scavi a sezione obbligata Probabilità del danno: 4 Attività: F.03.02 - Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua Valore del rischio: 12 Rumore: 79 dB Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Non manomettere i dispositivi di sicurezza Malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra Capo squadra opere edili (16) Muratore polivalente (17) Operaio comune polivalente (17) Autista autocarro (17) Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT38 pag. 110 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT53 pag. 93 Pompa idrica Vedi AT29 pag. 71 Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ7 pag. 39 Riferimenti Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni. Nuove Mansioni (16)

Attività: F.03.03 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza Valore		1'4\ 1' 4 1 '	ilità del danno: 3 del rischio: 9 e: 83 dB	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Investimento personale	Vietato transitare o sostare nelle immediate		
	da mezzi d'opera o	vicinanze dei mezzi		
	investimento di mezzi			
		Durante le operazioni di carico l'autista del	Casco di	
		camion non sosta in cabina	protezione	
	La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transit			
		nell'area di cantiere deve essere ridotta il più		
		possibile e comunque osservando i limiti stabiliti		
		Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono		
		essere dimensionate rispetto all'ingombro dei		
		mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70		
		oltre le sagome di ingombro		
		Durante la realizzazione degli scavi il		
		responsabile di cantiere coordina gli spostamenti		
		reciproci dei mezzi; comunica all'autista del		

Magnitudo del danno: 3

Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

(17)

scavi a sezione obbligata

Fase:

Fase: scavi a sezione obbligata Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Attività: F.03.03 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza Valore del rischio: 9

3.03 - Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza Valore del rischio: 9 Rumore: 83 dB

d'acqua		Rumore: 83	dB
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		camion l'ubicazione della postazione sicura	
	Lesioni e/o	Il personale a terra addetto all'assistenza non	
	investimento di	deve essere presente nel campo d'azione degli	
	persona	automezzi	
		Il terreno destinato al passaggio dei mezzi	
		meccanici e dei lavoratori non deve presentare	
		buche o sporgenze pericolose non segnalate	
		opportunamente	
	Errata manovra del	Il manovratore avrà esperienza in generale nel	
	guidatore delle pale	guidare le macchine per movimenti terra e	
	meccaniche	specifica nel guidare le pale meccaniche	
		In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a	
		segnalazioni di addetti a terra	
	Investimento da caduta	Predisporre idonee aree di accatastamento dei	
	di materiali	materiali.	
		I materiali devono essere depositati	
		ordinatamente assicurando la stabilità contro la	
		caduta e il ribaltamento	
Capo squadra opere edili (18)			
Muratore polivalente (19)			
Operaio comune polivalente (19)			
Autista autocarro (19)			
Escavatorista (20)			
Terra, ghiaione misto in natura			
Vedi MT38 pag. 110			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT53 pag. 93			
Pompa idrica			
Vedi AT29 pag. 71			
Autocarro con cassone ribaltabile			
Vedi MZ7 pag. 39			
Escavatore con motore diesel e			
benne azionate idraulicamente			
Vedi MZ8 pag. 40			
` /		Mansioni.Nuove Mansioni	
(19) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni	.Mansioni.CPT Torino	
(20) Str	ade.Nuove Costruzioni.N	Mansioni.CPT Torino	

Fase:	scavi a sezione obbligata	Magnitudo del danno: 2
Attività:	F.03.04 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4

T valore del l'isemo.		isemo. 1	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Inquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario,	
	ambientale per	limitare la polverosità bagnando il materiale o	
	polverosità	coprendolo con teloni	
	Danneggiamento della	Pulire le ruote infangate prima dell'uscita	
	viabilità per transito	dall'area di cantiere; non caricare materiali	
	con ruote infangate	eccessivamente bagnati e non caricare oltre le	
		sponde	
Capo squadra opere edili (21)			
Operaio comune polivalente (22)			
Autista autocarro (22)			
Palista (22)			
Terra, ghiaione misto in natura			

Fase: scavi a sezione obbligata Magnitudo del danno: 2
Attività: F.03.04 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

ī	F.03.04 - Asporto materian di risulta (carico, trasporto, scarico) Valore del rischio: 4		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
Vedi MT38 pag. 110			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT53 pag. 93			
Autocarro con cassone ribaltabile			
Vedi MZ7 pag. 39			
Pala meccanica	Caduta di materiali	Non realizzare depositi di materiali sul bordo	
Vedi MZ10 pag. 42	dall'alto	scavi	
von maro pag. 12	Guil uito	Se è necessario stoccare materiali sul bordo scavi	
		o transitare con mezzi pesanti in adiacenza ad	
		essi, predisporre calcolo delle strutture di	
		sostegno	
		Predisporre armature di sostegno, sporgenti	
		almeno 30 cm dal bordo scavo	<u> </u>
		Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità	Casco di
		del bordo scavi	protezione
		Non adoperare le macchine operatrici come	
		apparecchi di sollevamento	
	Inquinamento	Per trasporto di materiale arido, se necessario,	
	ambientale per	limitare la polverosità bagnando il materiale o	
	polverosità	coprendolo con teloni	
	Investimento di	Consentire l'accesso solo al personale addetto	
	estranei alle	alle lavorazioni	
	lavorazioni	une la vorazioni	
	Caduta nello scavo	Realizzazione di parapetto di sicurezza	
	Caddia ficilo scavo	Le barriere di protezione, i parapetti, le	
		delimitazioni devono essere verificate	
		frequentemente provvedendo se necessario alla	
		loro manutenzione	
		Accesso allo scavo mediante scale a mano a	
		norma, fissate, che sporgono più di un metro dal	
		bordo scavi	
	Danneggiamento	Nel caso di danneggiamenti accidentali di	
	accidentale di tubazioni	tubazioni o impianti prima di procedere nei	
	o impianti	lavori segnalare immediatamente la situazione	
		agli enti gestori	
		Provvedere all'individuazione dei condotti	
		interrati	
	Inalazione di polveri	Mantenere bagnato il terreno	Maschera con
	r		filtro adatto
	Situazioni di	Il personale addetto agli scavi di trincea deve	
	emergenza	effettuare le lavorazioni esclusivamente in	
	omoi gonza	gruppo per gestire eventuali situazioni di	
		0 11 1 0	
		emergenza. Predisporre idonee vie di fuga	
		accertandosi delle distanze ridotte al minimo	
		possibile fra le scale a mano utilizzate per	
Die 1 (21) -	PH XX	l'accesso al fondo degli scavi	
		Mansioni.Nuove Mansioni	
(22) Ed	lilizia.Nuove Costruzioni.	Mansioni.CPT Torino	

Attività:	fabbricato			Magnitudo o Probabilità o Valore del ri	del danno: 2
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza		D.P.I.
		Scivolamento, caduta			Scarpe di

Fase: Realizzazione massicciata e caldana armata con rete elettrosaldata all'esterno del

fabbricato

Fase:

Ponteggio metallico fisso

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4

Attività: F.04.01 - Realizzazione di drenaggi mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi

in PVC microfessurato, e stesa di ghiaino privo di sabbia

	, <u> </u>	1		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	in piano		sicurezza	
Capo squadra (fondazioni,				
struttura piani interrati, struttura				
in c.a., struttura di copertura) (23)				
Muratore polivalente (23)				
Operaio comune polivalente (23)				
Autista autocarro (23)				
Tessuto non tessuto, tubi in PVC				
microfessurato, ghiaino				
Vedi MT39 pag. 110				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT54 pag. 94				
Autocarro con cassone ribaltabile				
Vedi MZ6 pag. 37				
Autocarro				
Vedi MZ5 pag. 36				
Riferimenti (23) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino				

Realizzazione massicciata e caldana armata con rete elettrosaldata all'esterno del Magnitudo del danno: 3

fabbricato		Probabilità del danno: Valore del rischio: 6		
Attività: F.04.02 - Posa de	ella rete di armatura	valore del fi	sciiio. 0	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza		
		Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda		
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi e/o a punti fissi		
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti,		
		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		
Capo squadra opere edili (24)				
Muratore polivalente (25)				
Gruista (gru a torre) (25)				
Operaio comune polivalente (25)				
Rete elettrosaldata Vedi MT31 pag. 108				
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT13 pag. 99				
Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94				
Gru fissa a rotazione alta Vedi IF5 pag. 117				
Elevatore a cavalletto Vedi IF2 pag. 114				
Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF4 pag. 116				

Fase:	Fase: Realizzazione massicciata e caldana armata fabbricato		a con rete elettrosaldata all'esterno del	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6		
Attività:	F.04.02 - Po	sa de	ella rete di armatura		, more der 11	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza		D.P.I.	
Vedi IF9 pag. 12	22					
Riferimenti	(24)	Ed	ilizia.Nuove costruzioni.l	Mansioni.Nuove Mansioni		
	(25)	Ed	ilizio Nuovo Costruzioni	Mancioni CDT Torino		

Magnitudo del danno: 3 Fase: Realizzazione massicciata e caldana armata con rete elettrosaldata all'esterno del Probabilità del danno: 2 fabbricato Valore del rischio: 6 Attività: F.04.03 - Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna Rumore: 83 dB Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Lesioni dorso lombari Formazione e definizione di modalità operative per i lavoratori specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile Capo squadra opere edili (26) Muratore polivalente (27) Gruista (gru a torre) (27) Autista autobetoniera (27) Operaio comune polivalente (27) Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT7 pag. 98 Benna per calcestruzzo (per gru) Vedi AT7 pag. 49 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi AT20 pag. 62 Autobetoniera Vedi MZ1 pag. 33 Gru a giraffa manuale (capra) Vedi IF4 pag. 116 Elevatore a cavalletto Vedi IF2 pag. 114 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF5 pag. 117 Ponteggio metallico fisso Vedi IF9 pag. 122 Riferimenti (26)Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni. Nuove Mansioni (27)Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

Fase: Rimozione di serramenti esterni ed interni Attività: F.05.02 - Rimozione serramenti interni		Probabilità d	Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1	
7.03.02 - Kiiii0Zi	one serramenti interni	Valore del r	ischio: 1	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il più		
	per movimentazione	possibile la movimentazione manuale dei		
	manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati		
Responsabile tecnico di cantiere				
(28)				
Capo squadra opere edili (29)				
Muratore polivalente (28)				
Operaio comune polivalente (28)				

	ramenti esterni ed interni one serramenti interni	Probabilità del danno: 1		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
Elementi in legno e superfici				
vetrate				
Vedi MT9 pag. 98				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT54 pag. 94				
Riferimenti (28) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni.	Mansioni.CPT Torino		
(29) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni				

Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi Responsabile tecnico di cantiere (30) Capo squadra opere edili (31) Muratore polivalente (30) Operaio comune polivalente (30) Depraio comune polivalente (30) Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 La movimentazione dei materiali olall'alto all'alto I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezione, contizioni di protezione dei inalazione di polveri Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di Mascher, filtro ada filto carichi materiali di scarichi in condizioni di Mascher, Non effettuare gli scarichi in condizioni di Mascher, filtro ada filto di protevole ventosità Mascher, Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada filtro dall'alto entre con parapet con prima di adeguata di scarichi in condizioni di filtro ada filtro ada filtro calcali di notevole ventosità	Fase: Rimozione di serramenti esterni ed interni Attività: F.05.03 - Rimozione serramenti esterni			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
Responsabile tecnico di cantiere (30) Capo squadra opere edili (31) Muratore polivalente (30) Operaio comune polivalente (30) Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto all'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di matescoli in condizioni di matescoli in condizioni di matescoli di scarto vanno condizioni di materiali dall'alto Mascher, Non effettuare gli scarichi in condizioni di matescoli in condizioni di motevole ventosità in condizioni di filtro ada note vento di materiali di scarico fino al pianale del matezo. Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada note ventosità			Misure sicurezza	D.P.I.	
manuale dei carichi materiali utilizzando mezzi adeguati materiali utilizzando mezzi adeguata laterati le prote zatera deguata an una serichi anco na natra den adeguata anco natra de le impaleato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione, in alternativa, indossare imbracatura		Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il più		
Responsabile tecnico di cantiere (30) Capo squadra opere edili (31) Muratore polivalente (30) Operato comune polivalente (30) Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschero notevole ventosità filtro ada f		per movimentazione			
Capo squadra opere edili (31) Muratore polivalente (30) Operaio comune polivalente (30) Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 Caduta dill'alto Caduta dill'alto sul perimetro Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di Mascherr notevole ventosità Mascherr Mascherr Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di Mascherr filtro ada Mascherr Mascherr Mascherr Mascherr filtro ada Mascherr filtro ada		manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati		
Muratore polivalente (30) Operaio comune polivalente (30) Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di Mascher filtro ada filto ada	*				
Operaio comune polivalente (30) Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta di materiali dall'alto di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di Mascherr filtro ada	Capo squadra opere edili (31)				
Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli dall'alto Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità Mascherri filtro ada	Muratore polivalente (30)				
superfici vetrate Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta di materiali dall'atto Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di Maschere filtro ada					
Vedi MT10 pag. 98 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Caduta dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di Maschera filtro ada					
Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Inpiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezior Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di motevole ventosità Mascheri	superfici vetrate				
Vedi AT54 pag. 94 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera filtro ada Protuvione de motevole ventosità Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada La movimenterosso o transennata L'area interessata dai lavori va recintata con mastro biancorrosso o transennata L'area interessata dai lavori va recintata con mastro biancorrosso o transennata La movimenteriali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezione					
Vedi IF18 pag. 128 dall'alto nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera intervole ventosità Maschera Investimento per caduta di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di faltra da more de filtro ada Maschera Investimento per caduta di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada					
La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada	Ponti su ruote a torre o trabattelli	Caduta di materiali			
essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera filtro ada	Vedi IF18 pag. 128	dall'alto	nastro bianco-rosso o transennata		
di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto o all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera notevole ventosità di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata litezo fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezione di protezione del inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada			La movimentazione dei materiali con gru deve		
laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di Maschera notevole ventosità I materiali di scarto vanno convogliati sul canali di scarico fino al pianale del mezzo Maschera filtro ada			essere effettuata correttamente; perciò, impiego		
travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Tanta di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lite su canalle di protegio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera filtro ada			di cesta per il trasporto a terra degli elementi		
I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezione da l'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezione Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità			laterizi del manto; corretta imbracatura delle		
camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul perimetro con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera filtro ada			travi		
Caduta dall'alto sul perimetro con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri adeguata lunghezza Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera filtro ada			I materiali di scarto vanno convogliati sul		
Caduta dall'alto sul perimetro con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di maschera filtro ada			camion sottostante mediante impiego di canali di		
Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri perimetro Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità Casco di protezior Casco di protezior Maschera filtro ada					
Caduta dall'alto all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Casco di protezione di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Produzione di polveri alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Produzione di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Naschera filtro ada		Caduta dall'alto sul			
all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Casco di proteziore di proteziore di proteziore da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Produzione el protezione; costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Produzione el protezione; costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Naccenti della struttura Produzione ed inalazione di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Naccenti della struttura Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada		perimetro			
fabbricato su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Casco di protezion Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada					
da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Casco di protezior Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada					
imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Casco di protezior Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada		fabbricato			
Investimento per Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Casco di protezion di protezion di protezion di mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada					
Investimento per caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità Indossare sempre e comunque l'elmetto Prosco di protezior Protezior Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada					
caduta di materiali dall'alto Produzione ed inalazione di polveri Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità protezior protezior protezior Maschera filtro ada					
dall'alto Produzione ed prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità dall'alto Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di filtro ada		_	Indossare sempre e comunque l'elmetto		
Produzione ed inalazione di polveri Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada				protezione	
inalazione di polveri mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada					
Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità filtro ada			1		
notevole ventosità filtro ada		inalazione di polveri			
				Maschera con	
				filtro adatto	
Riferimenti (30) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (31) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni	` /				

	Probabilità d			itudo del danno: 3 bilità del danno: 2 e del rischio: 6
Addetti, Impianti, e Attrez		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati	
Responsabile tecr (32)	nico di cantiere			
Capo squadra ope	ere edili (33)			
Muratore polivale	ente (32)			
Operaio comune	polivalente (32)			
Travi, listelli, ecc Vedi MT40 pag.	•			
Mattoni laterizi, p Vedi MT28 pag.	pietrame, ecc			
Utensili ed attrezz	zature manuali			
Vedi AT54 pag. 9	94			
Ponti su ruote a to Vedi IF18 pag. 12	28			
Riferimenti	(32) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni.	Mansioni.CPT Torino	

Fase: Magnitudo del danno: 2 Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne etc Probabilità del danno: 1 Attività: F.06.03 - Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni Valore del rischio: 2 Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi Misure sicurezza D.P.I. e Attrezzature Lesioni dorso-lombari Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei per movimentazione manuale dei carichi materiali utilizzando mezzi adeguati Responsabile tecnico di cantiere (34)Capo squadra opere edili (35) Muratore polivalente (34) Carpentiere (34) Operaio comune polivalente (34) Elementi in legno, metallo ecc Vedi MT12 pag. 99 Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi MT28 pag. 107 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Martello demolitore elettrico Vedi AT22 pag. 64 Riferimenti (34)Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni. Nuove Mansioni

(33)

(35)

Fase: Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne etc

Attività: F.06.04 - Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in breccia; rimozione impianti; scarico su automezzo con impiego di carriola e canale di discesa materiali

Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni. Nuove Mansioni

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il più	
	per movimentazione	possibile la movimentazione manuale dei	
	manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati	
Responsabile tecnico di cantiere			
(36)			

Fase: Magnitudo del danno: 2 Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne etc Probabilità del danno: 2 Attività: F.06.04 - Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in Valore del rischio: 4 breccia; rimozione impianti; scarico su automezzo con impiego di carriola e canale di discesa materiali Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Capo squadra opere edili (37) Muratore polivalente (36) Operaio comune polivalente (36) Elementi in legno, metallo ecc Vedi MT12 pag. 99 Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi MT28 pag. 107 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Martello demolitore elettrico Vedi AT22 pag. 64 Ponti su ruote a torre o trabattelli

Riferimenti(36)Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino(37)Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni

Vedi IF18 pag. 128

Fase: Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne etc Magnitudo del danno: 1
Probabilità del danno: 1
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 1

	Valore del risc		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il più	
	per movimentazione	possibile la movimentazione manuale dei	
	manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati	
	Caduta dall'alto	E' stata installata la rete di sicurezza	
Responsabile tecnico di cantiere (38)			
Capo squadra opere edili (39)			
Muratore polivalente (38)			
Operaio comune polivalente (38)			
Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi MT28 pag. 107			
Travi, listelli, ecc. in legno Vedi MT40 pag. 110			
Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94			
Smerigliatrice angolare a disco	Caduta di materiali	L'area interessata dai lavori va recintata con	
(flessibile)	dall'alto	nastro bianco-rosso o transennata	
Vedi AT43 pag. 82			
		La movimentazione dei materiali con gru deve	
		essere effettuata correttamente; perciò, impiego	
		di cesta per il trasporto a terra degli elementi	
		laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi	
		I materiali di scarto vanno convogliati sul	
		camion sottostante mediante impiego di canali di	
		adeguata lunghezza	
	Caduta dall'alto sul	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma,	
	perimetro	con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di	
		gronda	
	Caduta dall'alto	Operare solo se protetti inferiormente da	
	all'interno del	impalcato di protezione, costituito anche da ponti	
	fabbricato	su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure	
		da reti di protezione; in alternativa, indossare	

	Probabilità o			del danno: 1
Addetti, Impianti, Material e Attrezzature	Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature Rischi Misure sicurezza			D.P.I.
			imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi	
			della struttura	
		Investimento per	Indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di
		caduta di materiali		protezione
	,	dall'alto		
		Produzione ed	Prolungare la canala di scarico fino al pianale del	
	inalazione di polveri mezzo			
			Non effettuare gli scarichi in condizioni di	Maschera con
			notevole ventosità	filtro adatto
Riferimenti (38) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino				
(39) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni				

Fase: Rimozione completa delle coperture esistenti Attività: F 07 02 - Rimozione del manto in tegole curve (coppi) e del sottomanto laterizio			Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Idetti, Impianti, Materiali, Mezzi Ricchi Ricchi		Valore del rischio: 12 D.P.I.	
e Attrezzature	T ' ' 1 1 1 '	0.13	'1 '\	
	Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre		
	per movimentazione	possibile la movimentazione manuale d	le1	
D 131	manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati		
Responsabile tecnico di cantiere				
(40)				
Capo squadra opere edili (41)				
Muratore polivalente (40)				
Carpentiere (40)				
Operaio comune polivalente (40)				
Gruista (gru a torre) (40)				
Addetto alla cesta di sollevamento				
(42)				
Mattoni laterizi, blocchi tipo				
Leca, ecc				
Vedi MT26 pag. 106				
Travi, listelli, ecc. in legno				
Vedi MT40 pag. 110				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT54 pag. 94				
Cesto per sollevamento				
Vedi AT13 pag. 56				
Gru fissa a rotazione bassa				
Vedi IF8 pag. 121				
Ponti su ruote a torre o trabattelli				
Vedi IF18 pag. 128				
Ponteggio metallico fisso				
Vedi IF9 pag. 122				
. ,	ilizia.Nuove Costruzioni			
(41) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni				
(42) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni				

ļ		pleta delle coperture esiste ione della struttura in legi	Probabilità o	lel danno: 3
	Addetti, Impianti, Materiali, Mezz e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
Ì		Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il più	
		per movimentazione	possibile la movimentazione manuale dei	
		manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati	

Fase: Magnitudo del danno: 4 Rimozione completa delle coperture esistenti Probabilità del danno: 3 Attività: F.07.03 - Rimozione della struttura in legno Valore del rischio: 12 Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi Misure sicurezza D.P.I. e Attrezzature Responsabile tecnico di cantiere (43)Capo squadra opere edili (44) Muratore polivalente (43) Operaio comune polivalente (43) Carpentiere (43) Gruista (gru a torre) (43) Travi, listelli, ecc. in legno Vedi MT40 pag. 110 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT54 pag. 94 Motosega Vedi AT25 pag. 69 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF8 pag. 121 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi IF18 pag. 128 Ponteggio metallico fisso Caduta di materiali L'area interessata dai lavori va recintata con Vedi IF9 pag. 122 dall'alto nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza Caduta dall'alto sul Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, perimetro con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta dall'alto Operare solo se protetti inferiormente da all'interno del impalcato di protezione, costituito anche da ponti fabbricato su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura La rimozione di manto, sottomanto e struttura Investimento per crollo della copertura deve essere effettuata in maniera simmetrica sulle due falde, in modo da evitare disassicità del

Riferimenti (43) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (44) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni

dall'alto
Produzione ed

Investimento per

caduta di materiali

inalazione di polveri

opere of fish attended to				Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2	
Attività: F.08.01 - Murat		re in laterizio	Probabilità (Valore del r Rumore: 79	ischio: 4	
	, Materiali, Mezzi zzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
		Offesa al capo per urti		Casco di	

carico

mezzo

Indossare sempre e comunque l'elmetto

Non effettuare gli scarichi in condizioni di

Prolungare la canala di scarico fino al pianale del

Casco di

protezione

Maschera con

filtro adatto

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 2
Attività: F.08.01 - Murature in laterizio Magnitudo del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rumore: 79 dB

		Ttumoret //	42	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	contro ostacoli, oggetti		protezione	
	taglienti			
Capo squadra (fondazioni,				
struttura piani interrati, struttura				
in c.a., struttura di copertura) (45)				
Muratore polivalente (45)				
Gruista (gru a torre) (45)				
Operaio comune polivalente (45)				
Mattoni laterizi, blocchi tipo				
Leca, ecc				
Vedi MT26 pag. 106				
Malta bastarda				
Vedi MT22 pag. 105				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT54 pag. 94				
Cesto per sollevamento				
Vedi AT13 pag. 56				
Betoniera a bicchiere				
Vedi AT8 pag. 49				
Ponti su cavalletti				
Vedi IF14 pag. 126				
Gru fissa a rotazione alta				
Vedi IF5 pag. 117				
Riferimenti (45) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino				

Fase: opere di ristrutturazione
Attività: F.08.02 - Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della

Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12

listellatura, del polistirene di isolamento e del sottomanto in "onduline"

insteriatura, dei ponstriene di isoramento e dei sottomanto in ondume				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il più		
	per movimentazione	possibile la movimentazione manuale dei		
	manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati		
Responsabile tecnico di cantiere				
(46)				
Capo squadra opere edili (47)				
Carpentiere in legno (48)				
Operaio comune polivalente (46)				
Gruista (gru a torre) (46)				
Materiale isolante				
Vedi MT24 pag. 106				
Elementi in legno				
Vedi MT8 pag. 98				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT54 pag. 94				
Avvitatore elettrico				
Vedi AT2 pag. 44				
Sega circolare				
Vedi AT41 pag. 78				
Trapano				
Vedi AT49 pag. 89				
Gru fissa a rotazione bassa				
Vedi IF8 pag. 121				
Ponti su ruote a torre o trabattelli				
Vedi IF18 pag. 128				

Fase:	opere di ristru	ıttuı	razione		Magnitudo d	
	F.08.02 - Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di isolamento e del sottomanto in "onduline"				Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12	
Addetti, Impianti, e Attrez	,	zzi	Rischi	Misure sicurezza		D.P.I.
Ponteggio metallio	co fisso					
Vedi IF9 pag. 122	2					
Riferimenti	(46)	Edi	ilizia.Nuove Costruzioni.	Mansioni.CPT Torino		
	(47)	Edi	ilizia.Nuove costruzioni.l	Mansioni.Nuove Mansioni		
	(48)	Edi	ilizia.Ristrutturazioni.Ma	nsioni.Nuove mansioni		

Fase: opere di ristruttu	razione		o del danno: 2			
Attività: F.08.03 - Realizz	zazione di traccia nella m	nuratura con attrezzature manuali Valore de	à del danno: 2 l rischio: 4			
Rumore: 87 dB						
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.			
	Lesioni alle mani per		Guanti			
	uso di attrezzi e per					
	contatto con materiali					
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo				
Capo squadra (impianti) (49)						
Idraulico (49)						
Operaio comune polivalente (50)						
Mattoni laterizi, blocchi tipo						
Leca, ecc.						
Vedi MT27 pag. 107						
Scale doppie						
Vedi AT38 pag. 76						
Telai di ponteggio prefabbricati,						
assimilabili a ponti su cavalletti.						
Vedi IF20 pag. 129						
Ponti su cavalletti						
Vedi IF15 pag. 127						
Ponteggio metallico fisso						
Vedi IF10 pag. 123						
Utensili ed attrezzature manuali						
Vedi AT52 pag. 93						
Scanalatore						
Vedi AT40 pag. 77						
Martello demolitore elettrico Vedi AT21 pag. 63						
Riferimenti (49) Ed	lilizia.Ristrutturazioni.M	ansioni.CPT Torino				
(50) Ed	lilizia.Nuove Costruzion	i.Mansioni.CPT Torino				

Fase: opere di ristrutturazione Attività: F.08.04 - Intonaci interni manuali			Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 89 dB	
Addetti, Impianti, e Attrez		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile	
		Caduta di persone attraverso le aperture	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di	

Fase: opere di ristrutturazione

Attività: F.08.04 - Intonaci interni manuali

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Rumore: 89 dB

	T	Rumore: 89	1
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		calpestio dell'addetto	
	Caduta di persone	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di	
	dall'alto	transito e non una postazione fissa di lavoro che	
		richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per	
		garantire dalla caduta l'operatore.	
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire	
		ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato	
		non inferiore a m 0,90.	
		Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a	
		seconda del tempo di lavorazione, utilizzare	
		trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a	
		trabattello metalliche precostituite con	
		postazione di lavoro superiore dotata di	
		parapetto perimetrale	
	Offesa al capo per urti		Elmetto
	contro ostacoli, oggetti		
2	taglienti		
Capo squadra opere edili (51)			ļ
Muratore polivalente (52)			ļ
Gruista (gru a torre) (52)			
Riquadratore (intonaci) (53)			
Addetto al silos intonaco			
preconfezionato (51)			
Addetto centrale betonaggio (52)			
Operaio comune polivalente (52)			
Intonaco a base di silicati			
Vedi MT18 pag. 104			
Funi di imbracatura, metalliche e			
fasce in nylon (accessori di			
sollevamento)			
Vedi MT14 pag. 100 Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92 Molazza			
Vedi AT24 pag. 67			
Betoniera a bicchiere			
Vedi AT10 pag. 52			
Betoniera con benna di			
caricamento			
Vedi AT11 pag. 54			
Gru a giraffa manuale (capra)			
Vedi IF3 pag. 115			
Elevatore a cavalletto			
Vedi IF1 pag. 113			
Gru fissa a rotazione alta			
Vedi IF6 pag. 118			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF13 pag. 126			
Felai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF21 pag. 129			
Silos premiscelato e centrale di			
oroduzione intonaci			
	İ		
Vedi IF19 pag. 128		 Mansioni.Nuove Mansioni	

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 89 dB

(53) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Attività: F.08.05 - Intonaci esterni manuali Valore del rischio: 6
Rumore: 89 dB

Attività: F.08.05 - Intonac	i esterni manuali	Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative		
	per i lavoratori	specifiche per movimentazioni, prima		
		dell'imbracatura e dopo il deposito nella		
		postazione di arrivo, per carichi pesanti,		
		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		
	Caduta di persone	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di		
	dall'alto	transito e non una postazione fissa di lavoro che		
		richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per		
		garantire dalla caduta l'operatore.		
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire		
		ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato		
		non inferiore a m 0,90.		
		Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare		
		trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a		
		trabattello metalliche precostituite con		
		postazione di lavoro superiore dotata di		
		parapetto perimetrale		
	Offesa al capo per urti	parapetto permientare	Elmetto	
	contro ostacoli, oggetti			
	taglienti			
Capo squadra opere edili (54)				
Muratore polivalente (55)				
Gruista (gru a torre) (55)				
Riquadratore (intonaci) (56)				
Operaio comune polivalente (55)				
Addetto centrale betonaggio (55)				
Addetto al silos intonaco				
preconfezionato (54)				
Intonaco a base di silicati				
Vedi MT18 pag. 104 Funi di imbracatura, metalliche e				
fasce in nylon (accessori di				
sollevamento)				
Vedi MT14 pag. 100				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT51 pag. 92				
Molazza				
Vedi AT24 pag. 67				
Betoniera a bicchiere				
Vedi AT10 pag. 52				
Betoniera con benna di				
caricamento				
Vedi AT11 pag. 54				
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Mansioni.Nuove Mansioni		
` '	ilizia.Nuove Costruzioni ilizia.Ristrutturazioni.Ma			

opere di ristrutturazione Probabilità del danno: 2 Attività: F.08.06 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere Valore del rischio: 4 Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Guanti Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo Capo squadra (impianti) (57) Idraulico (57) Operaio comune polivalente (58) Tubazioni in rame per giunzioni a stringere Vedi MT42 pag. 111 Scanalatore Vedi AT40 pag. 77 Troncatrice Vedi AT50 pag. 91 Curvatubi motorizzato Vedi AT18 pag. 60 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT44 pag. 84 Trapano Vedi AT47 pag. 87 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT52 pag. 93 Scale semplici portatili Vedi AT39 pag. 76 Ponti su ruote a torre o trabatelli Vedi IF16 pag. 127 Ponti su cavalletti Vedi IF15 pag. 127 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi IF20 pag. 129 Riferimenti Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino (57) (58)Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino Magnitudo del danno: 2 Face onere di ristrutturazione

Magnitudo del danno: 2

Fase:

Attività: F.08.07 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate /incollate (tipo Geberit)				Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza		D.P.I.	
	Lesioni alle mani per			Guanti	
	uso di attrezzi e per				
	contatto con materiali				
	Lesioni dorso-lombari				
	per movimentazione di				
	carichi				

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 2
Attività: F.08.07 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate
/incollate (tipo Geberit)

Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

/incollate (tipo C	reperit)		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Meccanizzare il più possibile le operazioni	
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di	
		utilizzo	
		Adottare modalità operative corrette, come da	
		formazione ricevuta	
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai	
		montanti, con estremità antisdrucciolo	
Capo squadra (impianti) (59)			
Idraulico (59)			
Operaio comune polivalente (60)			
Tubazioni in materiale plastico			
con giunzioni saldate/incollate			
Vedi MT41 pag. 110			
Scanalatore			
Vedi AT40 pag. 77			
Trapano			
Vedi AT47 pag. 87			
Polifusore			
Vedi AT28 pag. 70			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93			
Scale semplici portatili			
Vedi AT39 pag. 76			
Ponti su ruote a torre o trabatelli			
Vedi IF16 pag. 127			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF15 pag. 127			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF20 pag. 129			
Riferimenti (59) Ed	lilizia.Ristrutturazioni	i.Mansioni.CPT Torino	·

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 1
Attività: F.08.08 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 2
Rumore: 75 dB

Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

(60)

interni		Rumore: 75 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		
	Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con		

Fase: opere di ristrutturazione

Attività: F.08.08 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti

Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 2 Rumore: 75 dB

interni		Rumore: 75 c	dB
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		postazione di lavoro superiore dotata di	
		parapetto perimetrale	
	Caduta di persone	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne	
	attraverso le aperture	che esterne, vanno protette con un parapetto di	
	1	sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di	
		calpestio dell'addetto	
Capo squadra opere edili (61)			
Posatore pavimenti e rivestimenti			
(62)			
Muratore polivalente (62)			
Gruista (gru a torre) (62)			
Operaio comune polivalente (62)			
Malta bastarda			
Vedi MT23 pag. 105			
Piastrelle ceramiche, in gres,			
klinker, ecc.			
Vedi MT30 pag. 107			
Funi di imbracatura, metalliche e			
fasce in nylon (accessori di			
sollevamento)			
Vedi MT14 pag. 100			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92			
Clipper			
Vedi AT17 pag. 58			
Tagliapiastrelle			
Vedi AT45 pag. 86			
Smerigliatrice angolare a disco			
(flessibile)			
Vedi AT42 pag. 80			
Battipiastrelle			
Vedi AT6 pag. 48			
Cesto per sollevamento			
Vedi AT14 pag. 56			
Molazza			
Vedi AT24 pag. 67			
Betoniera a bicchiere			
Vedi AT10 pag. 52			
Gru a giraffa manuale (capra)			
Vedi IF3 pag. 115 Elevatore a cavalletto			
Vedi IF1 pag. 113			
Gru fissa a rotazione alta			
Vedi IF6 pag. 118			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF13 pag. 126			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF21 pag. 129			
	ilizia.Nuove costruzioni	Mansioni.Nuove Mansioni	
	ilizia.Nuove Costruzioni		

- Pag. 149 -

Fase: opere di ristruttu	razione	Magnitudo d	
Attività: F.08.09 - Montag	ggio di componenti di imp	pianti idro-termo-sanitari Probabilità del ri	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni alle mani per		Guanti
	uso di attrezzi e per		
	contatto con materiali		
	Lesioni dorso-lombari		
	per movimentazione di		
	carichi		
		Meccanizzare il più possibile le operazioni	
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di	
		utilizzo	
		Adottare modalità operative corrette, come da	
		formazione ricevuta	
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai	
		montanti, con estremità antisdrucciolo	
Capo squadra (impianti) (63)			
Idraulico (63)			
Operaio comune polivalente (64)			
Tubazioni, raccordi, pompe			
Vedi MT44 pag. 111			
Termofluidi speciali			
Vedi MT36 pag. 109			
Scanalatore			
Vedi AT40 pag. 77			
Troncatrice			
Vedi AT50 pag. 91			
Curvatubi motorizzato			
Vedi AT18 pag. 60			
Filettatrice			
Vedi AT19 pag. 61			
Smerigliatrice angolare a disco			
(flessibile)			
Vedi AT44 pag. 84			
Trapano			
Vedi AT47 pag. 87			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93			
Scale semplici portatili			
Vedi AT39 pag. 76			
Ponti su ruote a torre o trabatelli			
Vedi IF16 pag. 127			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF15 pag. 127			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF20 pag. 129			
	ilizia.Ristrutturazioni.Ma	nsioni.CPT Torino	
(64) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni	.Mansioni.CPT Torino	

Magnitudo del danno: 2

Fase:

-	ere di ristruttu 18.10 - Posa sa		Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1 Rumore: 78 dB		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
		Lesioni alle mani per		Guanti	
		uso di attrezzi e per			
		contatto con materiali			

Fase: opere di ristrutturazione
Attività: F.08.10 - Posa sanitari

Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1

	Rumore: 78 d		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso-lombari		
	per movimentazione di		
	carichi		
		Meccanizzare il più possibile le operazioni	
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo	
		Adottare modalità operative corrette, come da	
		formazione ricevuta	
Capo squadra (impianti) (65)			
Idraulico (65)			
Operaio comune polivalente (66)			
Sanitari			
Vedi MT32 pag. 108			
Silicone			
Vedi MT35 pag. 109			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93			
Trapano			
Vedi AT47 pag. 87			
Avvitatore elettrico			
Vedi AT1 pag. 44			
Filettatrice			
Vedi AT19 pag. 61			
Curvatubi motorizzato			
Vedi AT18 pag. 60			
Troncatrice			
Vedi AT50 pag. 91			
Polifusore			
Vedi AT28 pag. 70			
Riferimenti (65) Ed	ilizia.Ristrutturazioni.Ma	nsioni.CPT Torino	
(66) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni	.Mansioni.CPT Torino	

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 3
Attività: F.08.11 - Posa lattoneria (grondaie, pluviali) Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

valore del lis		iscino.	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Caduta dall'alto degli	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza	
	addetti		
		Il parapetto del ponteggio deve sporgere di	
		almeno 1.20 m oltre il filo di gronda	
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature	
		di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con	
		fune dotata di maniglia autobloccante	
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature	Imbracatura di
		di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a	sicurezza
		punti fissi della copertura	
		Gli addetti devono utilizzare calzature di	Scarpe di
		sicurezza con suola antiscivolo	sicurezza
Capo squadra opere edili (67)			
Lattoniere (tetto) (68)			
Aiuto ponteggiatore (68)			
Lattoneria in lamiera			
Vedi MT20 pag. 105			
Silicone			

opere di ristrutturazione ività: F.08.11 - Posa lattoneria (grondaie, pluviali)		Probabilità d	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
Vedi MT34 pag. 109				
Trapano				
Vedi AT49 pag. 89				
Chiodatrice				
Vedi AT16 pag. 57				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT54 pag. 94				
Ponti su ruote a torre o trabattelli				
Vedi IF18 pag. 128				
Ponteggio metallico fisso				
Vedi IF9 pag. 122				
Riferimenti (67) Edi	ilizia.Nuove costruzioni.N	Mansioni.Nuove Mansioni		

Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT Torino

(68)

Fase: opere di ristruttu	razione	Magnitudo d	
Attività: F.08.12 - Tintegg	giature interne manuali	Probabilità d Valore del ri	
	I	Rumore: 89	dB
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative	
	per i lavoratori	specifiche per movimentazioni, prima	
		dell'imbracatura e dopo il deposito nella	
		postazione di arrivo, per carichi pesanti,	
		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile	
	Caduta di persone dalle	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne	
	aperture	(vani ascensori, ad es.) che esterne, vanno	
		protette con un parapetto di sicurezza fino	
		all'altezza di 100 cm rispetto al piano di lavoro	
	Caduta di persone	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di	
	dall'alto	transito e non una postazione fissa di lavoro che	
		richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per	
		garantire dalla caduta l'operatore.	
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire	
		ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato	
		non inferiore a m 0,90.	
		Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a	
		seconda del tempo di lavorazione, utilizzare	
		trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a	
		trabattello metalliche precostituite con	
		postazione di lavoro superiore dotata di	
G 1		parapetto perimetrale	
Capo squadra opere edili (69)			
Decoratore (70)			
Gruista (gru a torre) (71)			
Operaio comune polivalente (71) Funi di imbracatura, metalliche e			
/			
fasce in nylon (accessori di sollevamento)			
Vedi MT14 pag. 100			
Venici o pitture			
Vedi MT45 pag. 111			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92			
Gru a giraffa manuale (capra)			
Vedi IF3 pag. 115			

Fase: Magnitudo del danno: 1 opere di ristrutturazione Probabilità del danno: 1 Attività: F.08.12 - Tinteggiature interne manuali Valore del rischio: 1 Rumore: 89 dB Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Elevatore a cavalletto Vedi IF1 pag. 113 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF6 pag. 118 Ponti su cavalletti Vedi IF13 pag. 126 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi IF21 pag. 129 Riferimenti (69)Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni. Nuove Mansioni (70)Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT Torino

Fase: opere di ristrutturazione Attività: F.08.13 - Tinteggiature esterne manuali			Magnitudo o Probabilità o Valore del r Rumore: 89	del danno: 2 ischio: 6
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella	

Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

(71)

e Attrezzature	Tusein .	THIS WILL STORY COLUMN	211 111
	Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative	
	per i lavoratori	specifiche per movimentazioni, prima	
		dell'imbracatura e dopo il deposito nella	
		postazione di arrivo, per carichi pesanti,	
		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio	
		instabile	
	Caduta di persone dalle	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne	
	aperture	(vani ascensori, ad es.) che esterne, vanno	
		protette con un parapetto di sicurezza fino	
		all'altezza di 100 cm rispetto al piano di lavoro	
	Caduta di persone	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di	
	dall'alto	transito e non una postazione fissa di lavoro che	
		richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per	
		garantire dalla caduta l'operatore.	
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire	
		ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato	
		non inferiore a m 0,90.	
		Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a	
		seconda del tempo di lavorazione, utilizzare	
		trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a	
		trabattello metalliche precostituite con	
		postazione di lavoro superiore dotata di	
		parapetto perimetrale	
Capo squadra opere edili (72)			
Decoratore (73)			
Gruista (gru a torre) (74)			
Operaio comune polivalente (74)			
Vernici o pitture			
Vedi MT45 pag. 111			
Funi di imbracatura, metalliche e			
fasce in nylon (accessori di			
sollevamento)			
Vedi MT14 pag. 100			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92			
Gru a giraffa manuale (capra)			
Vedi IF3 pag. 115			

Fase: Magnitudo del danno: 3 opere di ristrutturazione Probabilità del danno: 2 Attività: F.08.13 - Tinteggiature esterne manuali Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi D.P.I. Rischi Misure sicurezza e Attrezzature Elevatore a cavalletto Vedi IF1 pag. 113 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF6 pag. 118 Ponti su cavalletti Vedi IF13 pag. 126 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi IF21 pag. 129 Ponteggio metallico fisso Vedi IF11 pag. 124 Riferimenti (72) Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni. Nuove Mansioni (73)Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT Torino

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 1
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 1
Rumore: 84 dB

Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

(74)

	Kulliote: 64 db		· UD
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative	
	per i lavoratori	specifiche per movimentazioni, prima	
		dell'imbracatura e dopo il deposito nella	
		postazione di arrivo, per carichi pesanti,	
		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio	
		instabile	
	Caduta di persone	Predisporre parapetto perimetrale a norma o	Imbracatura e
	dall'alto	utilizzare imbracatura di sicurezza	fune di
			sicurezza
			ancorata a punto
			fisso o su fune
			tesa
Capo squadra opere edili (75)			
Muratore polivalente (76)			
Serramentista (77)			
Gruista (gru a torre) (76)			
Operaio comune polivalente (76)			
Elementi in legno, metallo e			
superfici vetrate			
Vedi MT11 pag. 99			
Silicone			
Vedi MT33 pag. 108			
Funi di imbracatura, metalliche e			
fasce in nylon (accessori di			
sollevamento)			
Vedi MT14 pag. 100			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92			
Avvitatore elettrico			
Vedi AT3 pag. 45			
Trapano			
Vedi AT48 pag. 88			
Scale doppie			
Vedi AT37 pag. 75			
Gru a giraffa manuale (capra)			

Fase: Magnitudo del danno: 1 opere di ristrutturazione Probabilità del danno: 1 Attività: F.08.14 - Posa in opera di serramenti interni Valore del rischio: 1 Rumore: 84 dB Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Vedi IF3 pag. 115 Elevatore a cavalletto Vedi IF1 pag. 113 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF6 pag. 118 Ponti su cavalletti Vedi IF13 pag. 126 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi IF21 pag. 129 Riferimenti (75) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino (76)

Fase: opere di ristrutturazione Magnitudo del danno: 3
Attività: F.08.15 - Posa in opera di serramenti esterni Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 84 dB

Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.Nuove mansioni

(77)

	Kumore. 64 ub		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso lombari	Formazione e definizione di modalità operative	
	per i lavoratori	specifiche per movimentazioni, prima	
		dell'imbracatura e dopo il deposito nella	
		postazione di arrivo, per carichi pesanti,	
		ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio	
		instabile	
	Caduta di persone	Predisporre parapetto perimetrale a norma o	Imbracatura e
	dall'alto	utilizzare imbracatura di sicurezza	fune di
			sicurezza
			ancorata a punto
			fisso o su fune
			tesa
Capo squadra opere edili (78)			
Muratore polivalente (79)			
Serramentista (80)			
Gruista (gru a torre) (79)			
Operaio comune polivalente (79)			
Elementi in legno, metallo e			
superfici vetrate			
Vedi MT11 pag. 99			
Silicone			
Vedi MT33 pag. 108			
Funi di imbracatura, metalliche e			
fasce in nylon (accessori di sollevamento)			
Vedi MT14 pag. 100			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92			
Avvitatore elettrico			
Vedi AT3 pag. 45			
Trapano			
Vedi AT48 pag. 88			
Gru a giraffa manuale (capra)			
Vedi IF3 pag. 115			
Elevatore a cavalletto			
Vedi IF1 pag. 113			

Fase:	opere di ristrutti	ırazione	E	lo del danno: 3
Attività:	F.08.15 - Posa is	n opera di serramenti ester	•	tà del danno: 3 el rischio: 9 84 dB
· ·	anti, Materiali, Mezzi ttrezzature	i Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
Gru fissa a rot	tazione alta			
Vedi IF6 pag.	118			
Ponti su ruote	a torre o trabatelli			
Vedi IF17 pag	g. 127			
Ponteggio met	tallico fisso			
Vedi IF11 pag	g. 124			
Riferimenti	(78) E	dilizia.Nuove costruzioni.	Mansioni.Nuove Mansioni	
	(79) E	dilizia.Nuove Costruzioni.	.Mansioni.CPT Torino	
	(80) F	dilizia Ristrutturazioni Ma	ncioni Nuove mancioni	

*	canalizzazioni in traccia	Probabili	lo del danno: 2 tà del danno: 2 el rischio: 4 87 dB
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Impresa2: Il direttore tecnico di cantiere della impresa appaltatrice delle strutture o, in sua vece, il capocantiere, coordina con l'impresa appaltatrice degli impianti elettrici movimenti reciproci dei mezzi e degli addetti	
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali		Guanti
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai	
Capo squadra (fondazioni,		montanti, con estremità antisdrucciolo	
struttura piani interrati, struttura			
in c.a., struttura di copertura) (81)			
Muratore polivalente (81)			
Operaio comune polivalente (81)			
Cavi elettrici, tubazioni in pvc,			
morsetti etc.			
Vedi MT4 pag. 97			
Scale doppie			
Vedi AT38 pag. 76			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF20 pag. 129			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF15 pag. 127			
Ponteggio metallico fisso			
Vedi IF10 pag. 123			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93		No. 1 COMPUTE 1	
Riferimenti (81) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni	.Mansioni.CPT Torino	

	Fase: realizzazione impianti elettrici Magnitudo de Probabilità de Probabilità de Valore del riscontinuità: F.09.01.02 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Rumore: 75 de Rumore: 75 de Probabilità de Valore del riscontinuità: Rumore: 75 de Probabilità de Valore del riscontinuità: Proposition de Probabilità de Valore del riscontinuità de Probabilità de Probabilità de Valore del riscontinuità de Probabilità de Probabilità de Probabilità de Valore del riscontinuità de Probabilità de Probabil			del danno: 2 rischio: 4
A	ddetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali		Guanti
		Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai	

Fase: realizzazione impianti elettrici

Posa in opera di canalizzazioni in traccia

Attività: F.09.01.02 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 75 dB

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		montanti, con estremità antisdrucciolo	
Capo squadra (fondazioni,			
struttura piani interrati, struttura			
in c.a., struttura di copertura) (82)			
Muratore polivalente (82)			
Operaio comune polivalente (82)			
Tubazioni per impianti elettrici			
Vedi MT43 pag. 111			
Malta			
Vedi MT21 pag. 105			
Scale doppie			
Vedi AT38 pag. 76			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF20 pag. 129			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF15 pag. 127			
Ponteggio metallico fisso			
Vedi IF10 pag. 123			
Trapano			
Vedi AT47 pag. 87			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93			
Betoniera a bicchiere			
Vedi AT9 pag. 51			
Molazza			
Vedi AT23 pag. 66			
Riferimenti (82) Edilizi	ia.Nuove Costruzioni	.Mansioni.CPT Torino	

Fase: realizzazione impianti elettrici

Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

Attività: F.09.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi		
		Meccanizzare il più possibile le operazioni	
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo	
		Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta	
	Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti	
		I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti	
		Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra	
		Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte	
		Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro	
		Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in	

Fase: realizzazione impianti elettrici

Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti

Attività: F.09.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.		
		cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità			
		dei posti di lavoro			
	Cadute di persone dal	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli			
	cassone del camion	automezzi deve essere realizzato con scale a			
		mano opportunamente			
		legate per assicurarne la stabilità oppure			
		trattenute al piede di altra persona			
		L'imbracatore accede con scale a norma al			
		cassone e, dopo aver provveduto all'imbracatura			
		del carico,			
		scende e si pone in posizione di sicurezza, onde			
		consentire la movimentazione con gru o altro			
		apparecchio di sollevamento			
	Investimento di	Accatastare in modo solido i materiali			
	persone per cedimento				
	degli stoccaggi				
		Per materiali che possono essere soggetti a			
		scivolamento o rotolamento, posizionare fermi			
		laterali idonei			
Capo squadra (fondazioni,					
struttura piani interrati, struttura					
in c.a., struttura di copertura) (83)					
Muratore polivalente (83)					
Autista (83)					
Operaio comune polivalente (83)					
Funi di imbracatura, metalliche e					
fasce in nylon (accessori di					
sollevamento)					
Vedi MT15 pag. 101					
Tubazioni per impianti elettrici					
Vedi MT43 pag. 111					
Autocarro					
Vedi MZ3 pag. 35		N GDT T			
Riferimenti (83) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino					

Fase:	realizzazione impianti elettrici	Magnitudo del danno: 2
	Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti	Probabilità del danno: 2
	1 05a in opera di cananzzazioni da annegare nei getti	Valore del rischio: 4
Attività:	F.09.02.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni	

1.07.02.02 Tagno e nisaggio dene cananzazioni				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
	Lesioni alle mani per		Guanti	
	uso di attrezzi e per			
	contatto con materiali			
	Lesioni dorso-lombari			
	per movimentazione di			
	carichi			
		Meccanizzare il più possibile le operazioni		
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di		
		utilizzo		
		Adottare modalità operative corrette, come da		
		formazione ricevuta		
Capo squadra (fondazioni,				
struttura piani interrati, struttura				
in c.a., struttura di copertura) (84)				
Muratore polivalente (84)				

Fase: realizzazione impianti elettrici Magnitudo del danno: 2
Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Attività: F.09.02.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni

1107102102 Tugito e illosuggio delle culturalizzazioni				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	
Operaio comune polivalente (84)				
Tubazioni per impianti elettrici				
Vedi MT43 pag. 111				
Utensili ed attrezzature manuali				
Vedi AT52 pag. 93				
Scale doppie				
Vedi AT38 pag. 76				
Ponti su cavalletti				
Vedi IF15 pag. 127				
Ponti su ruote a torre o trabatelli				
Vedi IF16 pag. 127				
Ponti sospesi motorizzati				
Vedi IF12 pag. 125				
Ponteggio metallico fisso				
Vedi IF10 pag. 123				
Riferimenti (84) Edilizia	a.Nuove Costruzioni.	Mansioni.CPT Torino		

Attività: F.09.03 - Inserimento fili		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per		Guanti
	contatto con materiali		
	Lesioni dorso-lombari		
	per movimentazione di carichi		
		Meccanizzare il più possibile le operazioni	
		Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo	
		Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta	
Capo squadra (impianti) (85)			
Operaio comune polivalente (86)			
Cavi elettrici, tubazioni in pvc,			
morsetti etc.			
Vedi MT4 pag. 97			
Sbobinatrice elettrica			
Vedi AT32 pag. 73			
Sbobinatrice manuale			
Vedi AT34 pag. 75			
Scale doppie			
Vedi AT38 pag. 76			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF15 pag. 127			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF20 pag. 129			
Ponti su ruote a torre o trabatelli			
Vedi IF16 pag. 127			
Ponteggio metallico fisso			
Vedi IF10 pag. 123			

Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino

Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

Riferimenti

(85)

(86)

Attività: F.09.04 - Collega	amento frutti e prima mes	Probabilit	o del danno: 2 à del danno: 2 l rischio: 4 64 dB
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Lesioni alle mani per		Guanti
	uso di attrezzi e per		
	contatto con materiali		
	Elettrocuzione di non	Effettuare la prova di isolamento in assenza di	
	addetti	persone non addette alla prova stessa	
Capo squadra (impianti) (87)			
Elettricista (88)			
Operaio comune polivalente (87)			
Cavi elettrici, tubazioni in pvc,			
morsetti etc.			
Vedi MT4 pag. 97			
Tester			
Vedi AT46 pag. 87			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93			
Riferimenti (87) Ed	ilizia.Nuove Costruzioni	Mansioni.CPT Torino	,
(88) Ed	ilizia.Ristrutturazioni.Ma	nsioni.CPT Torino	

Attività: F.09.05 - Collaudo impianto elettrico		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.		
	Elettrocuzione di non addetti	Vietare l'accesso ai non addetti alla prova, con apposita cartellonistica e posa di sbarramenti della zona interessata			
Capo squadra (impianti) (89)					
Elettricista (89)					
Operaio comune polivalente (90)					
Utensili ed attrezzature manuali					
Vedi AT52 pag. 93					
Tester					
Vedi AT46 pag. 87					
Riferimenti (89) Ed	Riferimenti (89) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino				
(90) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino					

Attività: F.09.06 - Installazione corpi illuminanti		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 64 dB	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Elettrocuzione	Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i collegamenti	
Capo squadra (impianti) (91)			
Elettricista (92)			
Ponteggiatore (92)			
Operaio comune polivalente (92)			
Cavi elettrici, tubazioni in pvc,			
morsetti etc.			
Vedi MT4 pag. 97			
Avvitatore elettrico			
Vedi AT1 pag. 44			
Trapano			

Attività: F.09.06 - Installa:	zione corpi illuminanti	Magnitudo d Probabilità d Valore del ri Rumore: 64	del danno: 2 schio: 6
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
Vedi AT47 pag. 87			
Scale doppie			
Vedi AT38 pag. 76			
Telai di ponteggio prefabbricati,			
assimilabili a ponti su cavalletti.			
Vedi IF20 pag. 129			
Ponti su cavalletti			
Vedi IF15 pag. 127			
Ponti su ruote a torre o trabatelli			
Vedi IF16 pag. 127			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT52 pag. 93			
Riferimenti (91) Edi	ilizia.Ristrutturazioni.Ma	nsioni.CPT Torino	
(92) Edi	ilizia.Nuove Costruzioni.	Mansioni.CPT Torino	

Fase:	Realizzazione de	lle nuove coperture		agnitudo del danno: 4
Attività:			legno, del tavolato di sottotetto, della V	obabilità del danno: 3 alore del rischio: 12
	listellatura, del p	olistirene di isolamento e	e del sottomanto in "onduline"	
	nti, Materiali, Mezzi rezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		Lesioni dorso-lombari	Stabilire norme procedurali per ridurre il	più
		per movimentazione	possibile la movimentazione manuale dei	
		manuale dei carichi	materiali utilizzando mezzi adeguati	
Responsabile to (93)	ecnico di cantiere			
Capo squadra o	pere edili (94)			
Carpentiere in l	legno (95)			
	e polivalente (93)			
Gruista (gru a t				
Materiale isolar				
Vedi MT24 pag				
Elementi in leg				
Vedi MT8 pag.				
	ezzature manuali			
Vedi AT54 pag				
Avvitatore elett				
Vedi AT2 pag.	44			
Sega circolare				
Vedi AT41 pag	g. 78			
Trapano	00			
Vedi AT49 pag				
Gru fissa a rota				
Vedi IF8 pag. 1				
	torre o trabattelli			
Vedi IF18 pag.				
Ponteggio meta				
Vedi IF9 pag. 1 Riferimenti		 ilizia.Nuove Costruzioni	Manaiani CDT Tarina	
KHETHHERU	\ /		Mansioni.CP1 Torino Mansioni.Nuove Mansioni	
	` /			
	(95) Ed	ilizia.Ristrutturazioni.Ma	ansioni.ivuove mansioni	

Fase: Magnitudo del danno: 3 Realizzazione delle nuove coperture Probabilità del danno: 3 Attività: F.10.03 - Posa del pannello metallico di copertura Valore del rischio: 9 Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi D.P.I. Misure sicurezza e Attrezzature Caduta di personale Disporre idoneo parapetto dall'alto Capo squadra opere edili (96) Muratore polivalente (97) Fabbro (98) Gruista (gru a torre) (97) Operaio comune polivalente (97) Lamiera in copponi autoportanti Vedi MT19 pag. 104 Trapano Vedi AT48 pag. 88 Chiodatrice Vedi AT15 pag. 57 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT51 pag. 92 Ponteggio metallico fisso Vedi IF11 pag. 124 Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF7 pag. 120 Riferimenti (96)Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni (97) Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino

Fase: Realizzazione delle nuove coperture Magnitudo del danno: 3
Attività: F.10.04 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni Valore del rischio: 9

Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino

(98)

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Caduta di persone	Per l'accoppiamento e/o serraggio e/o saldatura	
	dall'alto	delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti	
		sviluppabili o cestello. Gli spostamenti in quota	
		in senso orizzontale vanno effettuati solo se	
		protetti da imbracatura collegata a funi tese in	
		acciaio, da apparecchi o reti anticaduta	
	Investimento per	Sostenere e mettere in sicurezza le carpenterie	
	caduta materiale	con adeguate funi ancorate agli appositi sostegni.	
	dall'alto	Utilizzare contenitori portatili per il deposito di	
		materiali sfusi, quali chiavi, bulloni, ecc.	
		Verificare la presenza della tavola fermapiede o	
		di protezione analoga in ogni postazione di	
		lavoro	
		Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne.	
	Offesa al capo per urti	o transenne.	Elmetto
	contro ostacoli, oggetti		Limetto
	taglienti		
	Lesioni ai piedi per		Scarpe di
	caduta materiale		sicurezza con
			suola
			antichiodo,
			sfilamento
			rapido e puntale
Capo squadra opere edili (99)			

Fase: Realizzazione delle nuove coperture Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Attività: F.10.04 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni Valore del rischio: 9 Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi Rischi Misure sicurezza D.P.I. e Attrezzature Muratore polivalente (100) Fabbro (101) Operaio comune polivalente (100) Carpenteria metallica Vedi MT2 pag. 96 Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT51 pag. 92 Avvitatore pneumatico Vedi AT4 pag. 46 Ponteggio metallico fisso

 Vedi IF11 pag. 124
 (99)
 Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nuove Mansioni (100)

 Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CPT Torino (101)
 Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino

Fase: Realizzazione delle nuove coperture Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3

Attività: F.10.05 - Posa lattoneria (grondaie, pluviali)		(ali) Valore del rischio: 9	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza	
		Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda	
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante	
		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza
		Gli addetti devono utilizzare calzature di sicurezza con suola antiscivolo	Scarpe di sicurezza
Capo squadra opere edili (102)			
Lattoniere (tetto) (103)			
Aiuto ponteggiatore (103)			
Lattoneria in lamiera			
Vedi MT20 pag. 105			
Silicone			
Vedi MT34 pag. 109			
Trapano			
Vedi AT49 pag. 89			
Chiodatrice			
Vedi AT16 pag. 57			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT54 pag. 94			
Ponti su ruote a torre o trabattelli			
Vedi IF18 pag. 128			
Ponteggio metallico fisso	Caduta di materiali	L'area interessata dai lavori va recintata con	
Vedi IF9 pag. 122	dall'alto	nastro bianco-rosso o transennata	
		La movimentazione dei materiali con gru deve	
		essere effettuata correttamente; perciò, impiego	
		di cesta per il trasporto a terra degli elementi	
		laterizi del manto; corretta imbracatura delle	

Fase:	Realizzazione delle nuove coperture	Magnitudo del danno: 3
Attività:	F.10.05 - Posa lattoneria (grondaie, pluviali)	Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

1.10.03 1 050 1	ttoneria (grondare, più v	valore del r	1SCI10: 9
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
		travi	
		I materiali di scarto vanno convogliati sul	
		camion sottostante mediante impiego di canali di	
		adeguata lunghezza	
	Caduta dall'alto sul	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma,	
	perimetro	con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di	
		gronda	
	Caduta dall'alto	Operare solo se protetti inferiormente da	
	all'interno del	impalcato di protezione, costituito anche da ponti	
	fabbricato	su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure	
		da reti di protezione; in alternativa, indossare	
		imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi	
		della struttura	
	Investimento per	Indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di
	caduta di materiali		protezione
	dall'alto		
	Produzione ed	Prolungare la canala di scarico fino al pianale del	
	inalazione di polveri	mezzo	
		Non effettuare gli scarichi in condizioni di	Maschera con
		notevole ventosità	filtro adatto
Riferimenti (102) Ec	lilizia.Nuove costruzioni	.Mansioni.Nuove Mansioni	
(103) Ed	lilizia.Manutenzioni.Ma	nsioni.CPT Torino	

Fase: Chiusura cantie	re	Magnitudo o	
Attività: F.11.01 - Carico	o e scarico materiali in cantiere	Probabilità o Valore del r	
Addetti, Impianti, Materiali, M e Attrezzature	Tezzi Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.
	Investimento per ribaltamento stoccaggi o per rotolamento materiali	Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato	
		Stoccare i materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di almeno 70 cm	
		Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali	
		Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare, ad es., scale a mano a norma	
	Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc.	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti, tuta da lavoro
Autogru (104)			
Autista autocarro (104)			
Gruista (gru a torre) (104)			
Addetto al carrello elevatore (104)			
Materiali edili in genere			
(laterizi,legnami,tubazioni pvc, plasti	che,		
etc)			
Vedi MT25 pag. 106			
Utensili ed attrezzature manuali			
Vedi AT51 pag. 92			
Autocarro			
Vedi MZ4 pag. 36			
Riferimenti (104)	Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansi	ioni.CPT Torino	

PROGETTAZIONE CONTROLLI

Nella presente sezione si riassumono in un PIANO DI CONTROLLO DEL PROCESSO DELLA SICUREZZA gli elementi del piano di sicurezza indicando per ciascuno le tipologie e le frequenze dei controlli da attuare durante le fasi di realizzazione dell'opera.

Il piano dei controlli, redatto in fase di progetto, viene aggiornato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con i dati delle imprese e in base all'evoluzione dei lavori, gestito durante ed in chiusura di produzione dall'impresa o suo delegato.

Nel piano sono indicate per singola lavorazione le tipologie dei pesi (N,C,A), la frequenza e il tipo di controllo da effettuare.

TERMINI E DEFINIZIONI USATE NEL PIANO DEI CONTROLLI

PESO DEI CONTROLLI

Indicazione qualitativa e quantitativa per la gestione della sicurezza in cantiere che puo' essere derivata sia dalla matrice del rischi $R = P \times D$ (Rischio = Probabilità di accadimento x Gravità del danno potenziale) sia da norme cogenti.

La magnitudo di rischio determina il grado (peso) del controllo in funzione della seguente scala di misurazione e merito:

R < = 4 determina un controllo di peso NORMALE

4 < R <= 9 determina un controllo di peso CRITICO

R > 9 determina un controllo di peso ARRESTO

PESO NORMALE (N)

Peso che caratterizza una fase di controllo NORMALE prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con magnitudo del rischio inferiore a 4, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza. In questo caso si rendono necessarie unicamente misure di prevenzione da gestire attraverso l'autocontrollo dell'operatore.

PESO CRITICO (C)

Peso che caratterizza una fase di controllo CRITICA prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con magnitudo del rischio maggiore di 4 e inferiore o uguale a 9, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di routine e/o di dettaglio e alla relativa registrazione dell'esito. Detta fase, presentando valori della magnitudine del rischio medio alti, rende insufficienti le azioni di autocontrollo dell'operatore. La Fase critica si riferisce a fasi essenziali per le quali l'operatore deve ottenere l'autorizzazione del controllo interno prima di poter proseguire nello svolgimento del compito. L'impresa può definire gli obblighi e gli oneri previsti nella Fase Critica con apposita comunicazione di richiesta di presenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale compie controlli di dettaglio e di congruità per il rispetto delle specifiche richieste nei piani di sicurezza.

PESO ARRESTO (A)

Peso che caratterizza una fase di controllo di ARRESTO prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sia da una magnitudo del rischio maggiore di 9, sia da norme cogenti, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di dettaglio e di conformità ed alla conseguente registrazione dell'esito. Detta fase, presentando un elevato valore della magnitudo del rischio, richiede l'esecuzione di attività coordinate ed eseguite sotto predisposizioni ed istruzioni che comportano un controllo di efficacia. La fase di ARRESTO può comportare l'intervento di più operatori, competenze e/o responsabilità. In particolare deve essere assicurata la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Può implicare la necessità di ottenere, prima dell'effettuazione della lavorazione, una constatazione alla quale segue una autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; ovvero una constatazione di completamento del controllo o di predisposizione di nuove misure di controllo o di sicurezza secondo quanto disposto da coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

FASE VINCOLANTE

Fase definita nel piano dei controlli con peso CRITICO e di ARRESTO oltre la quale non è possibile procedere senza specifica autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Tipo di controllo:	1 = A vista 2 = Documentale 3 = Prove strumental 4 = Prove tecnico/pr	5 = Verifiche a 6 = Verifiche c 7 = Varie 8 =	campione on campione di riferimento															
N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità		Peso ntro		Tipo control		Tino confr			Tipo controll						
				N	C	A	1	2	3	4	5	6	7	8				
C.13	Telefoni utili		Giornaliero		X								T	T				
C.22	Posti fissi di lavoro		Giornaliero		X													
C.24	Documentazione		Giornaliero		X									\neg				
C.32	Rischio rumore		Giornaliero		X													

PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - ELEMENTI DEL CANTIERE

PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA`

Tipo di controllo: 1 = A vista 5 = Verifiche a campione

6 = Verifiche con campione di riferimento 7 = Varie 2 = Documentale

3 = Prove strumentali

4 = Prove tecnico/pratiche 8 =

N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità	Peso controll			Tipo contr				ollo	0		
				N	C	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	Opere generali di installazione cantiere													
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere		Inizio attività	X										
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere		Inizio attività	X										
F.01.03	Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere		Inizio attività	X										
F.01.04	Collocazione delle baracche e prefabbricati		Inizio attività	X										
	di cantiere e relativi allacciamenti													
	Demolizione di pavimentazioni													
F.02.01	Asporto materiali di risulta		Giornaliero	X										
	(carico, trasporto, scarico)													
	scavi a sezione obbligata													_
F.03.02	Scavo a mano fino alla profondità		Giornaliero			X								
	di m 4, anche in presenza d'acqua						_			_				_
F.03.03	Scavo a macchina fino alla		Giornaliero		X									
	profondità di m 4, anche in													
E 02 04	presenza d'acqua		C:	37										_
F.03.04	Asporto materiali di risulta		Giornaliero	X										ı
	(carico, trasporto, scarico)													_
	Realizzazione massicciata e caldana													
	armata con rete elettrosaldata													
F.04.01	all'esterno del fabbricato		Inizio attività	X										_
1.04.01	Realizzazione di drenaggi		IIIIZIO attivita	Α.			-							ı
	mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi in PVC													ı
	microfessurato, e stesa di ghiaino													ı
	privo di sabbia													ı
F.04.02	Posa della rete di armatura		Inizio attività		X									_
F.04.03	Getto del cls con autobetoniera,		Inizio attività		X									
	apparecchio di sollevamento e													ı
	benna													ı
	Rimozione di serramenti esterni ed													_
	interni													ı
F.05.02	Rimozione serramenti interni		Inizio attività	X										
F.05.03	Rimozione serramenti esterni		Giornaliero		X									
	Rimozione di controsoffitti,													
	pavimenti, pareti interne etc													ı
F.06.02	Rimozione controsoffitti; scarico		Giornaliero		X									
	con impiego di carriola e canale di													
	discesa materiali													
F.06.03	Rimozione pavimenti e sottofondi		Inizio attività	X										ı
	interni ed esterni						_							
F.06.04	Demolizione pareti interne,		Inizio attività	X										ı
	costituite da tramezzi; demolizione													
	in breccia; rimozione impianti;													
	scarico su automezzo con impiego													
	di carriola e canale di discesa													
E 06 05	materiali		Inizio attività	X							\vdash			_
F.06.05	Rimozione dei sanitari, impianti,		mizio attivita	^										ı
	pavimenti, sottofondi e tavolato										Н			_
	Rimozione completa delle coperture esistenti													ı
F.07.02			Settimanale			X					\vdash			
1.07.02	Rimozione del manto in tegole curve (coppi) e del sottomanto		Seamanaic			1								ı
l	laterizio													ı
	Idulizio										Ш			_

PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA`

Tipo di controllo: 1 = A vista 5 = Verifiche a campione

6 = Verifiche con campione di riferimento 7 = Varie 2 = Documentale

3 = Prove strumentali

4 = Prove tecnico/pratiche

N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità								nt					
				N	C	A	1	2	3	4	5	6	7	8		
F.07.03	Rimozione della struttura in legno		Giornaliero			X										
	opere di ristrutturazione															
F.08.01	Murature in laterizio		Inizio attività	X												
F.08.02	Posa della struttura portante in		Giornaliero			X										
	legno, del tavolato di sottotetto,															
	della listellatura, del polistirene di															
	isolamento e del sottomanto in															
	"onduline"						<u> </u>		L		╙					
F.08.03	Realizzazione di traccia nella		Inizio attività	X												
E 00 04	muratura con attrezzature manuali		Inizio attività	X			_				▙					
F.08.04	Intonaci interni manuali		Giornaliero	Λ	37		▝				₩					
F.08.05	Intonaci esterni manuali			v	X		₽		_		⊢					
F.08.06	Posa in opera di tubo in rame con		Inizio attività	X												
F.08.07	giunzioni a stringere		Inizio attività	X			_				├					
F.06.07	Posa in opera di tubo in materiale		IIIIZIO attivita	Λ												
	plastico con giunzioni saldate /incollate (tipo Geberit)															
F.08.08	Posa di rivestimenti ceramici o		Inizio attività	X			-				⊢					
1.06.06	marmi a malta su pareti e		IIIIZIO attivita	Α.			_									
	pavimenti interni															
F.08.09	Montaggio di componenti di		Inizio attività	X			+		┢		-					
1.00.07	impianti idro-termo-sanitari		IIIIZIO utti vitu	122			-									
F.08.10	Posa sanitari		Inizio attività	X							\vdash			H		
F.08.11	Posa lattoneria (grondaie, pluviali)		Settimanale	+	X		▔				\vdash					
F.08.12	Tinteggiature interne manuali		Inizio attività	X			┰				\vdash					
F.08.13	Tinteggiature esterne manuali		Giornaliero		X		┰									
F.08.14	Posa in opera di serramenti interni		Inizio attività	X			┰									
F.08.15	Posa in opera di serramenti esterni		Giornaliero		X		ī				\vdash					
	realizzazione impianti elettrici						+									
	Posa in opera di canalizzazioni in						+		H							
	traccia															
F.09.01.01	Realizzazione di traccia nella		Inizio attività	X							Т					
	muratura con attrezzature															
	manuali															
F.09.01.02	Posa in opera della		Inizio attività	X												
	canalizzazione e fissaggio con															
	malta															
	Posa in opera di canalizzazioni da															
	annegare nei getti															
F.09.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e		Inizio attività	X												
	stoccaggio										L					
F.09.02.02	Taglio e fissaggio delle		Inizio attività	X												
	canalizzazioni						<u> </u>		L		L					
F.09.03	Inserimento fili		Inizio attività	X			▝				L					
F.09.04	Collegamento frutti e prima messa		Inizio attività	X												
F 00 05	in funzione dell'impianto		T	**			_		\vdash		<u> </u>			L		
F.09.05	Collaudo impianto elettrico		Inizio attività	X	37		₽		\vdash		\vdash			L		
F.09.06	Installazione corpi illuminanti		Inizio attività	1	X		╨		\vdash		\vdash			L		
F 10.02	Realizzazione delle nuove coperture		G: 1:	-		**	_		\vdash		\vdash			L		
F.10.02	Posa della struttura portante in		Giornaliero			X										
	legno, del tavolato di sottotetto,															
	della listellatura, del polistirene di															
	isolamento e del sottomanto in						上		$oxed{oxed}$		\perp			L		

	3 = Prove strumentali 4 = Prove tecnico/pra		7 = Varie 8 =											
N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità		Peso ntro]	Гірс	o co	ontr	oll	0	
				N	C	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	"onduline"													
F.10.03	Posa del pannello metallico di copertura		Giornaliero		X									
F.10.04	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni		Giornaliero		X									
F.10.05	Posa lattoneria (grondaie, pluviali)		Settimanale		X									
	Chiusura cantiere													
F.11.01	Carico e scarico materiali in cantiere		Inizio attività	X										

PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA`

5 = Verifiche a campione

6 = Verifiche con campione di riferimento

1 = A vista

2 = Documentale

Tipo di controllo:

4) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONTEMPLATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO

Nella redazione del presente Piano di Sicurezza sono state considerate le seguenti normative:

CEI 64-8/4 art. 413.2.7 - CEI 64-8/4 art. 413.2.7 - CEI 64-8/4 art. 413.2.7 - CNR 10021/85 - CNR 10021/85 - Circ. 29/06/81 n. 70 - Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 - Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 - Circ. ISPESL n° 2793 del 20/02/85 - Circ. ISPESL n° 2793 del 20/02/85 - Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 - Circ. Min. 31/07/81 - Circ. Min. 31/07/81 - Circ. Min. Lav. 149/85 - Circ. n. 13 del 17.11.1980 - Circ. n. 13 del 17/11/80 - Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale - D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.LGS. n. 277/91 - D.LGS. n. 277/91 Art. 44 - D.LGS. n. 626/94 - D.LGS. n. 626 /94 Allegato VI - D.LGS. n. 626/94 Art. 35 - D.LGS. n. 626/94 Art. 47 - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4 lett. a) ultimo capoverso - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. a) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. b) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII - D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4 - D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 1 - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4 - D.Lgs. 81 /08 Allegato V Parte II § 3.1.10 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.11 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.11 - Allegato VI § 3.1.2 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.12 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c) - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.16 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.3 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.6 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.7 - D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 4.4.10 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.2 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.6.3 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 2.11 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.1 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.5 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.6 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.7 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.2.9 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI \S 6.2.1 - D.Lgs. 81/08 Allegato VI \S 6.2.2 - D.Lgs. 81/08 Allegato VII - D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1 - D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4 - D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 - D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.1, § 4.5 - D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.5, § 4.7 - D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 1.1 - D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 2.2.2.4 - D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII § 3.2 - D.Lgs. 81/08 Art. 110 - D.Lgs. 81/08 Art. 114 comma 1 - D.Lgs. 81/08 Art. 189 - D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1 - D.Lgs. 81/08 Art. 195 - D.Lgs. 81/08 Art. 196 comma 1 - D.Lgs. 81/08 Art. 37 - D.Lgs. 81/08 Art. 70 comma 1, comma 2 - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 7 a) - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 7 b) - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8, 11 - D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9 - D.Lgs. 81/08 Art. 83 - D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 - D.Lgs. 81/08 Artt. 133 - D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81 - D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX - D.M. 04/03/1982 Allegato A - D.M. 04/03/1982 Art. 2 - D.M. 12/09/1959, art. 11 - D.M. 12/09/59 Art. 11 - D.M. 12/09/59 Art. 12 - D.M. 12/09/59 Art. 7 - D.M. 12/09/59 Art. 7 - D.M. 12/09 /59 Artt. 11 e 12 - D.M. 28/01/92 - D.M. 28/01/92 - D.M. del 04/03/82 Art. 6 - D.P.R. 462/01 Art. 2 - D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 - D.P.R. n. 164/56 - D.P.R. n. 164/56 Art. 11 - D.P.R. n. 164/56 Art. 12 - D.P.R. n. 164/56 Art. 13 - D.P.R. n. 164/56 Art. 14 - D.P.R. n. 164/56 Art. 30 - D.P.R. n. 164/56 Art. 32 - D.P.R. n. 164/56 Art. 39 - D.P.R. n. 164/56 Art. 4 - D.P.R. n. 164/56 Art. 42 - D.P.R. n. 164/56 Art. 5 - D.P.R. n. 164/56 Art. 51 - D.P.R. n. 164/56 Art. 52 - D.P.R. n. 164/56 Art. 56 - D.P.R. n. 164/56 Art. 58 - D.P.R. n. 164/56 Art. 8 - D.P.R. n. 164/56 Art. 8 - D.P.R. n. 164/56 Art. 9 - D.P.R. n. 303/56 - D.P.R. n. 459/96 - D.P.R. n. 547/55 - D.P.R. n. 547/55 - D.P.R. n. 547/55 Art. 168 - D.P.R. n. 547/55 Art. 171 - D.P.R. n. 547/55 Art. 172 - D.P.R. n. 547/55 Art. 173 - D.P.R. n. 547/55 Art. 174 - D.P.R. n. 547/55 Art. 175 - D.P.R. n. 547/55 Art. 178 - D.P.R. n. 547/55 Art. 179 - D.P.R. n. 547/55 Art. 18 - D.P.R. n. 547/55 Art. 180 - D.P.R. n. 547/55 Art. 182 - D.P.R. n. 547/55 Art. 185 - D.P.R. n. 547/55 Art. 185 - D.P.R. n. 547/55 Art. 186 - D.P.R. n. 547/55 Art. 194 - D.P.R. n. 547/55 Art. 24 - D.P.R. n. 547/55 Art. 271 - D.P.R. n. 547 /55 Art. 288 - D.P.R. n. 547/55 Art. 309 - D.P.R. n. 547/55 Art. 310 - D.P.R. n. 547/55 Art. 311 - D.P.R. n. 547 /55 Art. 313 - D.P.R. n. 547/55 Art. 316 - D.P.R. n. 547/55 Art. 373 - D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167 - D.P.R. n. 547/55 Art. 374 - D.P.R. n. 547/55 Art. 376 - D.P.R. n. 547/55 Art. 4 - D.P.R. n. 547/55 Art. 41 - D.P.R. n. 547/55 Art. 73 - D.P.R. n. 547/55 Art. 77 - D.P.R. n. 547/55 Art. 8 - D.P.R. n. 547/55 art. 171 - D.P.R. n. 673/82 - D.P.R. n. 673/82 - D.P.R. n. 673/82 Art. 2 - D.P.R. n. 673/82 Art. 2. istruzioni ENPI nº 4 - Istruzioni ENPI fase 4 - L. n. 46/90 Art. 12 - Legge n. 46/90 Art. 12 - Norme CEI - Norme CEI - Nota ENPI I-5 del 05/02/75 - Nota ENPI I-5 del 05/02/75 - UNI-EN 294 - UNI-EN 294

5) ALLEGATI

NUMERO	DOCUMENTO
D2	ONERI DELLA SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA
D3	ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA
I2	PIANO DELLA QUALITA' PER LA SICUREZZA
I3	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
I4	PLANIMETRIA DI CANTIERE

INDICE GENERALE

1) RELAZIONE TECNICA	pag.	3
1.1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (art.2 c.2 DPR 222/03)	pag.	3
1.1.1) DATI GENERALI	pag.	3
1.1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA	pag.	3
1.2) PROCEDURE GESTIONALI	pag.	5
1.3) ELEMENTI PRESENTI NEL CANTIERE	pag.	5
1.4) ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE	pag.	5
1.5) PROGRAMMA DEI LAVORI (art. 4 DPR 222/03)	pag.	7
2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (art. 3 DPR 222/03)	pag.	10
2.1) AREA DI CANTIERE (art.3 c.1 DPR 222/03)	pag.	10
2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (art. 3 c.2 DPR 222/03)	pag.	11
2.2.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI	pag.	11
2.2.2) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.	pag.	13
2.2.2.1) Impianti fissi	pag.	13
2.2.2.2) Mezzi	pag.	13
2.2.2.3) Materiali	pag.	13
2.2.2.4) Attrezzature	pag.	13
2.2.2.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)	pag.	13
2.2.3) POSTI FISSI DI LAVORO	pag.	14
2.2.4) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI	pag.	14
2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI (art. 3 c.3 DPR 222/03)	pag.	17
2.3.1) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE	pag.	17
2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (art. 3 c.3,4 DPR 222/03)	pag.	33
2.4.1) MEZZI	pag.	33
2.4.2) ATTREZZATURE	pag.	44
2.4.3) MATERIALI	pag.	96
2.4.4) IMPIANTI FISSI	pag.	113
2.4.5) FASI DI LAVORO	pag.	130
3) PROGETTAZIONE CONTROLLI	pag.	165
4) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONTEMPLATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO	pag.	170
5) ALLEGATI	pag.	171

Indice elementi del cantiere

C.13	Telefoni utili	pag.	11
C.22	Posti fissi di lavoro	pag.	14
C.24	Documentazione	pag.	14
C.32	Rischio rumore	pag.	17

Indice analisi fasi di lavoro

	Opere generali di installazione cantiere	pag.	131
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere	pag.	130
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere		
F.01.03	Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere	pag.	131
F.01.04	Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	pag.	132
	Demolizione di pavimentazioni	pag.	132
F.02.01	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	132
	scavi a sezione obbligata	pag.	133
F.03.02	Scavo a mano fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua	pag.	133
F.03.03	Scavo a macchina fino alla profondità di m 4, anche in presenza d'acqua	pag.	133
F.03.04	Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)	pag.	134
	Realizzazione massicciata e caldana armata con rete elettrosaldata all'esterno del	pag.	135
	fabbricato		
F.04.01	Realizzazione di drenaggi mediante posa di tessuto non tessuto, di tubi in PVC	pag.	135
	microfessurato, e stesa di ghiaino privo di sabbia		
F.04.02	Posa della rete di armatura	pag.	136
F.04.03	Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna	pag.	137
	Rimozione di serramenti esterni ed interni	pag.	137
F.05.02	Rimozione serramenti interni	pag.	137
F.05.03	Rimozione serramenti esterni	pag.	138
	Rimozione di controsoffitti, pavimenti, pareti interne etc	pag.	139
F.06.02	Rimozione controsoffitti; scarico con impiego di carriola e canale di discesa	pag.	139
	materiali		
F.06.03	Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni	pag.	139
F.06.04	Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi; demolizione in breccia;	pag.	139
	rimozione impianti; scarico su automezzo con impiego di carriola e canale di	PB.	10)
	innozione impianti, scarico su automezzo con impiego di carriota è canale di		

	discesa materiali		
F.06.05	Rimozione dei sanitari, impianti, pavimenti, sottofondi e tavolato	pag.	140
	Rimozione completa delle coperture esistenti	pag.	141
F.07.02	Rimozione del manto in tegole curve (coppi) e del sottomanto laterizio	pag.	141
F.07.03	Rimozione della struttura in legno	pag.	141
	opere di ristrutturazione	pag.	142
F.08.01	Murature in laterizio	pag.	142
F.08.02	Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura,	pag.	143
	del polistirene di isolamento e del sottomanto in "onduline"		
F.08.03	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	pag.	144
F.08.04	Intonaci interni manuali	pag.	144
F.08.05	Intonaci esterni manuali	pag.	146
F.08.06	Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere	pag.	147
F.08.07	Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo	pag.	147
	Geberit)		
F.08.08	Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni	pag.	148
F.08.09	Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari	pag.	150
F.08.10	Posa sanitari	pag.	150
F.08.11	Posa lattoneria (grondaie, pluviali)	pag.	151
F.08.12	Tinteggiature interne manuali	pag.	152
F.08.13	Tinteggiature esterne manuali	pag.	153
F.08.14	Posa in opera di serramenti interni	pag.	154
F.08.15	Posa in opera di serramenti esterni	pag.	155
	realizzazione impianti elettrici		
	Posa in opera di canalizzazioni in traccia	pag.	156
F.09.01.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	pag.	156
F.09.01.02	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	pag.	156
	Posa in opera di canalizzazioni da annegare nei getti	pag.	157
F.09.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio	pag.	157
F.09.02.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni	pag.	158
F.09.03	Inserimento fili	pag.	159
F.09.04	Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto	pag.	160
F.09.05	Collaudo impianto elettrico	pag.	160
F.09.06	Installazione corpi illuminanti	pag.	160
	Realizzazione delle nuove coperture	pag.	161
F.10.02	Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura,	pag.	161
	del polistirene di isolamento e del sottomanto in "onduline"		
F.10.03	Posa del pannello metallico di copertura	pag.	162
F.10.04	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni	pag.	162
F.10.05	Posa lattoneria (grondaie, pluviali)	pag.	163
	Chiusura cantiere	pag.	164
F.11.01	Carico e scarico materiali in cantiere	pag.	164